

# GRUAS FORZA

## INVENTARIO VEHICULO

F. 106710

MARCA: Benault TIPO: Kangoo  
 VIN: 8A1860TS4PL365237 PLACA: S1P

SINIESTRO: B65643461  
 OPERADOR: Miguel Rosas  
 FECHA: 20-05-26  
 COLOR: Blanco AÑO: 2023

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			NO VISIBLE

SI NO DAÑO

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

### MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

### CAJUCLA SI NO DAÑO

ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUCLA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

### PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTA PLACA			X

### PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUCLA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTA PLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

### GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA	X		
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

### COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO


ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

### COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

### INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP			X
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA:  NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA:  NOMBRE Y FIRMA

RECIBE:  NOMBRE Y FIRMA

## INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CAO): Hab. FullPlan  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

NOTR00142

MARCA	<u>Renault</u>	TIPO	<u>Vanoc</u>
VIN	<u>RLR60TS4PL36S234</u>	PLACA	<u>NO</u>
SINIESTRO	<u>156564361</u>	ASEGURADORA	
FECHA	<u>20-11-2022</u>	COLOR	<u>Bianco</u>
		AÑO	<u>2023</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUERTA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE RESERVA	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAYTON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANCOS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BULBOS	X		
BOBINA	X		
ABE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE AC	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TUBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
CORRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		


COSTADO DIZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
METALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRERA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GAFO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CAVASTILLA	X		
ADAPTACION	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRERA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOJLA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CEVICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAYTON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DERROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Adm'n A. Guzman</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Se recibe pase de daños:  
**original 13-05-28**

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en México, D.F., Reforma Interior 500, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales o en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

**Datos del siniestro**


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <b>B65643461</b>	Número de póliza: <b>715AS30107</b>	Inciso / Certificado: <b>1</b>	Placas: <b>MYV262B</b>
Marca: <b>Renault</b>	Submarca: <b>Kangoo</b>	Tipo: <b>Intens 1.6std</b>	Modelo: <b>2023</b>
Nombre del ajustador: <b>Franco Gerardo Mars X122</b>	Claves: <b>FX122</b>	Fotos: <b>FX122</b>	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ <b>10,525</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N	Nombre del interesado: <b>Soluciones en Ingeniería y Robótica SAS</b>	Celular: <b>5560987331</b>	Correo electrónico: <b>ing.guzman.hewer@gmail.com</b>

**IMPORTANTE**

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


**Daños del siniestro**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o en el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir a un error a la institución, sin efectos en el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

**Daños preexistentes**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**

*Daños guardados por uso*

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: <b>BBVA</b> Cuenta / Convenio: <b>617482</b> Referencia 1: <b>Escriba el número de siniestro sin la letra B</b> Referencia 2: <b>Deducible</b>	Fecha de expedición: <b>7-05/2026</b> Lugar de expedición: <b>Tehuacan, Puebla</b> Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)**

Nombre del taller: <b>Ingeniería Automotriz S Estelita</b>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <b>11 Enero 1861 4 n 2 181 CT218</b>
Número de pase: <b>2026040625</b>	Leyes de Reforma 3ª <b>5556940033</b>

Si el vehículo del tercero afectado presenta **daños mecánicos** se asignará a centro de valuación y/o taller en cominatio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se otorga esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación y/o entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

**Ulises Josue Guzman Herrera**  
Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños  Nombre y firma del interesado	Asignación de taller <b>Ulises Josue Guzman Herrera</b> Nombre y firma del interesado
---	---

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	365643461	Póliza	715AS30107	Inciso / certificado	1	Número de serie	8A1860TS4PL36S237	
Marca	Renault	Submarca	Kangoo	Tipo cilindraje	Intens 1.6 sld	Modelo	2023	
Cuota	Texcoco/Chimla	Fecha	7/05/2026	Placas	MYV262B	Cantidad de placas	1	
Atención a:	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado	Soluciones en Ingeniería y Robótica SAs		Celular	5560987331	Correo electrónico	ing.guerra.herrera@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
<b>Delantero</b>				<b>Interior</b>				<b>Otros</b>	
1	Parabrisas	/	/	65	Cielo de toldo	/	/	Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	/	/	66	Luz interior	/	/	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
3	Plumas limpiadoras	/	/	67	Espejo retrovisor	/	/	Observaciones	Marca
4	Cofre	/	/	68	Viseras	/	/	Normal	Renault
5	Cuartos de luz	/	/	69	Tablero	/	/		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/	70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/		
7	Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/	71	Botones de estereo	/	/		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72	Control aire acondicionado	/	/		
9	Parrilla	/	/	73	Control calefacción	/	/		
10	Emblemas	/	/	74	Control eléctrico	/	/		
11	Facia	/	/	75	Guantera	/	/		
12	Molduras	/	/	76	Consola	/	/		
13	Rejillas de facia	/	/	77	Porta vasos	/	/		
14	Porta placa	/	/	78	Encendedor	/	/		
15	Spoiler	/	/	79	Cenicero	/	/		
<b>Trasero</b>				<b>Motor</b>				<b>Adicionales</b>	
16	Medallón	/	/	80	Palanca de velocidades	/	/	Pantalla GPS	Pantalla TV
17	Limpiadores	/	/	81	Perilla palanca	/	/	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
18	Lámpara stop	/	/	82	Botones puerta	/	/	Tarjeta GPS SD	Marca:
19	Tapa cajuela / quita puerta	/	/	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
20	Emblema cajuela	/	/	84	Coderas	/	/	TAG	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
21	Calaveras (2) (4)	/	/	85	Manijas de puertas (2) (4)	/	/		
22	Reflejantes	/	/	86	Bocinas radio	/	/		
23	Defensa	/	/	87	Cinturones de seguridad	/	/		
24	Molduras	/	/	88	Banca de asiento trasero	/	/		
25	Porta placa	/	/	89	Respaldo de asiento trasero	/	/		
26	Cámara de reversa	/	/	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/		
27	Spoiler	/	/	91	Alfombra	/	/		
28	Escape	/	/	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/		
<b>Lado derecho</b>				<b>Llantas</b>				<b>Vida</b>	
29	Salpicadera	/	/	93	Alternador	/	/	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 1195/65/14	2 1/2 1/4
30	Cuarto luz lateral	/	/	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	DD: Michelin 185/55 R16	1/2
31	Espejo lateral	/	/	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/	TD: Michelin 185/55 R16	1/2
32	Cristal aleta	/	/	96	Bandas de motor	/	/	DI: Michelin 185/55 R16	1/2
33	Puerta delantera	/	/	97	Bayoneta aceite dirección	/	/	TI: Balneario 185/55 R16	1/2
34	Cristal puerta delantera	/	/	98	Bayoneta aceite motor	/	/	R: Balneario 185/55 R16	1/2
35	Manija de puerta delantera	/	/	99	Bayoneta aceite transmisión	/	/	¿Fundas? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
36	Puerta trasera	/	/	100	Bobina	/	/	DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
37	Cristal puerta trasera	/	/	101	Bocina de cláxon	/	/	TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
38	Manija de puerta trasera	/	/	102	Bomba de agua	/	/		
39	Cristal costado	/	/	103	Bomba dirección hidráulica	/	/		
40	Estribo	/	/	104	Boster de frenos	/	/		
41	Molduras	/	/	105	Cables bujías	/	/		
<b>Lado izquierdo</b>				<b>General</b>				<b>Objetos personales</b>	
42	Salpicadera	/	/	120	Canastilla	/	/	No dejo objetos de valor en el vehículo, se reviso inventario	
43	Cuarto luz lateral	/	/	121	Alarma	/	/		
44	Espejo lateral	/	/	122	Tapón de gasolina	/	/		
45	Cristal aleta	/	/	123	Herramientas	/	/		
46	Puerta delantera	/	/	124	Sensor de reversa	/	/		
47	Cristal puerta delantera	/	/	125	Quemacocos	/	/		
48	Manija de puerta delantera	/	/	126	Toldo	/	/		
49	Puerta trasera	/	/	127	Gancho de arrastre	/	/		
50	Cristal puerta trasera	/	/	128	Tapón gancho de arrastre	/	/		
51	Manija de puerta trasera	/	/	129	Calcomanía de verificación	/	/		
52	Cristal costado	/	/	130	Tapón birlo	/	/		
53	Estribo	/	/	131	Tapón <input checked="" type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/		
54	Molduras	/	/					<b>Adaptaciones equipo especial</b>	
<b>Cajuela</b>									
55	Alfombra cartón cajuela	/	/						
56	Birlo de seguridad	/	/						
57	Cables pasa corriente	/	/						
58	Extintuidor	/	/						
59	Gato	/	/						
60	Gato hidráulico	/	/						
61	Llave de rueda	/	/						
62	Señales de carretera	/	/						
63	Tapete cubre llanta	/	/						
64	Tapa sombrerera	/	/						

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

*Olises Guzman Herrera*  
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

*Olises Guzman Herrera* *Francisco Gerardo Escalera* *Edgar Parra*  
Nombre y firma del asegurado, tercero interesado      Nombre y firma del ajustado      Razón social del ajustado