

CCAO-CDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 10/8/26 Hora 2:00 No. De Reporte 10000241 No. De siniestro 077323763

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves Si ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca Renault Tipo Kangoo Modelo 2021 Color blco

No. De Serie 8A1860TS7ML008839 Placas S/P No. De Motor

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENSOS	☒	☐
CABLES BUJÍA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR

ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

SI NO

CATALIZADOR ☒

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ

ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VINI	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐
OTROS	☒	☐
REDILLAS	☒	☐

NOTAS Y OBSERVACIONES

Golpe frontal
bolsas frontales

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Trasladado Av. 5 de febrero

ELABORO

Aldo Accurs

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 100, piso 10, colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, 06702, garantiza los datos personales con la finalidad de verificar la identidad, proporcionar soporte y dar seguimiento a los productos y servicios que solicite o contrate con nosotros. Encabeza el Aviso de Privacidad integral en compañía de nuestro representante y en línea.

La presente información es brindada de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Control de Seguros, así como las condiciones generales del contrato de seguro que el usuario tiene celebrada con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Esta papeleta vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 0377373703	Número de póliza: 866058036V	Inciso / Certificado: 001	Placas: JH 95678
Marca: Renault	Submarca: Kangoo	Tipo: Panel	Modelo: 2021
Nombre del ajustador: Sgt. Pineda	Claves: M71	Fotos:	Aplica (deducible): US\$ 1110 \$ 5%
Atención: ☒ Seguro auto ☐ Afectado tr:	Nombre del interesado: Jose Alfredo Garcia Mora	Celular: 3333035819	Correo electrónico: jalfredo.garcia.mora@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso I, letra C, obligaciones del asegurado de las condiciones de la póliza arriba citada, acepta pagar el costo correspondiente a la cobertura de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México o a quienes legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Bombas de Aceite, Motor y volante**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Lado derecho, Frontal, Trasero, Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de conservarlo en el Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 09-08-2026 Lugar de expedición: Guadalupe Firma del ajustador:
--	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Autoonline	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): El Patrón #31 Col Las Pinatas de Arriba. C.P. 45615
---	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado:	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autoriza desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los datos señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 990, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratados con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B77323763	Póliza 866C58035V	Inicio / certificado 001	Número de serie 8A1860T37M008839
Marca Renault	Submarca Kangoo	Tipo / cilindraje 4 cil	Modelo 2021
Lugar Guadalupe	Fecha Día 09 Mes 08 Año 26	Placas JH9567B	Cantidad de placas (0) (1) 0
Atención a ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado José Alfredo García Nolas	Celular 3333035849	Correo electrónico Salcedogm10191@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas	☒	
2	Brazos de limpiadores	☒	
3	Plumas limpiadoras	☒	
4	Cofre	☒	
5	Cuartos de luz	☒	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	
7	Focos: ☐ Halógeno ☒ Xenón ☐ Led	☒	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	
9	Parrilla	☒	
10	Emblemas	☒	
11	Facia	☒	
12	Molduras	☒	
13	Rejillas de facia	☒	
14	Porta placa	☒	
15	Spoiler	☒	

Trasero

16	Medallón	☒	
17	Limpiadores	☒	
18	Lámpara stop	☒	
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	
20	Emblema cajuela	☒	
21	Calaveras (2) (4)	☒	
22	Reflejos	☒	
23	Defensa	☒	
24	Molduras	☒	
25	Porta placa	☒	
26	Cámara de reversa	☒	
27	Spoiler	☒	
28	Escape	☒	

Lado derecho

29	Salpicadera	☒	
30	Cuarto luz lateral	☒	
31	Espejo lateral	☒	
32	Cristal aleta	☒	
33	Puerta delantera	☒	
34	Cristal puerta delantera	☒	
35	Manija de puerta delantera	☒	
36	Puerta trasera	☒	
37	Cristal puerta trasera	☒	
38	Manija de puerta trasera	☒	
39	Cristal costado	☒	
40	Estribo	☒	
41	Molduras	☒	

Lado izquierdo

42	Salpicadera	☒	
43	Cuarto luz lateral	☒	
44	Espejo lateral	☒	
45	Cristal aleta	☒	
46	Puerta delantera	☒	
47	Cristal puerta delantera	☒	
48	Manija de puerta delantera	☒	
49	Puerta trasera	☒	
50	Cristal puerta trasera	☒	
51	Manija de puerta trasera	☒	
52	Cristal costado	☒	
53	Estribo	☒	
54	Molduras	☒	

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela	☒	
56	Birio de seguridad	☒	
57	Cables pasa corriente	☒	
58	Extinguidor	☒	
59	Gato	☒	
60	Gato hidráulico	☒	
61	Llave de rueda	☒	
62	Señales de carretera	☒	
63	Tapete cubre llanta	☒	
64	Tapa sombrerera	☒	

Interior

65	Cielo de todo	☒	
66	Luz interior	☒	
67	Espejo retrovisor	☒	
68	Viseras	☒	
69	Tablero	☒	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	
71	Botones de estereo	☒	
72	Control aire acondicionado	☒	
73	Control calefacción	☒	
74	Control eléctrico	☒	
75	Guantera	☒	
76	Consola	☒	
77	Porta vasos	☒	
78	Encendedor	☒	
79	Cenicero	☒	
80	Palanca de velocidades	☒	
81	Perilla palanca	☒	
82	Botones puerta	☒	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
84	Coderas	☒	
85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	
86	Bocinas radio	☒	
87	Cinturones de seguridad	☒	
88	Banca de asiento trasero	☒	
89	Respaldo de asiento trasero	☒	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	
91	Alfombra	☒	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	

Motor

93	Alternador	☒	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	
96	Bandas de motor	☒	
97	Bayoneta aceite dirección	☒	
98	Bayoneta aceite motor	☒	
99	Bayoneta aceite transmisión	☒	
100	Bobina	☒	
101	Bocina de claxon	☒	
102	Bomba de agua	☒	
103	Bomba dirección hidráulica	☒	
104	Boster de frenos	☒	
105	Cables bujías	☒	
106	Compresor aire acondicionado	☒	
107	Depósito de chisgueros	☒	
108	Distribuidor	☒	
109	Filtro gasolina	☒	
110	Marcha	☒	
111	Motor limpiadores	☒	
112	Motor ventilador	☒	
113	Porta filtro de aire	☒	
114	Radiador	☒	
115	Sistema de inyección	☒	
116	Transmisión (STD) (AUT)	☒	
117	Tapón aceite motor	☒	
118	Tapón radiador	☒	
119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	

General

120	Canastilla	☒	
121	Alarma	☒	
122	Tapón de gasolina	☒	
123	Herramientas	☒	
124	Sensor de reversa	☒	
125	Quemacocos	☒	
126	Toldo	☒	
127	Gancho de arrastre	☒	
128	Tapón gancho de arrastre	☒	
129	Calcomanía de verificación	☒	
130	Tapón birlo	☒	
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Observaciones: ☒	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Marca: ☒
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad: ☒	Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☒ Tarjeta ☐
Auto estereo Estereo ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Marca: ☒	Tarjeta de circulación ☒ Sí ☐ No

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No	Marca: ☐
TAG ☐ Sí ☐ No	

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (2x4 1/2 1x4) DD: BLACKHAWK 185/65R153 TD: ☐ ☐ ☐ ☐ DI: ☐ ☐ ☐ ☐ TI: ☐ ☐ ☐ ☐ R: ☐ ☐ ☐ ☐ ¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda
--

Rines

Marca: Renault Original ☒ Especial ☐ Aleación ☐ Acero ☐ No (1) (2) (3) (4) No (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Renault Original ☒ Especial ☐

Observaciones

//

Objetos personales

//

Adaptaciones equipo especial

//

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el veh para la firma de los responsables, según responda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

José Alfredo García M. **M79** **Gruas Fenix**
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo
 Nombre y firma del ajustador que recibe
 Razón social de la grúa
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe