

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0759

☒ RESGUARDO(CCAO): Tecaloyucan ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>Renault</u>	TIPO: <u>Kangoo</u>
VIN: <u>8A1FC1J50FL547034</u>	PLACA: <u>S/P</u>
SINIESTRO: <u>B76902089</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>8-8-26</u> COLOR: <u>Blanco</u>	AÑO: <u>2015</u>

10TBO0646

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION		/	
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENO	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA			/
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR			/

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE			/
CUARTOS DE LUZ			/
DEFENSA DELANTERA			/
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTA PLACA	/		

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			/
BULBOS			/
CAJUELA			/
DEFENSA TRASERA			/
LIMPIADOR			/
MEDALLON			/
PORTA PLACA			/
SISTEMA DE ESCAPE	/		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			/
CABLES PASACORRIENTES			/
TAPA CAJUELA			/
HERRAMIENTA			/
GATO			/
LLAVE DE RUEDA			/
SEÑALES DE CARRETERA			/

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			/
SPOILERS			/
FUSIBLES			/
PLACAS			/
RINES			/
ALARMA			/
EXTINGUIDOR			/
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			/
ASIENTOS DELANTEROS			/
ASIENTOS TRASEROS			/
BOBINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
PELOS	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOJANTE	/		
VISERAS	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS		/	/
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS			/
PUERTA DELANTERA			/
PUERTA TRSERA		/	
SALPICADERA			/
LLANTAS			/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			/
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS		/	/
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS			/
PUERTA DELANTERA			/
PUERTA TRSERA			/
SALPICADERA			/
LLANTAS			/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			/
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Arturo Casper</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Josef Casper</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Arturo Casper</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 0402068	Número de póliza: 741803030	Inciso / Certificado: 01	Placas: J47AFK
Marca: Renault	Submarca: Nangui	Tipo: SUV	Modelo: 2015
Nombre del ajustador: Francisco Vally Calvez	Claves: X 201	Fotos: 7 301	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Francisco Ruiz Mora Guzman	Celular: 5611 82 10 60	Correo electrónico: francisco.ruiz@bbva.com

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores del vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 26/06/2020 Lugar de expedición: 6 pr De Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto lino	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): _____
Número de pase: Auto lino	_____

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.

La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de partes, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.

Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i> Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: _____
--	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: **800 90 21 300**
 Afectados: **800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: 31091068	Póliza: 243050030	Inciso / Certificado: 01	Número de serie: BA1F1J50F5470J4
Marca: Pontiac	Submarca: Rango	Tipo / Cilindraje: 3.0 V6	Modelo: 2015
Lugar: Tlaxiaco	Fecha: 08/08/2016	Placas: 547ATK	Cantidad de placas: 2
Atención a: Asegurado	Nombre del interesado: Francisco Moreno	Correo electrónico: francisco.moreno@bbva.mx	Gasolina: 1/4

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero			
1.	Parabrisas	/	
2.	Brazos de limpiadores	/	
3.	Plumas limpiadoras	/	
4.	Cofre	/	
5.	Cuartos de luz	/	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9.	Parrilla	/	
10.	Emblemas	/	
11.	Facia	/	
12.	Molduras	/	
13.	Reillas de facia	/	
14.	Porta placa	/	
15.	Spoiler	/	

Trasero			
16.	Medallón	/	
17.	Limpiadores	/	
18.	Lámpara stop	/	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	
20.	Emblema cajuela	/	
21.	Calaveras (1) (4)	/	
22.	Reflejantes	/	
23.	Defensa	/	
24.	Molduras	/	
25.	Porta placa	/	
26.	Cámara de reversa	/	
27.	Spoiler	/	
28.	Escape	/	

Lado derecho			
29.	Salpicadera	/	
30.	Cuarto luz lateral	/	
31.	Espejo lateral	/	
32.	Cristal aleta	/	
33.	Puerta delantera	/	
34.	Cristal puerta delantera	/	
35.	Manija de puerta delantera	/	
36.	Puerta trasera	/	
37.	Cristal puerta trasera	/	
38.	Manija de puerta trasera	/	
39.	Cristal costado	/	
40.	Estribo	/	
41.	Molduras	/	

Lado izquierdo			
42.	Salpicadera	/	
43.	Cuarto luz lateral	/	
44.	Espejo lateral	/	
45.	Cristal aleta	/	
46.	Puerta delantera	/	
47.	Cristal puerta delantera	/	
48.	Manija de puerta delantera	/	
49.	Puerta trasera	/	
50.	Cristal puerta trasera	/	
51.	Manija de puerta trasera	/	
52.	Cristal costado	/	
53.	Estribo	/	
54.	Molduras	/	

Cajuela			
55.	Alfombra cartón cajuela	/	
56.	Birlo de seguridad	/	
57.	Cables para conectar	/	
58.	Extintor	/	
59.	Gato	/	
60.	Gato hidráulico	/	
61.	Llave de rueda	/	
62.	Señales de carretera	/	
63.	Tapete cubre llanta	/	
64.	Tapa sombrerera	/	

Interior			
65.	Cielo de toldo	/	
66.	Luz interior	/	
67.	Espejo retrovisor	/	
68.	Viseras	/	
69.	Tablero	/	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71.	Botones de estéreo	/	
72.	Control aire acondicionado	/	
73.	Control calefacción	/	
74.	Control eléctrico	/	
75.	Guantera	/	
76.	Consola	/	
77.	Porta vasos	/	
78.	Encendedor	/	
79.	Cenicero	/	
80.	Palanca de velocidades	/	
81.	Perilla palanca	/	
82.	Botones puerta	/	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84.	Codera	/	
85.	Manijas de puertas (1) (4)	/	
86.	Bocinas radio	/	
87.	Cinturones de seguridad	/	
88.	Banca de asiento trasero	/	
89.	Respaldo de asiento trasero	/	
90.	Cabeceras (1) (3) (4) (5)	/	
91.	Alfombra	/	
92.	Tapetes (1) (3) (4)	/	

Motor			
93.	Alternador	/	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	
96.	Bandas de motor	/	
97.	Bayoneta aceite dirección	/	
98.	Bayoneta aceite motor	/	
99.	Bayoneta aceite transmisión	/	
100.	Bobina	/	
101.	Bocina de claxon	/	
102.	Bomba de agua	/	
103.	Bomba dirección hidráulica	/	
104.	Boster de frenos	/	
105.	Cables bujías	/	
106.	Compresor aire acondicionado	/	
107.	Depósito de chisqueteros	/	
108.	Distribuidor	/	
109.	Filtro gasolina	/	
110.	Marcha	/	
111.	Motor limpiadores	/	
112.	Motor ventilador	/	
113.	Porta filtro de aire	/	
114.	Radiador	/	
115.	Sistema de inyección	/	
116.	Transmisión (S/D) (AUT)	/	
117.	Tapón aceite motor	/	
118.	Tapón radiador	/	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	

General			
120.	Canastilla	/	
121.	Alarma	/	
122.	Tapón de gasolina	/	
123.	Herramientas	/	
124.	Sensor de reversa	/	
125.	Volante	/	
126.	Gancho de arrastre	/	
127.	Tapón gancho de arrastre	/	
128.	Calcomanía de verificación	/	
129.	Tapón birlo	/	
130.	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (3) (4)	/	
131.	Tapón ☐ de rueda (1) (3) (4)	/	

Otros	
Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Marca: ETH
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Marca:	Tarjeta de circulación Sí ☒ No ☐

Adicionales	
Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca: _____
TAG ☐ Sí ☒ No	

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodrich 175/65/14		(3/4, 1/2, 1/4)
DD: Continental 165/70/14		
TD: Continental 165/70/14		
DI: Continental 165/70/14		
TI: Continental 165/70/14		
R: Continental 165/70/14		
¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines	
Marca: Original	
Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4) 4
Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca: Original	
Original ☒ Especial ☐	

Observaciones	
Viaja sin objetos Personales	
Se lleva de refacción	

Objetos personales	

Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad	Nombre y firma del interesado
---	-------------------------------

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío . Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.	Francisco Moreno Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Francisco Moreno Nombre y firma del ajustador que recibe	Lopez Razón social de la grúa	Santiago Santiago Rosas Nombre y firma del operador de grúa que recibe
---	---	--	---	--