BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: R63725564	Póliza: 81362 109R0	Inciso / certificado: 00001	Número de serie: 8AFDT50D866A72857
Marca: Ford	Submarca: Ranger	Tipo / cilindraje: Pick-UP	Modelo: 2006
Color:	Lugar: Querétaro, Qro	Fecha: Día 16 Mes 10 Año 2026	Placas:
Cantidad de placas: (0) (1)	Kilometraje:	Gasolina: 1/4 1/2 3/4 E F	
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado: Compañía	Celular: 4612111087	Correo electrónico:

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas	X	
2.	Brazos de limpiadores	X	
3.	Plumas limpiadoras	X	
4.	Cofre	X	
5.	Cuartos de luz	X	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	X	
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	X	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	X	
9.	Parrilla	X	
10.	Emblemas	X	
11.	Facia	X	
12.	Molduras	X	
13.	Rejillas de facia	X	
14.	Porta placa		X
15.	Spoiler		X

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16.	Medallón	X	
17.	Limpiadores	X	
18.	Lámpara stop	X	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	X	
20.	Emblema cajuela	X	
21.	Calaveras (1) (2) (3) (4)	X	
22.	Reflejantes	X	
23.	Defensa	X	
24.	Molduras	X	
25.	Porta placa	X	
26.	Cámara de reversa		X
27.	Spoiler		X
28.	Escape	Sí	

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29.	Salpicadera	X	
30.	Cuarto luz lateral	X	
31.	Espejo lateral	X	
32.	Cristal aleta	X	
33.	Puerta delantera	X	
34.	Cristal puerta delantera	X	
35.	Manija de puerta delantera	X	
36.	Puerta trasera	X	
37.	Cristal puerta trasera	X	
38.	Manija de puerta trasera	X	
39.	Cristal costado	X	
40.	Estribo		X
41.	Molduras		X

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42.	Salpicadera	X	
43.	Cuarto luz lateral	X	
44.	Espejo lateral	X	
45.	Cristal aleta	X	
46.	Puerta delantera	X	
47.	Cristal puerta delantera	X	
48.	Manija de puerta delantera	X	
49.	Puerta trasera	X	
50.	Cristal puerta trasera	X	
51.	Manija de puerta trasera	X	
52.	Cristal costado	X	
53.	Estribo		X
54.	Molduras		X

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55.	Alfombra cartón cajuela		X
56.	Birlo de seguridad		X
57.	Cables pasa corriente		X
58.	Extinguidor		X
59.	Gato		X
60.	Gato hidráulico		X
61.	Llave de rueda		X
62.	Señales de carretera		X
63.	Tapete cubre llanta		X
64.	Tapa sombrerera		X

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de toldo	X	
66.	Luz interior	X	
67.	Espejo retrovisor	X	
68.	Viseras	X	
69.	Tablero	X	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	X	
71.	Botones de estéreo	X	
72.	Control aire acondicionado		X
73.	Control calefacción		X
74.	Control eléctrico		X
75.	Guantera	X	
76.	Consola	X	
77.	Porta vasos		X
78.	Encendedor		X
79.	Cenicero		X
80.	Palanca de velocidades	X	
81.	Perilla palanca	X	
82.	Botones puerta	X	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X	
84.	Coderas	X	
85.	Manijas de puertas (1) (2) (3) (4)	X	
86.	Bocinas radio	X	
87.	Cinturones de seguridad	X	
88.	Banca de asiento trasero	X	
89.	Respaldo de asiento trasero	X	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	X	
91.	Alfombra	X	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	X	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93.	Alternador		X
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		X
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		X
96.	Bandas de motor		X
97.	Bayoneta aceite dirección		X
98.	Bayoneta aceite motor		X
99.	Bayoneta aceite transmisión		X
100.	Bobina		X
101.	Bocina de cláxon		X
102.	Bomba de agua		X
103.	Bomba dirección hidráulica		X
104.	Boster de frenos		X
105.	Cables bujías		X
106.	Compresor aire acondicionado		X
107.	Depósito de chisgueteros		X
108.	Distribuidor		X
109.	Filtro gasolina		X
110.	Marcha		X
111.	Motor limpiadores		X
112.	Motor ventilador		X
113.	Porta filtro de aire		X
114.	Radiador		X
115.	Sistema de inyección		X
116.	Transmisión (STD) (AUT)		X
117.	Tapón aceite motor		X
118.	Tapón radiador		X
119.	Tapón depósito líquido de frenos		X

General

No.	Inventario	Sí	No
120.	Canastilla		X
121.	Alarma		X
122.	Tapón de gasolina	X	
123.	Herramientas		X
124.	Sensor de reversa		X
125.	Quemacocos		X
126.	Toldo		X
127.	Gancho de arrastre		X
128.	Tapón gancho de arrastre		X
129.	Calcomanía de verificación		X
130.	Tapón birlo		X
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	X	

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ No ☒
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☒ No ☐
Cantidad: 1

Tipo de llaves
Normal ☒
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☐ No ☒
¿Funciona? Sí ☐ No ☒
Marca:

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☒

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☒ Pantalla TV Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☒ Marca:
TAG Sí ☐ No ☒

Llantas — **Vida**
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (1/4, 1/2, 3/4)
DD: Cooper 235/75 R15
TD: Cooper 235/75 R15
DI: Cooper 235/75 R15
TI: Cooper 235/75 R15
R: NO
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☒
DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines
Marca: Ford
Original / Especial
Aleación / Acero
No. (1) (2) (3) (4)
No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: Ford
Original / Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Trasero

16.	Medallón	X	
17.	Limpiadores	X	X
18.	Lámpara stop	X	X
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela	X	
21.	Calaveras (1) (2) (3) (4)	X	X
22.	Reflejantes		
23.	Defensa	X	X
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape	Sí	X

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		X

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		X

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extinguidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

81.	Perilla palanca	X	
82.	Botones puerta	X	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X	X
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (1) (2) (3) (4)	X	X
86.	Bocinas radio	X	
87.	Cinturones de seguridad	X	X
88.	Banca de asiento trasero	X	
89.	Respaldo de asiento trasero	X	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	X	X
91.	Alfombra	X	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	X	

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de cláxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina	X	
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	X	X

Marca:

Adicionales

Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas

Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (1/4,1/2,3/4)

DD: Cooper 235/75 R15
TD: Cooper 235/75 R15
DI: Cooper 235/75 R15
TI: Cooper 235/75 R15
R: NO
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐

DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines

Marca: Ford

Original | Especial — No. (1) (2) (3) (4)
Aleación | Acero — No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Ford

Original | Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
	Denis Rosa Martinez	Gruas Eden Amado	Francisco Hernandez

REV.06

FDDO-346

ESTADO DE QUERÉTARO

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
16 OCT. 2026
PENSIÓN DE VEHÍCULOS RECUPERADOS
Firma
Hora 9:15

CI/QRO/12114/2026 relacionada con **CI/QRO/ 20282/2026 |CARPETA**
U2| UNIDAD
U2/5606/2026 |OFICIO
DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO EN DEFINITIVA| **ASUNTO**

Corregidora, Querétaro a 24 de septiembre del 2026

PENSIÓN DE VEHÍCULOS RECUPERADOS
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

P R E S E N T E.-
Le informo que ha sido autorizada en **DEFINITIVA** la devolución del vehículo, que a continuación se detalla:

Unidad Vehicular			
MARCA	FORD	**MODELO**	2006
TIPO	PICKUP	**LÍNEA**	RANGER XL CREW
COLOR	BLANCO	**PLACAS**	SX8199D PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO
SERIE ORIGINAL	8AFDT50D866472857	**SERIE ALTERADA**	8AFDT50D386110938
MOTOR ORIGINAL	HECHO EN ARGENTINA		
DENIS PRESA MARTÍNEZ		**NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA LA DEVOLUCIÓN**	
PENSIÓN DE VEHÍCULOS RECUPERADOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ubicado en AVENIDA DE LA CASCADA #10 LOTE 13, PARQUE INDUSTRIAL LA NORIA, EL MARQUES, QUERÉTARO,		**LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA UNIDAD VEHICULAR**	
OBSERVACIONES: SE AUTORIZA AL PERSONAL DEL CORRALÓN A EFECTO DE RETIRAR LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN **SX8199D PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO,** MISMA QUE DEBERÁ PONER A DISPOSICIÓN DE ESTA PRESENTE AUTORIDAD.			

FUNDAMENTO

Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 bis de la Constitución Política del estado de Querétaro; 131 fracción III, 245, 246 y 247 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ATENTAMENTE.

LICENCIADO BARUC MOISÉS LEÓN SÁNCHEZ
FISCAL DE INVESTIGACIÓN ADSCRITO A LA UNIDAD 2

Vo.Bo.
LICENCIADO. BOCANEGRA MENDOZA JOSÉ ALBERTO
FISCAL DECIDOR DE LA DEMANDA 1, DE LA UNIDAD 2.

Lateral Autopista México-Querétaro 2060 | Centro Sur, C.P. 76090 | Querétaro, Qro. | Tel. 442 238 7000 | www.fiscaliageneralqueretaro.gob.mx

GRUAS FORZA

Grua: Gasa placa: 17AT-DW BBVA 109975

INVENTARIO VEHICULO

Aog. 00252

F.

SINIESTRO: B637265564
OPERADOR: Francisco de Jesus
FECHA: 16/10/26
COLOR: blanco AÑO: 2006

MARCA: Ford TIPO: Ranger
VIN: 8AFDT50D386110938 PLACA: S/P

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCIÓN		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA		No	Visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA		No Visible	
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAHULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		Visible	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR		X	
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		No Visible.	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		X
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		No Visible	
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			
BALASTRAS		X	
BULBOS	X	X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X	X	
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X	X	
PLACAS	X		
RINES	X	X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		







OBSERVACIONES: Escape Soldado.

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Fernando Luis A.	Francisco de Jesus	Fernando Luis A.
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA