

MARCA: Chevrolet TIPO: Truck  
 VIN: SAG116CJ17R200646 PLACA: N/A

SINIESTRO: B66329463  
 OPERADOR: Fernando Palomares  
 FECHA: 14/05/24  
 COLOR: GRU AÑO: 2007

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		<u>N/U</u>	
COMPUTADORA MOTOR		<u>N/U</u>	
ESTEREO		<u>N/U</u>	
LLANTA DE REFACCIÓN		<u>N/U</u>	

AUTB0138

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA		<u>N/U</u>	
LLAVES	<input checked="" type="checkbox"/>		
CATALIZADOR		<u>N/U</u>	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

*Costado Perforación*

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
TAPA CAJUELA		<input checked="" type="checkbox"/>	
HERRAMIENTA		<input checked="" type="checkbox"/>	
GATO		<input checked="" type="checkbox"/>	
LLAVE DE RUEDA		<input checked="" type="checkbox"/>	
SEÑALES DE CARRETERA		<input checked="" type="checkbox"/>	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
COFRE			<input checked="" type="checkbox"/>
CUARTOS DE LUZ		<input checked="" type="checkbox"/>	
DEFENSA DELANTERA			<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BALASTRAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BULBOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
FAROS DE NIEBLA		<input checked="" type="checkbox"/>	
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PARRILLA			<input checked="" type="checkbox"/>
PLUMAS LIMPIADORES		<input checked="" type="checkbox"/>	
PORTAPLACA		<input checked="" type="checkbox"/>	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			<input checked="" type="checkbox"/>
BULBOS			<input checked="" type="checkbox"/>
CAJUELA			<input checked="" type="checkbox"/>
DEFENSA TRASERA			<input checked="" type="checkbox"/>
LIMPIADOR		<input checked="" type="checkbox"/>	
MEDALLON		<input checked="" type="checkbox"/>	
PORTAPLACA		<input checked="" type="checkbox"/>	
SISTEMA DE ESCAPE			<input checked="" type="checkbox"/>


INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>		
ASIENTOS DELANTEROS			<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENTOS TRASEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOLSA DE AIRE			<u>N/U</u>
CABECERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
GUANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CINT. SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>		
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>		
CODERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CONSOLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CONTROL A/C	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEFROSTER	<input checked="" type="checkbox"/>		
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
INSTRUMENTOS TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
LUZ STOP	<input checked="" type="checkbox"/>		
MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>		
RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>		
SEGUROS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>		
ELEVADORES ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>		
VISERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		<input checked="" type="checkbox"/>	
SPOILERS		<input checked="" type="checkbox"/>	
FUSIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>		
PLACAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		
ALARMA		<input checked="" type="checkbox"/>	
EXTINGUIDOR		<input checked="" type="checkbox"/>	
ANTENA		<input checked="" type="checkbox"/>	
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE		<input checked="" type="checkbox"/>	
CANASTILLA		<input checked="" type="checkbox"/>	
ADAPTACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			<input checked="" type="checkbox"/>
COSTADOS			<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESTRIBO		<input checked="" type="checkbox"/>	
MANIJAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
MOLDURAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
PUERTA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PUERTA TRASERA			<input checked="" type="checkbox"/>
SALPICADERA			<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	<input checked="" type="checkbox"/>		
VIDRIOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
COSTADOS			<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESTRIBO		<input checked="" type="checkbox"/>	
MANIJAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
MOLDURAS		<input checked="" type="checkbox"/>	
PUERTA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PUERTA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
SALPICADERA			<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	<input checked="" type="checkbox"/>		
VIDRIOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

**INVENTARIO VEHÍCULO**

RESGUARDO(CCAO): \_\_\_\_\_  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

AOTB00133

MARCA: <u>Chevrolet</u>	TIPO: <u>Tracker</u>
VIN: <u>8A9L16C517K200696</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>366320463</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>18-05-26</u> COLOR: <u>gris</u>	AÑO: <u>2007</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR			X

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

CERRADO

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B66329463	Número de póliza: 746B0505N	Inciso / Certificado: 03	Placas: MXY915B
Marca: Chevrolet	Submarca: Lacetti	Tipo: SUV	Modelo: 2007
Nombre del ajustador: Fidel Tabares	Claves: X186	Fotos: X186	Color: Gris
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Cecilia Adrien Muñoz Tovar	Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No \$	Correo electrónico: DPA

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

- 1 Medallas
- 2 Tapa catalpa
- 3 Zamba catalpa
- 4 Faros ABS
- 5 Catalpa derecha
- 6 Catalpa izquierda
- 7 Frontal
- 8 Tumba burros
- 9 cofre y parte
- 10 Salpitradas

Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolor o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercer) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, distorsionan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

5 / Preex

Datos depósito deducible

Banco: BBVA  
Cuenta / Convenio: 617482  
Referencia 1: Escribe el número de siniestro sin la letra B  
Referencia 2: Deducible

El Comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Acto online  
Número de pase: Acto online  
Domicilio (calle, número exterior/interior, colonia, teléfonos): C. Olve 19 Recursos H.dralira 54913 Burevire  
Firma del ajustador: M X186

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.

Olorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado: ADRIAN MUÑOZ TOVAR

Asignación de taller

El sujeto propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio aceptó el presente documento de indemnización con el conocimiento de la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los datos marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

El vehículo que se otorgó esta autorización de servicio para el que se otorgó esta autorización de servicio se entregó en el momento de la entrega del vehículo respectivo del que se otorgó esta autorización de servicio. El presente documento de indemnización se otorgó por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?  
atencionclientes.mx@bbva.com  
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.  
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Nombre y firma del interesado

**Aviso de Privacidad**

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B66329463	Póliza 746B08452R	Inciso / certificado 03	Número de serie 8A9116C517R700691
Marca Chevrolet	Submarca Ticoke	Tipo / cilindraje 3000	Modelo 2007
Lugar Cda Mex	Fecha Día 11 Mes 5 Año 2016	Placas MXV 915B	Cantidad de placas (0) (1) (2)
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado Cecilia Ad... México	Celular 7000	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

**Delantero**

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

**Interior**

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

**Otros**

<b>Computadora</b> ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones: cofre Boguead	<b>Batería</b> ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	<b>Tarjeta de circulación</b> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

**Trasero**

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

**Motor**

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

**Lado derecho**

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

**Lado izquierdo**

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

**Adicionales**

Pantalla GPS Sí  No  Pantalla TV Sí  No   
 Tarjeta GPS SD Sí  No  Marca: TAG Sí  No

**Llantas** **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)  
 DD: \_\_\_\_\_  
 TD: \_\_\_\_\_  
 DI: \_\_\_\_\_  
 TI: \_\_\_\_\_  
 R: \_\_\_\_\_  
 ¿Funda o cubierta? Sí  No   
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Rines**

Marca: Agencia  
 Original Especial No. (1) (2) (3) (4)  
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca: Agencia  
 Original Especial

**Observaciones**

**Objetos personales**

**Adaptaciones equipo especial**

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán resueltos** para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los ni únicamente cuando el vehículo**