



griasfuerza@outlook.com

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 18/07/26 Hora 3:16

No. De Reporte A0680156

No. De alistas 874637001

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca

Chevrolet

Tipo

Corsa

Modelo

2005

Color

Plata.

No. De Serie

BAGX119R45RBA346

Placas

KVV-230-A

No. De Motor

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	1	
BATERIA	1	
BIJONETA ACEITE MOTOR	1	
CLAXON	1	
BOMBA AGUA	1	
BOMBA GASOLINA	2	
BIANBAS MOTOR	1	
SISTEMA FRENS	1	
CABLES BILJA	1	
AIRE ACONDICIONADO	1	
COMPUTADORA MOTOR	1	
DEPOSITO LIMPIADORES	1	
DIRECCION HIDRAULICA	1	
DISTRIBUIDOR		1
ENCENDIDO ELECTRONICO		1
GENERADOR	1	
MARCHA	1	
MONDLOCK	1	
VENTILADOR	1	
RADIADOR	1	
TANQUE DE GASOLINA	1	
TAPON DE GASOLINA	1	
TAPON DE ACEITE	1	
TAPON RADIADOR	1	
TURBO CARGADOR		1

INTERIOR

ALFOMBRA	1	
ASIENTOS DELANTEROS	2	
ASIENTOS TRASEROS	2	
BOQUINAS	2	
STEREO CD	2	
BOLSAS DE AIRE	2	
CABECERAS	1	
CENICEROS	1	
GUANTERA	1	
CINT. DE SEGURIDAD	1	
CODERAS		1
CONSOLA	1	
CONTROL DE AIRE ACOND	1	
DEFROSTER	1	
ENCENDEDOR		1
ESPEJO RETROVISOR	1	
INSTRUMENTOS TABLERO	1	
LUZ INTERIOR	2	
LUZ STOP	2	

SI NO

CATALIZADOR	1	
-------------	---	--

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANEJAS	1	
PALANCA DE VELOCIDADES	1	
RADIO STEREO AMFM	1	
RELOJ		1
SEGUROS ELECTRICOS		1
TABLERO	1	
TAPETES	1	
ELEVADORES ELECTRICOS	1	
VESTIDURAS		1
VOLANTE	1	
VICERAS	1	

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	1	
CABLES PASADORIENTE	1	
TAPA CAJUELA	1	
HERRAMIENTA	1	
GATO	1	
LLAVE DE RUEDA	1	
LLANTA DE REFACCION	1	
SENALES DE CARRETERA	1	

LADO DER-IZQ

ALETAS	1	
COSTADOS	1	
ESPEJO EXTERIOR	1	
ESTRIBO	1	
MANIJAS EXTERIORES	1	
MOLDURAS	1	
PUERTAS DELANTERAS	1	
PUERTAS TRASERAS	1	
SALPICADERA	1	
TAPONES DE RUEDAS	1	
VIDRIOS LATERALES	1	

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	1	
COFRE	1	
CUARTOS DE LUZ	1	
DEFENSA DELANTERA	1	
FAROS DE HALOGENO	1	
FAROS DE NIEBLA	1	
PARABRISAS	1	
PARRILLA	1	
PLUMAS LIMPIADORES	1	
PORTAPLACA	1	
CALAVERAS	1	
CAJUELA	1	
DEFENSA TRASERA	1	

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES		1
MEDALLON	1	
PORTA PLACA		1
SISTEMA DE ESCAPE	1	

GENERAL

ANTENA	1	
CANASTILLA		1
SPOILERS D Y T		1
FUSIBLES	1	
PLACAS	1	
RINES	1	
ALARMA	2	
EXTINGUIDOR	1	
OBJETOS PERSONALES	1	
PLACA VIN	1	
LLANTAS	2	
KILOMETRAJE	2	
OTROS		
REDILLAS	NO	

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad Volcada.
Con Sonido (en cajuela)
ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO
Traslado: Santa Cruz del Valle

ELABORO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Alejandro de Horta

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

BBVA

Seguros

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B74C370C1	Número de póliza: B456 210622	Inciso / Certificado: 00001	Placas: KVVW230A
Marca: Chevrolet	Submarca: Cosva	Tipo: Sedan	Modelo: 2005
Nombre del ajustador: Julio Alberto Trejo	Claves: Cuadras M18	Fotos:	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Alejandro Hernández	Celular: CHAVIN	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VII, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Todo coffee cajuela Puertas Bds**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 18-07-2024 Lugar de expedición: Tehuacan J71 Firma del ajustador: Julio Trejo M18
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes) Nombre del taller: Pension multisistencia Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Auto online Número de pase: Calle Potrero #31 745 8INTS	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó discurrir en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.