

CCAO-GDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 13/7/26 Hora 4:00

No. De Reporte A06B0121

No. De siniestro B72432768

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca Chevrolet Tipo Tornado Modelo 2004 Color bco

No. De Serie 93CXM80R64C220060 Placas No. De Motor

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENOS	☒	☐
CABLES BUJÍA	☒	☐
AIRE ACONDICINADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR

ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

SI NO

CATALIZADOR	☐	☒
-------------	--------------------------	-------------------------------------

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ

ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐
OTROS	☒	☐
REDILLAS	☒	☐

NOTAS Y OBSERVACIONES

Gripe trasero

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Serv. Técnico Celos

ELABORO

Aldo Acero

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

MARICHAL

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.


Número de siniestro: B72432768	Número de póliza: 856621081B	Inciso / Certificado: 1	Placas: JN29831
Marca: Chevrolet	Submarca: Tornado	Tipo: P.V.	Modelo: 2004
Nombre del ajustador: Gustavo Estrada	Claves: M048	Fotos:	Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No \$ S/D
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Eduardo Rafael	Celular: 4773432513	Correo electrónico:

Gutiérrez Fregoso

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible
Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Fecha de expedición:	30 Junio 2026
Lugar de expedición:	Edif. Tal

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: serv. tecnico Colon	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Av. Colon #1640 esq. Cipres
Número de pase: Delfresno	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Indemnización de daños Asignación de taller
Nombre y firma del interesado	Nombre y firma del interesado

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 500, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, CDMX, realizamos los datos personales con la finalidad de verificar la identidad administrativa, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que ofrecemos a los clientes, conforme al Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en línea.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario del seguro celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Poliza	Inicio / certificado	Número de serie
B72432768-856621081B	856621081B	1	932X M80264C70060
Marca	Submarca	Tipo / color	Año
Chrysler	Cornado	TU	2004
Lugar	Fecha	Hora	Color
Gdl.	30	6	Blanco
Atención a	Nombre del interesado	Cédula	Correos electrónicos
Assegurado	Edmundo Rafael	477 393 2513	
Afectado no	Autobuses		

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? Si ☐ No ☐	¿Es visible? Si ☐ No ☐		
3	Plumas limpiadores			67	Espejo retrovisor			Observaciones	Marca		
4	Cable			68	Vitreros						
5	Cuartos de luz			69	Tablero						
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)						
7	Focos () Halógeno () Xenón () Led			71	Botones de estérreo						
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado						
9	Parrilla			73	Control calefacción						
10	Emblemas			74	Control eléctrico						
11	Falsa			75	Guantero						
12	Molduras			76	Cronola						
13	Regillas de falsa			77	Porta vasos						
14	Porta placa			78	Encendedor						
15	Spoiler			79	Cenicero						
Trasero				Motor				Adicionales			
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Pantalla GPS Si ☐ No ☐	Pantalla TV Si ☐ No ☐		
17	Limpia vidrios			81	Perilla palanca			Tarjeta GPS SD Si ☐ No ☐	Marca		
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			TAG Si ☐ No ☐			
19	Tapa capota (puerta)			83	Ajuste delantero (izquierdo) (derecho)						
20	Emblema rueda			84	Corderos						
21	Calaveras (2) (4)			85	Manijas de puertas (2) (4)						
22	Reflejos			86	Bocinas radio						
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad						
24	Molduras			88	Banca de asiento						
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero						
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (2) (4)						
27	Spoiler			91	Alfombra						
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
Lado derecho				General				Rines			
29	Salpicadera			93	Alternador			Marca			
30	Cuarto luz lateral			94	Amortizador delantero (izquierdo) (derecho)			Original Especial	No. (1) (2) (3) (4)		
31	Espejo lateral			95	Amortizador trasero (izquierdo) (derecho)			Aleación Acero	No. (1) (2) (3) (4)		
32	Cristal aleta			96	Bandas de motor						
33	Puerta delantera			97	Bayoneta aceite dirección						
34	Cristal puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor						
35	Manija de puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión						
36	Puerta trasera			100	Bobina						
37	Cristal puerta trasera			101	Bocina de claxon						
38	Manija de puerta trasera			102	Bomba de agua						
39	Cristal costado			103	Bomba dirección hidráulica						
40	Estríbo			104	Boxer de frenos						
41	Molduras			105	Cables bujías						
Lado izquierdo				Volante				Observaciones			
42	Salpicadera			106	Compresor aire acondicionado			Marca			
43	Cuarto luz lateral			107	Depósito de chisgueros			Original Especial			
44	Espejo lateral			108	Distribuidor						
45	Cristal aleta			109	Filtro gasolina						
46	Puerta delantera			110	Marcha						
47	Cristal puerta delantera			111	Motor limpiadores						
48	Manija de puerta delantera			112	Motor ventilador						
49	Puerta trasera			113	Porta filtro de aire						
50	Cristal puerta trasera			114	Radiador						
51	Manija de puerta trasera			115	Sistema de inyección						
52	Cristal costado			116	Transmisión (S/D) (AUT)						
53	Estríbo			117	Tapón aceite motor						
54	Molduras			118	Tapón radiador						
Cajuela				Objetos personales				Adaptaciones especiales			
55	Alfombra cartón cajuela			119	Tapón depósito líquido de frenos						
56	Birlo de seguridad			120	Canastilla						
57	Cables pasa corriente			121	Alarma						
58	Extintidor			122	Tapón de gasolina						
59	Gato			123	Herramientas						
60	Gato hidráulico			124	Sensor de reversa						
61	Llave de rueda			125	Quemacocos						
62	Señales de carretera			126	Toldo						
63	Tapete cubre llanta			127	Gancho de arrastre						
64	Tapa sombrerera			128	Tapón gancho de arrastre						
				129	Calcomanía de verificación						
				130	Tapón birlo						
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)						

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no reves los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe