

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): TEOLOYUCAN ☐ TRASLADO(PROV): _____
G-FORZA OP YONATHAN BARRAGAN H-21:20

MARCA: <u>RENAULT</u>	TIPO: <u>KWID</u>
VIN: <u>93Y1R2057K1531995</u>	PLACA: <u>SIP</u>
SINIESTRO: <u>B66662164</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>24-07-26</u> COLOR: <u>BLANCO</u>	AÑO: <u>2019</u>

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTA PLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTA PLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL



Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 366662164	Número de póliza: 8C562108XS	Inciso / Certificado: 1	Placas: LHJ633A
Marca: Renault	Submarca: Kwid	Tipo: Hatchback	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: Alejandra Beltrán	Claves: X-296	Fotos: X-296	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 50%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Victor Manuel Zarate Chang	Celular: 5643280589	Correo electrónico: 5643280589

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible

Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Fecha de expedición: **23 / Julio - 2026**Lugar de expedición: **Atlix, Oaxaca, CDMX**

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. Olivo 19, Recursos Hidráulicos, Buenavista, Edo Mex CP 54913
Número de pase: Teble PT	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.

La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.

Los daños marcados en esta autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. *Victor Manuel Zarate Chang	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado *Victor Manuel Zarate Chang El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autoriza desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	Asignación de taller Nombre y firma del interesado *Victor Manuel Zarate Chang El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Número de serie 1566662164	Placa 8C5G2108XS	Inciso / certificado	Número de serie 931R2D57KJ531995
Marca Renault	Submarca Kwid	Tipo / cilindrada Hatchback 3 cil.	Modelo 2019
Lugar CDMX, Iztapalapa	Fecha 23/07/26	Placas Sin Placas	Kilometraje 197338
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Victor Manuel Zarate Chang	Celular 5643280589	Correo electrónico ib.chang31@gmail.com

No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores	1		66	Luz interior			¿Es visible? SI ☒ No ☐	¿Es visible? SI ☒ No ☐		
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca: Sin marca.		
4	Cofre			68	Viseras						
5	Cuartos de luz			69	Tablero						
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)						
7	Focos ☐ Halogeno ☐ Xenon ☐ Led			71	Botones de estereo						
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado						
9	Parrilla			73	Control calefacción						
10	Emblemas			74	Control eléctrico						
11	Facia			75	Guantera						
12	Molduras			76	Consola						
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos						
14	Porta placa			78	Encendedor						
15	Spoiler			79	Cenicero						
Trasero				80	Palanca de velocidades			Llaves	Tipo de llaves		
16	Medallón			81	Perilla palanca			Llave de encendido	Normal ☐		
17	Limpiadores	1		82	Botones puerta			¿Funciona? SI ☒ No ☐	Código de encendido ☐		
18	Lampara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Cantidad: 1	Tarjeta ☐		
19	Tapa caudela / quita puerta			84	Coderas						
20	Emblema caudela			85	Manijas de puertas (2) (4)						
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio						
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad						
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero						
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero						
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)						
26	Camara de reversa			91	Alfombra						
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
28	Escape			Motor				Llantas			
Lado derecho				93	Alternador			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)			
29	Sapicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			DD: Blackhawk 175/70/14 V2			
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TD: Agate 175/70/14 V2			
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			DI: Blackhawk 175/70/14 V2			
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			TI: Agate 175/70/14 V2			
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			R: 100 pesos con Refacción			
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			¿Fundó o cubierta? SI ☐ No ☒			
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina			DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción			
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon			TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda			
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua						
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica						
39	Cristal costado			104	Boster de frenos						
40	Estribo			105	Cables bujías						
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado						
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueros						
42	Sapicadera			108	Distribuidor						
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina						
44	Espejo lateral			110	Marcha						
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores						
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador						
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire						
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador						
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección						
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (6D) (AUT)						
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor						
52	Cristal costado			118	Tapón radiador						
53	Estribo			119	Tapón depósito líquido de frenos						
54	Molduras			General				Observaciones			
Cajuela				120	Canastilla			Tapa de guantera en la cajuela			
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma			Sin placas k retina NA			
56	Birio de seguridad			122	Tapón de gasolina						
57	Cables pasa corriente			123	Herramientas						
58	Extintidor			124	Sensor de reversa						
59	Gato			125	Quemacocos						
60	Gato hidráulico			126	Toldo						
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre						
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre						
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación						
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo						
				131	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (4)						

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Victor M. Zarate Chang
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

AJUSTADOR
Alejandra Beltrán Cahuar
Nombre y firma del ajustador que recibe

ROXAN
Razón social de la grúa

Abraham
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL
FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL EN IZTAPALAPA
COORDINACIÓN TERRITORIAL: IZP-8
UNIDAD DE INVESTIGACION: 5 S/D
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: CI-FIIZP/IZP-5/UI-1 C/D/00417/05-2026
DELITO: LESIONES CULPOSAS
Ciudad de México, 23 de Julio de 2026

NOTIFICACIÓN DE DEVOLUCIÓN

C. VICTOR MANUEL ZARATE CHANG
PROPIETARIO
DOMICILIO: CALLE JOSE GARCIA PRECIAT, NUMERO
16 COL. AMPLIACION MIGUEL HIDALGO, 3ERA SECCION,
ALCALDIA TLALPAN, C.P. 14250


Con fundamento en los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82 fracción I, 85, 94, 127, 131, 231, 245, 246 y 247 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 2, 3, 4, 9, fracción II, 12 y 36 fracción XIX de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 1 y 6, fracciones VII y XIV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; artículos relacionados con el Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y, demás aplicables; NOTIFICÓ a Usted que el **VEHÍCULO DE LA MARCA RENAULT, TIPO KWID, AÑO MODELO 2019, PLACAS LHJ-633-A, COLOR: BLANCO, NO. SERIE: 93Y1R2D57KJ531995, NO. MOTOR: NO SE APRECIA POR SUS ACCESORIOS,** le será DEVUELTO en la Coordinación Territorial IZP-08, ubicado en AV. ZACATLÁN SIN NÚMERO, COL. LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 09780 en **DEPÓSITO PROVISIONAL**, imponiéndosele la obligación de exhibirlo cuando se le requiera, ello derivado de las actuaciones en la Carpeta de Investigación citada al rubro, en la que Usted tiene la calidad de PROPIETARIO.

También, se hace de su conocimiento el contenido del artículo 55 del Código Penal para el Distrito Federal, que establece que Usted **cuenta con 20 días naturales** a partir de esta notificación para recoger dicho bien mueble, apercibido que, **en caso de no hacerlo, causará abandono** a favor de la institución ante la cual se encuentran a disposición y podrán ser, enajenados, destruidos o aprovechados.

VO. BO.
EL ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN
TERRITORIAL EN IZP-8
MTRA. RAQUEL FLORES VAZQUEZ.

ATENTAMENTE
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
LIC. YARELY NANCY TORRES ALQUERA

Vo. Bo.
EL C. FISCAL DE INVESTIGACIÓN
TERRITORIAL EN IZTAPALAPA.
LIC. GERMAN LOPEZ RODRIGUEZ



CALLE CERRADA ZACATLAN S/N ENTRE RETABLO
TLAPATONGO,
COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDIA
IZTAPALAPA CP 09790 CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: 55 5345 5686