

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: B71763662	Número de póliza: 885C5801K2	Inciso / Certificado: 01	Placas: UNG9781K
Marca: Renault	Submarca: Kwid	Tipo: H B	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: José Luis Ruiz López	Claves: R072	Fotos: Si	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 5,375
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Miguel Ángel Pérez Toledo	Celular: 9422501234	Correo electrónico: mperceztolledo@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Marco Radiador, Radiador**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 29/6/20 Lugar de expedición: ORO
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes) Nombre del taller: Auto Online Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior, interior, colonia, teléfonos): Santiago de Querétaro - Villa Apusco El Alto 300, 38188
--	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p> <p>Indemnización de daños: Miguel Ángel Pérez Toledo Nombre y firma del interesado</p>	<p>Asignación de taller: Miguel Ángel Pérez Toledo Nombre y firma del interesado</p>
---	---

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: _____ Afectados: _____



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
B71763662	885C5801K2	01	9571R3D53KJ532048
Marca	Submarca	Tipo / cilindros	Modelo
Renault	Kwid	HB	2014
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
ORE	24 Mes 6	UNG978K	(1)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
Segurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Miguel Angel Perez Toledo	4422501234	mperaztoledote@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1.	Parabrisas	/	/	65.	Cielo de toldo	/	/	Computadora	Batería		
2.	Brazos de limpiadores	/	/	66.	Luz interior	/	/	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
3.	Plumas limpiadoras	/	/	67.	Especjo retrovisor	/	/	Observaciones:	Marca:		
4.	Cofre	/	/	68.	Viseras	/	/		Wotw 10		
5.	Cuartos de luz	/	/	69.	Tablero	/	/	Liaves	Tipo de liaves		
6.	Faro principal (izquierdo) (defectuoso)	/	/	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/	Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>		
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/	71.	Botones de estéreo	/	/	¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Código de encendido <input type="checkbox"/>		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (defectuoso)	/	/	72.	Control aire acondicionado	/	/	Cantidad: <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta <input type="checkbox"/>		
9.	Parrilla	/	/	73.	Control calefacción	/	/	Auto estéreo	Tarjeta de circulación		
10.	Emblemas	/	/	74.	Control eléctrico	/	/	Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
11.	Facia	/	/	75.	Guanteras	/	/	¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Marca:		
12.	Molduras	/	/	76.	Consola	/	/				
13.	Rejillas de facia	/	/	77.	Porta vasos	/	/	Adicionales			
14.	Porta placa	/	/	78.	Encendedor	/	/	Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
15.	Spoiler	/	/	79.	Cenicero	/	/	Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Marca:		
Trasero				80.	Palanca de velocidades	/	/	TAG <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
16.	Medallón	/	/	81.	Perilla palanca	/	/	Llantas			
17.	Limpiadores	/	/	82.	Botones puerta	/	/	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	Vida		
18.	Lámpara stop	/	/	83.	Asiento delantero (izquierda) (derecho)	/	/	DD: Vesta 165/70 R14	1/2		
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	/	84.	Coderas	/	/	TD: Vesta 165/70 R14	1/2		
20.	Emblema cajuela	/	/	85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	/	DI: Vesta 165/70 R14	1/2		
21.	Calaveras (2) (4)	/	/	86.	Bocinas radio	/	/	TI: Vesta 165/70 R14	1/2		
22.	Reflejanets	/	/	87.	Cinturones de seguridad	/	/	R: Vesta 165/70 R14	1/2		
23.	Defensa	/	/	88.	Banca de asiento trasero	/	/	¿Fundas o cubiertas? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No			
24.	Molduras	/	/	89.	Respaldo de asiento trasero	/	/	DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda		
25.	Porta placa	/	/	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/	TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		
26.	Cámara de reversa	/	/	91.	Alfombra	/	/	Rines			
27.	Spoiler	/	/	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/	Marca: <u>originales</u>			
28.	Escape	/	/	Motor				<input type="checkbox"/> Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial	No. (1) (2) (3) <input checked="" type="checkbox"/>		
Lado derecho				93.	Alternador	/	/	<input type="checkbox"/> Aleación <input checked="" type="checkbox"/> Acero	No. (1) (2) (3) (4)		
29.	Salpicadera	/	/	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	Volante			
30.	Cuarto luz lateral	/	/	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/	Marca: <u>original</u>			
31.	Especjo lateral	/	/	96.	Bandas de motor	/	/	<input type="checkbox"/> Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial			
32.	Cristal aleta	/	/	97.	Bayoneta aceite dirección	/	/	Observaciones			
33.	Puerta delantera	/	/	98.	Bayoneta aceite motor	/	/				
34.	Cristal puerta delantera	/	/	99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/				
35.	Manija de puerta delantera	/	/	100.	Bobina	/	/				
36.	Puerta trasera	/	/	101.	Bocina de claxon	/	/				
37.	Cristal puerta trasera	/	/	102.	Bomba de agua	/	/				
38.	Manija de puerta trasera	/	/	103.	Bomba dirección hidráulica	/	/				
39.	Cristal costado	/	/	104.	Booster de frenos	/	/				
40.	Estribo	/	/	105.	Cables bujías	/	/				
41.	Molduras	/	/	106.	Compresor aire acondicionado	/	/				
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueros	/	/				
42.	Salpicadera	/	/	108.	Distribuidor	/	/				
43.	Cuarto luz lateral	/	/	109.	Filtro gasolina	/	/				
44.	Especjo lateral	/	/	110.	Marcha	/	/				
45.	Cristal aleta	/	/	111.	Motor limpiadores	/	/				
46.	Puerta delantera	/	/	112.	Motor ventilador	/	/				
47.	Cristal puerta delantera	/	/	113.	Porta filtro de aire	/	/				
48.	Manija de puerta delantera	/	/	114.	Radiador	/	/				
49.	Puerta trasera	/	/	115.	Sistema de inyección	/	/				
50.	Cristal puerta trasera	/	/	116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	/				
51.	Manija de puerta trasera	/	/	117.	Tapón aceite motor	/	/				
52.	Cristal costado	/	/	118.	Tapón radiador	/	/				
53.	Estribo	/	/	119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	/				
54.	Molduras	/	/	General				Objetos personales			
Cajuela				120.	Canastilla	/	/	NO dep cosas personales			
55.	Alfombra cartón cajuela	/	/	121.	Alarma	/	/				
56.	Birlo de seguridad	/	/	122.	Tapón de gasolina	/	/				
57.	Cables pasa corriente	/	/	123.	Herramientas	/	/				
58.	Extinguidor	/	/	124.	Sensor de reversa	/	/				
59.	Gato	/	/	125.	Quemacocos	/	/				
60.	Gato hidráulico	/	/	126.	Toldo	/	/				
61.	Llave de ruedas	/	/	127.	Gancho de arrastre	/	/				
62.	Señales de carretera	/	/	128.	Tapón gancho de arrastre	/	/				
63.	Tapete cubre llanta	/	/	129.	Calcomanía de verificación	/	/				
64.	Tapete cubre llanta	/	/	130.	Tapón birlo	/	/				
				131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input checked="" type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/	Adaptaciones equipo especial			

Trasero

16	Medallón	/
17	Limpiadores	/
18	Lámpara stop	/
19	Tapa cajuela / quita puerta	/
20	Emblema cajuela	/
21	Calaveras (2) (4)	/
22	Reflejes	/
23	Defensa	/
24	Molduras	/
25	Porta placa	/
26	Cámara de reversa	/
27	Spoiler	/
28	Escape	/

Lado derecho

29	Salpicadera	/
30	Cuarto luz lateral	/
31	Espejo lateral	/
32	Cristal aleta	/
33	Puerta delantera	/
34	Cristal puerta delantera	/
35	Manija de puerta delantera	/
36	Puerta trasera	/
37	Cristal puerta trasera	/
38	Manija de puerta trasera	/
39	Cristal costado	/
40	Estribo	/
41	Molduras	/

Lado izquierdo

42	Salpicadera	/
43	Cuarto luz lateral	/
44	Espejo lateral	/
45	Cristal aleta	/
46	Puerta delantera	/
47	Cristal puerta delantera	/
48	Manija de puerta delantera	/
49	Puerta trasera	/
50	Cristal puerta trasera	/
51	Manija de puerta trasera	/
52	Cristal costado	/
53	Estribo	/
54	Molduras	/

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela	/
56	Birlo de seguridad	/
57	Cables pasa corriente	/
58	Extintor	/
59	Gato	/
60	Gato hidráulico	/
61	Llave de rueda	/
62	Señales de carretera	/
63	Tapete cubre llanta	/
64	Tapa sombrerera	/

Perilla palanca

81	Perilla palanca	/
82	Botones puerta	/
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/
84	Codera	/
85	Manijas de puertas (2) (4)	/
86	Bocinas radio	/
87	Cinturones de seguridad	/
88	Banca de asiento trasero	/
89	Respaldo de asiento trasero	/
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/
91	Alfombra	/
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/

Motor

93	Alternador	/
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/
96	Bandas de motor	/
97	Bayoneta aceite dirección	/
98	Bayoneta aceite motor	/
99	Bayoneta aceite transmisión	/
100	Bobina	/
101	Bocina de claxon	/
102	Bomba de agua	/
103	Bomba dirección hidráulica	/
104	Boster de frenos	/
105	Cables bujías	/
106	Compresor aire acondicionado	/
107	Depósito de chisqueteros	/
108	Distribuidor	/
109	Filtro gasolina	/
110	Marcha	/
111	Motor limpiadores	/
112	Motor ventilador	/
113	Porta filtro de aire	/
114	Radiador	/
115	Sistema de inyección	/
116	Transmisión (STD) (AUT)	/
117	Tapón aceite motor	/
118	Tapón radiador	/
119	Tapón depósito líquido de frenos	/

General

120	Canastilla	/
121	Alarma	/
122	Tapón de gasolina	/
123	Herramientas	/
124	Sensor de reversa	/
125	Quemacocos	/
126	Toido	/
127	Gancho de arrastre	/
128	Tapón gancho de arrastre	/
129	Calcomanía de verificación	/
130	Tapón birlo	/
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input checked="" type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/

Marca: _____

Adicionales

Pantalla GPS No Pantalla TV No
 Tarjeta GPS SD No Marca: _____
 TAG No

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/15 (3/A, 1/2, 1/4)
 DD: Vectra 165/70 R14 VE
 TD: Vectra 165/70 R14 VE
 DI: Vectra 165/70 R14 VE
 TI: Vectra 165/70 R14 VE
 R: Vectra 165/70 R14 VE
 ¿Funda o cubierta? Sí No
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Relación
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: originales
 Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: original
 Original Especial

Observaciones

Objetos personales

NO dejo cosas personales.

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Cesgo me presento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Miguel Ángel Ruiz Toledo
Miguel Ángel Ruiz Toledo
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recordarnos los objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los recibos, según corresponda. Te pedimos por favor no quitar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Isabel Ruiz Lopez - Miguel Ángel Ruiz Toledo - Guas Touring Juan Uriel Encarnación
 Nombre y firma del asegurado, tercero que entrega el vehículo Nombre y firma del ajustador que recibe Razón social de la grúa Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS
FORZA

GRUA: TOWING

INVENTARIO VEHICULO

PLACAS: 60-AR-115 BBVA
F. 109494

A09: 00093

MARCA: Renault TIPO: truid
VIN: 98Y1R3D53KJ532048 PLACA: 5/p

SINIESTRO: B71763662
OPERADOR: Antelmo Bernal
FECHA: 30-06-2019
COLOR: Rojo AÑO: 2019

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	No Visible		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	No Visible		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	No Visible		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	No Visible		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS		X	
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: Antelmo Bernal ENTREGA: Antelmo Bernal RECIBE: Antelmo Bernal
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA