

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: B68647567	Número de póliza: 853CS809GO	Inciso / Certificado: 1	Placas: GGDS46F
Marca: Renault	Submarca: Kwid	Tipo: HB	Modelo: 2021
Nombre del ajustador: Bernabe Davila Alvarez	Claves: 2089	Fotos: SI	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Hugo Martin Hernandez Cuellar	Celular: 412 111 9738	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Mecanica Por colision Bolsas de aire
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercerero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 30/05/26 Lugar de expedición: Celazap Gto Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Villa Oposo El Alto #300 Santiago de QRO
Número de pase: PT	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Indemnización de daños <i>[Firma]</i> Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).
---	---

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionacientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: Afectados:



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
858647567	853C580040	1	93Y126FSSRJ893782
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Renault	Kwid	HB	2024
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
Comanfort Gto	Día 30 Mes 05 Año 26	51P	(1)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☒ Asegurado ☐ Afectado no	Hugo Martin Hernandez Cuellar	412 111 97 38	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	☒	☒	65.	Cielo de toldo	☒	☒	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	☒	☒	66.	Luz interior	☒	☒	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐
3.	Plumas limpiadoras	☒	☒	67.	Espejo retrovisor	☒	☒	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	☒	☒	68.	Viseras	☒	☒		
5.	Cuartos de luz	☒	☒	69.	Tablero	☒	☒	Liaves	Tipo de liaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☒	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☒	Liave de encendido	Normal ☒
7.	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☒	71.	Botones de estéreo	☒	☒	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☒	72.	Control aire acondicionado	☒	☒	Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla	☒	☒	73.	Control calefacción	☒	☒	Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10.	Emblemas	☒	☒	74.	Control eléctrico	☒	☒	Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☒
11.	Facia	☒	☒	75.	Guantera	☒	☒	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Marca:
12.	Molduras	☒	☒	76.	Consola	☒	☒		
13.	Rejillas de facia	☒	☒	77.	Porta vasos	☒	☒	Adicionales	
14.	Porta placa	☒	☒	78.	Encendedor	☒	☒	Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☒ Sí ☐ No ☐	
15.	Spoiler	☒	☒	79.	Cenicero	☒	☒	Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No ☐ Marca:	
Trasero				80.	Palanca de velocidades	☒	☒	TAG ☒ Sí ☐ No ☐	
16.	Medallón	☒	☒	81.	Perrilla palanca	☒	☒	Llantas Vida	
17.	Limpiadores	☒	☒	82.	Botones puerta	☒	☒	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)	
18.	Lámpara stop	☒	☒	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☒	DD: ☐	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☒	84.	Coderas	☒	☒	TD: ☐	
20.	Emblema cajuela	☒	☒	85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☒	DI: ☐	
21.	Calaveras (2) (4)	☒	☒	86.	Bocinas radio	☒	☒	TI: ☐	
22.	Reflejantes	☒	☒	87.	Cinturones de seguridad	☒	☒	R: ☐	
23.	Defensa	☒	☒	88.	Banca de asiento trasero	☒	☒	¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐	
24.	Molduras	☒	☒	89.	Respaldo de asiento trasero	☒	☒	DD: Delantero derecha ☐ Dt: Delantero izquierda ☐ R: Refacción	
25.	Porta placa	☒	☒	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☒	TD: Trasera derecha ☐ TI: Trasera izquierda ☐	
26.	Cámara de reversa	☒	☒	91.	Alfombra	☒	☒		
27.	Spoiler	☒	☒	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☒		
28.	Escape	☒	☒	Motor				Rines	
Lado derecho				93.	Alternador	☒	☒	Marca: Renault	
29.	Salpicadera	☒	☒	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☒	Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
30.	Cuarto luz lateral	☒	☒	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☒	Alcación ☒ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
31.	Espejo lateral	☒	☒	96.	Bandas de motor	☒	☒		
32.	Cristal aleta	☒	☒	97.	Bayoneta aceite dirección	☒	☒		
33.	Puerta delantera	☒	☒	98.	Bayoneta aceite motor	☒	☒		
34.	Cristal puerta delantera	☒	☒	99.	Bayoneta aceite transmisión	☒	☒		
35.	Manija de puerta delantera	☒	☒	100.	Bobina	☒	☒		
36.	Puerta trasera	☒	☒	101.	Bocina de claxon	☒	☒		
37.	Cristal puerta trasera	☒	☒	102.	Bomba de agua	☒	☒		
38.	Manija de puerta trasera	☒	☒	103.	Bomba dirección hidráulica	☒	☒		
39.	Cristal costado	☒	☒	104.	Boster de frenos	☒	☒		
40.	Estríbo	☒	☒	105.	Cables bujes	☒	☒		
41.	Molduras	☒	☒	106.	Compresor aire acondicionado	☒	☒		
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros	☒	☒		
42.	Salpicadera	☒	☒	108.	Distribuidor	☒	☒		
43.	Cuarto luz lateral	☒	☒	109.	Filtro gasolina	☒	☒		
44.	Espejo lateral	☒	☒	110.	Marcha	☒	☒		
45.	Cristal aleta	☒	☒	111.	Motor limpiadores	☒	☒		
46.	Puerta delantera	☒	☒	112.	Motor ventilador	☒	☒		
47.	Cristal puerta delantera	☒	☒	113.	Porta filtro de aire	☒	☒		
48.	Manija de puerta delantera	☒	☒	114.	Radiador	☒	☒		
49.	Puerta trasera	☒	☒	115.	Sistema de inyección	☒	☒		
50.	Cristal puerta trasera	☒	☒	116.	Transmisión (STD) (AUT)	☒	☒		
51.	Manija de puerta trasera	☒	☒	117.	Tapón aceite motor	☒	☒		
52.	Cristal costado	☒	☒	118.	Tapón radiador	☒	☒		
53.	Estríbo	☒	☒	119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☒		
54.	Molduras	☒	☒	General				Observaciones	
Cajuela				120.	Canastilla	☒	☒		
55.	Alfombra cartón cajuela	☒	☒	121.	Alarma	☒	☒		
56.	Birlo de seguridad	☒	☒	122.	Tapón de gasolina	☒	☒		
57.	Cables pasa corriente	☒	☒	123.	Herramientas	☒	☒		
58.	Extinguidor	☒	☒	124.	Sensor de reversa	☒	☒		
59.	Gato	☒	☒	125.	Quemacocos	☒	☒		
60.	Gato hidráulico	☒	☒	126.	Tolito	☒	☒		
61.	Llave de rueda	☒	☒	127.	Gancho de arrastre	☒	☒		
62.	Señales de carretera	☒	☒	128.	Tapón gancho de arrastre	☒	☒		
63.	Tapete cubre llanta	☒	☒	129.	Calcomanía de verificación	☒	☒		
				130.	Tapón birlo	☒	☒		
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☒		

Objetos personales
Reca. Objetos personales
documentos y placas del
vehículo

Adaptaciones equipo especial

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extintor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

Compu

82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐
 Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐ Marca: _____
 TAG ☐ Sí ☒ No ☐

Llantas

Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD: _____
 TD: _____
 DI: _____
 TI: _____
 R: _____
 ¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No ☐
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: **Renault**
 Original ☒ Especial ☐ No. (1) (2) (3) (4) ☒
 Aleación ☒ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4) ☒

Volante

Marca: **Renault**
 Original ☒ Especial ☐

Observaciones

Objetos personales

* **Rece. Objetos personales**
Documentos y placas de
vehículo

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en **absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Pazón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346

GRUAS DELIER
FORZA

4HDA-94A-
INVENTARIO VEHICULO
A0600132

BBVA- 109600

MARCA: RENAULT TIPO: KWID
VIN: 93Y1R6T55RJ593782 PLACA: 57P

SINIESTRO: B68647567
OPERADOR: Miguel Angel Quera Gomez
FECHA: 03-08-2026
COLOR: VINO AÑO: 2024

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA		X	
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SENALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
GOFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACIÓN			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO	X		
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS	X		

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA