SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AO. 4885

# INVENTARIO VEHICULO

[X] RESGUARDO(CCAO): _____ [X] TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Renault TIPO: oroch
VIN: 93Y951MF5KJ458734 PLACA: S/P
SINIESTRO: B862666768 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 6/11/26 COLOR: Rojo AÑO: 2019

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | X | | |
| ALTERNADOR | X | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X | | |
| CLAXON | X | | |
| BOMBA AGUA | X | | |
| BANDAS MOTOR | X | | |
| SISTEMA FRENOS | X | | |
| CABLES BUJIAS | | X | |
| BOBINA | | X | |
| AIRE ACONDICIONADO | X | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | X | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | X | | |
| DISTRIBUIDOR | | X | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | X | | |
| GENERADOR | | X | |
| MARCHA | X | | |
| MONOBLOCK | X | | |
| VENTILADOR | X | | |
| RADIADOR | X | | |
| RADIADOR DE A/C | X | | |
| TANQUE DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE ACEITE | X | | |
| TAPON RADIADOR | X | | |
| TURBO CARGADOR | | X | |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | X | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | X | | |
| ASIENTOS TRASEROS | X | | |
| BOCINAS | | X | |
| BOLSA DE AIRE | X | | |
| CABECERAS | X | | |
| CENICEROS | | X | |
| GUANTERA | X | | |
| CINT. SEGURIDAD | X | | |
| CLAXON | | X | |
| CODERAS | X | | |
| CONSOLA | X | | |
| CONTROL A/C | X | | |
| DEFROSTER | X | | |
| ENCENDEDOR | | X | |
| ESPEJO RETROVISOR | X | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | X | | |
| LUZ INTERIOR | | X | |
| LUZ STOP | | X | |
| MANIJAS | X | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | | |
| RELOJ | | X | |
| SEGUROS ELECTRICOS | X | | |
| TABLERO | X | | |
| TAPETES | X | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | X | | |
| VESTIDURAS | X | | |
| VOLANTE | X | | |
| VISERAS | X | | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | X | | |
| COFRE | X | | |
| CUARTOS DE LUZ | X | | |
| DEFENSA DELANTERA | | | X |
| FAROS | X | | |
| BALASTRE | | X | |
| BULBOS | X | | |
| FAROS DE NIEBLA | | X | |
| PARABRISAS | X | | |
| PARRILLA | X | | |
| PLUMAS LIMPIADORES | X | | |
| PORTAPLACA | | X | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | X | | |
| BULBOS | X | | |
| CAJUELA | | X | |
| DEFENSA TRASERA | X | | |
| LIMPIADOR | | X | |
| MEDALLON | X | | |
| PORTAPLACA | X | | |
| SISTEMA DE ESCAPE | X | | |


| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | | X | |
| CABLES PASACORRIENTES | | X | |
| TAPA CAJHUELA | | X | |
| HERRAMIENTA | | X | |
| GATO | | X | |
| LLAVE DE RUEDA | | X | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | X | |

| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | X | |
| SPOILERS | | X | |
| FUSIBLES | X | | |
| PLACAS | | X | |
| RINES | X | | |
| ALARMA | | X | |
| EXTINGUIDOR | | X | |
| ANTENA | X | | |
| PLACA VIN | X | | |
| KILOMETRAJE | X | | |
| CANASTILLA | | X | |
| ADAPTACION | | X | |

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BATERIA | X | | |
| COMPUTADORA MOTOR | X | | |
| ESTEREO | X | | |
| LLANTA DE REFACCION | X | | |
| BOMBA GASOLINA | X | | |
| LLAVES | X | | |
| CATALIZADOR | X | | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | | X | |
| COSTADOS | | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | X | | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | X | / | |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRSERA | X | | |
| SALPICADERA | | | X |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | | X | |
| COSTADOS | | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | | X | |
| ESTRIBO | X | | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | X | | |
| PUERTA DELANTERA | | | X |
| PUERTA TRSERA | | | X |
| SALPICADERA | | | X |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | | X | |
| VIDRIOS LATERALES | | | X |



OBSERVACIONES:

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| Humberto Glez | Daniel Glez | Humberto Glez |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

*INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS*

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

9 AQ7130686

Seguros

# Inventario de vehículo dañado auto

## Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de siniestro** 886266768 | **Póliza** 771A000014 | **Inciso / certificado** 102164 | | **Número de serie** 93YRSMFSKJ458734 | |
| **Marca** Renault | **Submarca** Oroch Zen+ | **Tipo / cilindraje** 4 cil | **Modelo** 2019 | **Color** Rojo | |
| **Lugar** Guadalajara | **Fecha** Día 19 Mes 10 Año 26 | **Placas** JX77331 | **Cantidad de placas** (0) (1) 2 | **Kilometraje** 125051 | **Gasolina** E 1/4 1/2 3/4 F |
| **Atención a:** ☑ Asegurado ☐ Afectado no. 0 | **Nombre del interesado** Juan Miguel Murillo Hernandez | **Celular** 3333624059 | | **Correo electrónico** miguel.murillo.hernandez98@gmail.com | |

### Delantero

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 1. | Parabrisas | ✓ | |
| 2. | Brazos de limpiadores | ✓ | |
| 3. | Plumas limpiadoras | ✓ | |
| 4. | Cofre | ✓ | |
| 5. | Cuartos de luz | ✓ | |
| 6. | Faro principal (izquierdo) (derecho) | ✓ | |
| 7. | Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☑ Led | ✓ | |
| 8. | Faro de niebla (izquierdo) (derecho) | ✓ | |
| 9. | Parrilla | ✓ | |
| 10. | Emblemas | ✓ | |
| 11. | Facia | ✓ | |
| 12. | Molduras | ✓ | |
| 13. | Rejillas de facia | ✓ | |
| 14. | Porta placa | | ✓ |
| 15. | Spoiler | | ✓ |

### Trasero

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 16. | Medallón | ✓ | |
| 17. | Limpiadores | | ✓ |
| 18. | Lámpara stop | | ✓ |
| 19. | Tapa cajuela / quita puerta | ✓ | |
| 20. | Emblema cajuela | ✓ | |
| 21. | Calaveras (2) (4) 2 | ✓ | |
| 22. | Reflejantes 2 | ✓ | |
| 23. | Defensa | ✓ | |
| 24. | Molduras | ✓ | |
| 25. | Porta placa | | ✓ |
| 26. | Cámara de reversa | | ✓ |
| 27. | Spoiler | | ✓ |
| 28. | Escape | ✓ | |

### Lado derecho

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 29. | Salpicadera | ✓ | |
| 30. | Cuarto luz lateral | ✓ | |
| 31. | Espejo lateral | ✓ | |
| 32. | Cristal aleta | | ✓ |
| 33. | Puerta delantera | ✓ | |
| 34. | Cristal puerta delantera | ✓ | |
| 35. | Manija de puerta delantera | ✓ | |
| 36. | Puerta trasera | ✓ | |
| 37. | Cristal puerta trasera | ✓ | |
| 38. | Manija de puerta trasera | ✓ | |
| 39. | Cristal costado | | ✓ |
| 40. | Estribo | ✓ | |
| 41. | Molduras | ✓ | |

### Lado izquierdo

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 42. | Salpicadera | ✓ | |
| 43. | Cuarto luz lateral | ✓ | |
| 44. | Espejo lateral | ✓ | |
| 45. | Cristal aleta | | ✓ |
| 46. | Puerta delantera | ✓ | |
| 47. | Cristal puerta delantera | ✓ | |
| 48. | Manija de puerta delantera | ✓ | |
| 49. | Puerta trasera | ✓ | |
| 50. | Cristal puerta trasera | ✓ | |
| 51. | Manija de puerta trasera | ✓ | |
| 52. | Cristal costado | | ✓ |
| 53. | Estribo | ✓ | |
| 54. | Molduras | ✓ | |

### Cajuela

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 55. | Alfombra cartón cajuela | | ✓ |
| 56. | Birlo de seguridad | | ✓ |
| 57. | Cables pasa corriente | | ✓ |
| 58. | Extinguidor | | ✓ |
| 59. | Gato | | ✓ |
| 60. | Gato hidráulico | | ✓ |
| 61. | Llave de rueda | | ✓ |
| 62. | Señales de carretera | | ✓ |
| 63. | Tapete cubre llanta | | ✓ |
| 64. | Tapa sombrerera | | ✓ |

### Interior

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 65. | Cielo de toldo | ✓ | |
| 66. | Luz interior | ✓ | |
| 67. | Espejo retrovisor | ✓ | |
| 68. | Viseras 2 | ✓ | |
| 69. | Tablero | ✓ | |
| 70. | Switch de encendido (start / stop engine) | ✓ | |
| 71. | Botones de estéreo | ✓ | |
| 72. | Control aire acondicionado | ✓ | |
| 73. | Control calefacción | ✓ | |
| 74. | Control eléctrico | ✓ | |
| 75. | Guantera | ✓ | |
| 76. | Consola | ✓ | |
| 77. | Porta vasos | ✓ | |
| 78. | Encendedor | ✓ | |
| 79. | Cenicero | ✓ | |
| 80. | Palanca de velocidades | ✓ | |
| 81. | Perilla palanca | ✓ | |
| 82. | Botones puerta | ✓ | |
| 83. | Asiento delantero (izquierdo) (derecho) | | |
| 84. | Coderas | | ✓ |
| 85. | Manijas de puertas (2) (4) 4 | ✓ | |
| 86. | Bocinas radio | ✓ | |
| 87. | Cinturones de seguridad | ✓ | |
| 88. | Banca de asiento trasero | ✓ | |
| 89. | Respaldo de asiento trasero | ✓ | |
| 90. | Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5) 5 | ✓ | |
| 91. | Alfombra | ✓ | |
| 92. | Tapetes (1) (2) (3) (4) 4 | ✓ | |

### Motor

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 93. | Alternador | ✓ | |
| 94. | Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho) | ✓ | |
| 95. | Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho) | ✓ | |
| 96. | Bandas de motor | ✓ | |
| 97. | Bayoneta aceite dirección | ✓ | |
| 98. | Bayoneta aceite motor | ✓ | |
| 99. | Bayoneta aceite transmisión | ✓ | |
| 100. | Bobina | ✓ | |
| 101. | Bocina de cláxon | ✓ | |
| 102. | Bomba de agua | ✓ | |
| 103. | Bomba dirección hidráulica | ✓ | |
| 104. | Boster de frenos | ✓ | |
| 105. | Cables bujías | ✓ | |
| 106. | Compresor aire acondicionado | ✓ | |
| 107. | Depósito de chisgueteros | ✓ | |
| 108. | Distribuidor | ✓ | |
| 109. | Filtro gasolina | ✓ | |
| 110. | Marcha | ✓ | |
| 111. | Motor limpiadores | ✓ | |
| 112. | Motor ventilador | ✓ | |
| 113. | Porta filtro de aire | ✓ | |
| 114. | Radiador | ✓ | |
| 115. | Sistema de inyección | ✓ | |
| 116. | Transmisión (STD) (AUT) STD | ✓ | |
| 117. | Tapón aceite motor | ✓ | |
| 118. | Tapón radiador | ✓ | |
| 119. | Tapón depósito líquido de frenos | ✓ | |

### General

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 120. | Canastilla | | |
| 121. | Alarma | | |
| 122. | Tapón de gasolina | | |
| 123. | Herramientas | | |
| 124. | Sensor de reversa | | |
| 125. | Quemacocos | | |
| 126. | Toldo | | |
| 127. | Gancho de arrastre | | |
| 128. | Tapón gancho de arrastre | | |
| 129. | Calcomanía de verificación | | |
| 130. | Tapón birlo | | |
| 131. | Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4) | | |

### Otros

**Computadora**
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Observaciones: —

**Batería**
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Marca: Duralast

**Llaves**
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Cantidad: 1

**Tipo de llaves**
Normal ☐
Código de encendido ☑
Tarjeta ☐

**Auto estéreo**
Estéreo Sí ☑ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Marca: Renault

**Tarjeta de circulación**
Sí ☐ No ☑

**Adicionales**
Pantalla GPS Sí ☐ No ☑ Pantalla TV Sí ☐ No ☑
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☑ Marca: —
TAG Sí ☐ No ☑

**Llantas** — **Vida**
**Ejemplo:** Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
DD: Firestone 215/65 R16 1/2
TD: — —
DI: — —
TI: — —
R: Michelin 215/65 R16 4
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
**DD:** Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
**TD:** Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

**Rines**
Marca: Renault

| | | |
|---|---|---|
| Original | Especial | No. (1) (2) (3) (4) |
| Aleación | Acero | No. (1) (2) (3) (4) |

**Volante**
Marca: Renault

| | |
|---|---|
| Original | Especial |

**Observaciones**
//

**Objetos personales**
//

**Adaptaciones equipo especial**
//

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Juan Miguel Murillo Hernandez
**Nombre y firma del interesado**

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

| Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo | Nombre y firma del ajustador que recibe | Razón social de la grúa | Nombre y firma del operador de grúa que recibe |
|---|---|---|---|
| Juan Miguel | M79 | Gruas GCT | Oscar |

REV.06

FDDO-346

Escaneado con CamScanner