

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B69004169	Número de póliza: 7C4B0501E0	Inciso / Certificado: 004	Placas: \$V2269E
Marca: Renault	Submarca: Orcah	Tipo: Pick Up	Modelo: 2025
Nombre del ajustador: Alexis Valdez Fronez	Claves: 2063	Fotos: 51	Color: Blanco
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: NECOM SA de CV	Celular: 4423004659	Correo electrónico: leonelcruz262904@gmail.com

IMPORTANTE Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: *Defecio de llanta @ Perilla @ Marco Rad. @ Rad. @ Mecanica por cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.*

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 23-04-26 Lugar de expedición: Querétaro, Qro Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Lote Perdidos Totales BBVA Seguros	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Fray Junipero serra Col. Juriquilla
Número de pase: Fray Junipero CAR-PSF-W	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Ortogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.
Nombre y firma del interesado: *[Firma]*

Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>
--	--

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desistirme en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 00 21 300 Afectados: 800 93 52 002

(1) No labores de 4 ptes. (2) Estrubo dabo (3) Pta. tras dabo (4) Antena de seguridad (5) Pto. de (6) Pto. de (7) Pto. de (8) Pto. de (9) Pto. de (10) Pto. de (11) Pto. de (12) Pto. de (13) Pto. de (14) Pto. de (15) Pto. de (16) Pto. de (17) Pto. de (18) Pto. de (19) Pto. de (20) Pto. de (21) Pto. de (22) Pto. de (23) Pto. de (24) Pto. de (25) Pto. de



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 864004169	Póliza 7C4B0501ED	Inciso / certificado 004	Número de serie 934902NF01A157523
Marca Renault	Submarca Oroch	Tipo / cilindraje Pick Up	Modelo 2025
Lugar Av. República, Qro	Fecha Día 23 Mes 04 Año 26	Placas SU 2269E	Cantidad de placas (0)
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado NEOCOM SA de CV	Celular 4423004659	Correo electrónico kenelcruz222964@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	/	/	65.	Cielo de todo	/	/	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	/	/	66.	Luz interior	/	/	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
3.	Plumas limpiadoras	/	/	67.	Espejo retrovisor	/	/	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	/	/	68.	Viseras	/	/		
5.	Cuartos de luz	/	/	69.	Tablero	/	/		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/		
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/	71.	Botones de estereo	/	/		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72.	Control aire acondicionado	/	/		
9.	Parrilla	/	/	73.	Control calefacción	/	/		
10.	Emblemas	/	/	74.	Control eléctrico	/	/	Llaves	Tipo de llaves
11.	Facia	/	/	75.	Guantera	/	/	Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
12.	Molduras	/	/	76.	Consola	/	/	¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Código de encendido <input type="checkbox"/>
13.	Rejillas de facia	/	/	77.	Porta vasos	/	/	Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
14.	Porta placa	/	/	78.	Encendedor	/	/		
15.	Spoiler	/	/	79.	Cenicero	/	/	Auto estereo	Tarjeta de circulación
Trasero				80.	Palanca de velocidades	/	/	Estereo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
16.	Medallón	/	/	81.	Perilla paianca	/	/	¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Marca: Renault
17.	Limpiadores	/	/	82.	Botones puerta	/	/		
18.	Lámpara stop	/	/	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/		
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	/	84.	Coderas	/	/	Adicionales	
20.	Emblema cajuela	/	/	85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	/	Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
21.	Calaveras (2) (4)	/	/	86.	Bocinas radio	/	/	Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Marca:
22.	Reflejanetes	/	/	87.	Cinturones de seguridad	/	/	TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
23.	Defensa	/	/	88.	Banca de asiento trasero	/	/		
24.	Molduras	/	/	89.	Respaldo de asiento trasero	/	/		
25.	Porta placa	/	/	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (8)	/	/		
26.	Cámara de reversa	/	/	91.	Alfombra	/	/		
27.	Spoiler	/	/	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/		
28.	Escape	/	/	Motor				Llantas	
Lado derecho				93.	Alternador	/	/	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
29.	Salpicadera	/	/	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	DD: Michelin	1/2
30.	Cuarto luz lateral	/	/	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/	DI: 215/65/R16	1/2
31.	Espejo lateral	/	/	96.	Bandas de motor	/	/	TI: 1/2	
32.	Cristal aleta	/	/	97.	Bayoneta aceite dirección	/	/	¿Fundas o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
33.	Puerta delantera	/	/	98.	Bayoneta aceite motor	/	/	DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
34.	Cristal puerta delantera	/	/	99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/	TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
35.	Manija de puerta delantera	/	/	100.	Bobina	/	/		
36.	Puerta trasera	/	/	101.	Bocina de claxon	/	/	Rines	
37.	Cristal puerta trasera	/	/	102.	Bomba de agua	/	/	Marca: Renault	
38.	Manija de puerta trasera	/	/	103.	Bomba dirección hidráulica	/	/	Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	No, (1) (2) (3) (4)
39.	Cristal costado	/	/	104.	Boster de frenos	/	/	Aleación <input type="checkbox"/> Acero <input checked="" type="checkbox"/>	No, (1) (2) (3) (4)
40.	Estribo	/	/	105.	Cables bujías	/	/		
41.	Molduras	/	/	106.	Compresor aire acondicionado	/	/		
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros	/	/		
42.	Salpicadera	/	/	108.	Distribuidor	/	/		
43.	Cuarto luz lateral	/	/	109.	Filtro gasolina	/	/		
44.	Espejo lateral	/	/	110.	Marcha	/	/		
45.	Cristal aleta	/	/	111.	Motor limpiadores	/	/	Volante	
46.	Puerta delantera	/	/	112.	Motor ventilador	/	/	Marca: Renault	
47.	Cristal puerta delantera	/	/	113.	Porta filtro de aire	/	/	Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	
48.	Manija de puerta delantera	/	/	114.	Radiador	/	/		
49.	Puerta trasera	/	/	115.	Sistema de inyección	/	/		
50.	Cristal puerta trasera	/	/	116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	/		
51.	Manija de puerta trasera	/	/	117.	Tapón aceite motor	/	/	Observaciones	
52.	Cristal costado	/	/	118.	Tapón radiador	/	/		
53.	Estribo	/	/	119.	Tapón depósito liquido de frenos	/	/		
54.	Molduras	/	/	General				Objetos personales	
55.	Alfombra cartón cajuela	/	/	120.	Canastilla	/	/	No dejo ningun objeto de valor en mi vehiculo.	
56.	Birlo de seguridad	/	/	121.	Alarma	/	/		
57.	Cables pasa corriente	/	/	122.	Tapón de gasolina	/	/		
58.	Extintuidor	/	/	123.	Herramientas	/	/		
59.	Gato	/	/	124.	Sensor de reversa	/	/		
60.	Gato hidráulico	/	/	125.	Quemacocos	/	/		
61.	Llave de rueda	/	/	126.	Toldo	/	/		
62.	Señales de carretera	/	/	127.	Gancho de arrastre	/	/		
63.	Tapete cubre llanta	/	/	128.	Tapón gancho de arrastre	/	/		
64.	Tapa sombrerera	/	/	129.	Calcomanía de verificación	/	/		
				130.	Tapón birlo	/	/		
				131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/		
								Adaptaciones equipo especial	

Cerrado por Colisión

13.	Rejillas de fascia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiaadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejanter		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Especjo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Especjo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birto de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extintuidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (8)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de cláxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birto		
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

Auto estéreo
 Estéreo Sí No
 ¿Funciona? Sí No
 Marca: Renault

Tarjeta de circulación
 Sí No

Adicionales
 Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca: _____
 TAG Sí No

Llantas Vida
 Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD: _____ TD: Michelin 1/2
 DI: 215/65/R16 1/2
 TI: _____
 R: _____
 ¿Fundas o cubiertas? Sí No
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
 Marca: Renault
 Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante
 Marca: Renault
 Original Especial

Observaciones

Objetos personales
No dego ningun objeto de valor en mi vehiculo.

Adaptaciones equipo especial

Retiro ambas placas de mi vehiculo por tramite posterior
 Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y el estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Leonel Cruz
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, **no** corresponden. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Alexis Velázquez Flores Leonel Cruz Grivas Tawing Juan Carlos Enrique Rojas
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo Nombre y firma del ajustador que recibe Razón social de la grúa Nombre y firma del operador de grúa que recibe

MARCA: **RENAULT** TIPO: **ORG. AT.**
VIN: **93Y952NF45J157523** PLACA: **S/P**

SINIESTRO: **064004169**
OPERADOR: **Ortel Enriquez**
FECHA: **03/06/26**
COLOR: **plata** AÑO: **2025**

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	No Visible		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X	X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X	X	
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	No Visible		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	No Visible		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		X
CUARTOS DE LUZ	X	X	
DEFENSA DELANTERA	X		X
FAROS	7X		7X
BALASTRAS	X	X	
BULBOS	7X		7X
FAROS DE NIEBLA	X		X
PARABRISAS	X		X
PARRILLA	X		X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X	X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X	X	7X
BULBOS	7X	X	X
CAJUELA	X		X
DEFENSA TRASERA	X		X
LIMPIADOR	X		X
MEDALLON	X		X
PORTAPLACA	X		X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X	X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X	X	
RINES	3X		7X
ALARMA	X	X	
EXTINGUIDOR	X	X	
ANTENA	X	X	
PLACA VIN	X	X	
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	7X		7X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	7X		7X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	7X		7X
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	No Visible		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X	X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X	X	
ENCENDEDOR	X	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		X
INSTRUMENTOS TABLERO	X		X
LUZ INTERIOR	X		X
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		X
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA: *Ortel Enriquez* ENTREGA: *Ortel Enriquez* REGISTRO: *Ortel Enriquez*
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA