

MARCA: RENAULT
VIN: 93YB622B1B1070140

TIPO: SANDERO
PLACA: SIP

SINIESTRO: B62384568
OPERADOR: MIGUEL ROSAS
FECHA: 08-MAYO-26
COLOR: VINO AÑO: 2011

SI NO DAÑO AUTO-83

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR	M	V	
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		X

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PORTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PORTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

José Hdzl

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

Miguel Rosas

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

José Hdzl

NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): _____ TRASLADO(PROV): _____

No se ve placa VIN T9

MARCA: Renault	TIPO: Sandero
VIN:	PLACA:
SINIESTRO: B02284668	ASEGURADORA: BSM
FECHA: B02284668: VINO 1-05-2018	AÑO: 2011

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES: como presentada

ELABORA dos Carlamo Leo NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA Guas AMP#330P Antonia Gonzalez Garcia NOMBRE Y FIRMA	RECIBE Jose Guillermo NOMBRE Y FIRMA
--	---	--

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <u>562384868</u>	Número de póliza: <u>875670MDN</u>	Inciso / Certificado: <u>001</u>	Placas: <u>HCV287-J</u>
Marca: <u>Renault</u>	Submarca: <u>Scandev</u>	Tipo: <u>SUV</u>	Modelo: <u>2011</u> Color: <u>Vino</u>
Nombre del ajustador: <u>Oscar Leyva</u>	Claves: <u>Acos Foto</u>	Fotos: <u>Foto</u>	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ <u>5%</u>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <u>Roberto Teodoro Melchor</u>	Celular: <u>5656607521</u>	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Mecánica x colisión

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Falta

Datos depósito deducible

Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Fecha de expedición:

11/04/2026

Lugar de expedición:

Carmayaca, Nev

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller

CVI Vallejo

Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)

Calle Pericente 128 #667 - Pol. Industrial Vallejo Azcapotzalco

Número de pase:

2026

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños
Roberto Teodoro Melchor
Nombre y firma del interesado

Asignación de taller
[Firma]
Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com


Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Automotriz Morelos Automovilística, S.A. de C.V.

R.F.C. AMA8712086B4

Emiliano Zapata No. 218 Col. Tlaltenango Cuernavaca, Morelos. C.P. 62170



B62384863

FOLIO No. **8080**

NOMBRE Y NÚMERO DEL AJUSTADOR

Ernesto Lavirgonzalez Cruz


INVENTARIO
CORRALÓN AMA

GRÚAS Y/O PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO
SEDIS

Automotriz Reymar
Renault Sandero
934B62JB 07 0140

FECHA 30/04/26
MODELO 2011
COLOR Rosado

DAÑOS PREEXISTENTES



	SI	NO	DAÑADO
1 COMPUTADORA DE MOTOR*	✓		
2 COMPUTADORA DE CAJA AUT*		✓	
3 BATERÍA*	✓		
4 FARO DER*			✓
5 FARO IZQ*			✓
6 ESPEJO LAT DER*	✓		
7 ESPEJO LAT IZQ*	✓		
8 LLANTA DEL DER*	✓		
9 LLANTA DEL IZQ*	✓		
10 LLANTA TRA DER*	✓		
11 LLANTA TRA IZQ*	✓		
12 CALAVERA DER*	✓		
13 CALAVERA IZQ*	✓		
14 LLANTA DE REFACCIÓN*	✓		
15 LLAVES*	✓		
16 ESTEREO O RADIO*	✓		
17 EQ DE DVD*			
18 CATALIZADOR*	N/V	X	
19 COFRE			✓
20 COSTADO L/IZQ	✓		
21 COSTADO L/DER	✓		
22 PARABRISAS			✓
23 MOTOR	✓		

	SI	NO	DAÑADO
24 PUERTAS	✓		
25 SALPICADERAS			✓
26 PARRILLA			✓
27 ANTENA	✓		
28 DEFENSA DEL			✓
29 DEFENSA TRAS			✓
30 TAPA TRASERA	✓		
31 VENTILADOR	✓		
32 BOBINA	✓	✓	
33 CARBURADOR		✓	
34 FILTRO DE AIRE		✓	
35 DISTRIBUIDOR		✓	
36 BUJÍAS	✓		
37 CABLES	✓		
38 BOMBA DE GAS		✓	
39 BOMBA DE INYECC	N/V		
40 INYECTORES	N/V		
41 COMPRESOR A/C	✓		
42 TABLERO	✓		
43 ASIENTOS	✓		
44 BOCINAS	N/V		
45 GATO	✓		
46 TAPON (ES) DE RUEDA			✓

VALIDADO
REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO
OBSERVACIONES (1 AL 18)
30 ABR 2026
AUTOMOTRIZ REYMAR
AV. FRANCISCO DIEZ No. 711
COL. DEL EMPLEADO C.P. 62250
CUERNAVACA, MOR.

RECOMENDACIONES:
OBSERVACIONES EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES.
Se retiran placas; sin objetos personales.

Yaritobeth Amaro Rayo
QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

José Guillerme Ley
QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)