

GRUAS

**ECORRZA**

INVENTARIO VEHICULO

F.

106685

ADT. 72

TIPO: S4UDEDC  
PLACA: S/P.

SINIESTRO: B64020866  
OPERADOR: NIZ SANDRO E.  
FECHA: 06/05/26  
COLOR: ROJO ANO: 2011

SI NO DAÑO

SI NO DAÑO

11:00PM.

BATERIA	X	
COMPUTADORA MOTOR		
ESTEREO	X	
LLANTA DE REFACCION		X

BOMBA GASOLINA	X	
LLAVES		
CATALIZADOR		X

ADT BCU77

**MOTOR** SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES		
ALTERNADOR	X	
BAYONETA/ACEITE MOTOR		
CLAYON		
BOMBA AGUA		X
BANDAS MOTOR	X	
SISTEMA FRENSOS	X	
CABLES BUIJAS	X	
BOBINA	X	
AIRE ACONDICIONADO		
DEPOSITO LIMPIADORES		X
DIRECCION HIDRAULICA		X
DISTRIBUIDOR	X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X
GENERADOR		
MARCHA	X	
MONOBLOCK	X	
VENTILADOR	X	
RADIADOR	X	
RADIADOR DE A/C	X	
TANQUE DE GASOLINA	X	
TAPON DE GASOLINA	X	
TAPON DE ACEITE	X	
TAPON RADIADOR	X	
TURBO CARGADOR		X

**CAJUELA** SI NO DAÑO

ALFOMBRA		
CABLES PASACORRIENTERAS	X	
TAPA CAJUELA	X	
HERRAMIENTA	X	
GATO	X	
LLAVE DE RUEDA	X	
SENALES DE CARRETERA	X	

**PARTE FRONTAL** SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES		X
COFRE		
CUARTOS DE LUZ		X
DEFENSA DELANTERA		X
FAROS		X
BALASTRAS		X
BULBOS		X
FAROS DE NIEBLA		X
PARABRISAS		X
PARRILLA		X
PLUMAS LIMPIADORES		X
PORTA PLACA		X

**PARTE TRASERA** SI NO DAÑO

CALAVERAS		X
BULBOS		X
CAJUELA		X
DEFENSA TRASERA		X
LIMPIADOR		X
MEDALLON		X
PORTA PLACA		X
SISTEMA DE ESCAPE		X

**GENERAL** SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X
SPOILERS		X
FUSIBLES		X
PLACAS		X
RINES		X
ALARMA		X
EXTINGUIDOR		X
ANTENA		X
PLACA VIN		X
KILOMETRAJE		X
CANASTILLA		X
ADAPTACION		X

DOCUMENTOS:

<b>COSTADO IZQUIERDO</b>		SI	NO	DAÑO
ALETAS			X	
COSTADOS			X	
ESPEJO EXTERIOR			X	
ESTRIBO			X	
MANIJAS EXTERIORES			X	
MOLDURAS			X	
PUERTA DELANTERA			X	
PUERTA TRASERA			X	
SALPICADERA			X	
LLANTAS			X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X	
VIDRIOS LATERALES			X	
<b>COSTADO DERECHO</b>		SI	NO	DAÑO
ALETAS			X	
COSTADOS			X	
ESPEJO EXTERIOR			X	
ESTRIBO			X	
MANIJAS EXTERIORES			X	
MOLDURAS			X	
PUERTA DELANTERA			X	
PUERTA TRASERA			X	
SALPICADERA			X	
LLANTAS			X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X	
VIDRIOS LATERALES			X	



OBSERVACIONES: CATALIZADOR Y CAMP. O Motor NO VISIBLE

<b>INTERIOR</b>		SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X		
ASIENTOS DELANTEROS		X		
ASIENTOS TRASEROS		X		
BOCINAS		X		
BOLSA DE AIRE		X		
CABECERAS		X		
CENICEROS		X		
GUANTERA		X		
CINT. SEGURIDAD		X		
CLAYON		X		
CODERAS		X		
CONSOLA		X		
CONTROL 1/4C		X		
DEFROSTER		X		
ENCENDEDOR		X		
ESPEJO RETROVISOR		X		
INSTRUMENTOS TABLERO		X		
LUZ INTERIOR		X		
LUZ STOP		X		
MANIJAS		X		
PALANCA DE VELOCIDADES		X		
RELOJ		X		
SEGUROS ELECTRICOS		X		
TABLERO		X		
TAPETES		X		
ELEADORES ELECTRICOS		X		
VESTIDURAS		X		
VOLANTE		X		
VISERAS		X		

ENTREGA: ELABORA:   
 NOMBRE Y FIRMA: NOMBRE Y FIRMA:

**INVENTARIO VEHÍCULO**

RESGUARDO(CAO): \_\_\_\_\_  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

MARCA: Renol TIPO: Saundero  
 VIN: No se ve Nun PLAC: AO1B0071  
 SINISTRO: B6402D66 ASEGURADORA: BBVA  
 FECHA: 05-05-2011 COLOR: Blaso AÑO: 2011

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LlANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
Llaves	X		
CATALIZADOR	X		

4.54

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BANQUETA ACEITE MOTOR	X		
CLAYON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENGENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONDLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE AC	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE AGENTE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TUBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES		X	
CORRE		X	
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS		X	
BALASTAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS		X	
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTIPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJUELAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTIPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRERA			
CABLES PASAPORRIENTES			
TAPA CALIERS			
HERRALMENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
DISCIBLES		X	
MAQUINARIA		X	
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KICKER/ESTAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETRAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANILAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DE LANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETRAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANILAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DE LANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

EL ABOBA José Guillermo Ledí _____ NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA _____ NOMBRE Y FIRMA
RECIIBE José Guillermo Ledí _____ NOMBRE Y FIRMA	OBSERVACIONES: _____ _____ _____

INVENTARIO VALIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL GRUAS VASPERN

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 564020266	Número de póliza: 8266210AOC	Inciso / Certificado: 01	Placas: NJC215C
Marca: Renault	Submarca: Sandero	Tipo: HB	Modelo: 2011
Nombre del ajustador: Fernando P. González	Claves: X	Fotos: 48	Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 3,810
Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Afectado <input type="checkbox"/>	Nombre del interesado: Braulio Roberto Fuentes Trujico	Celular: 722439238	Correo electrónico: fuentesbraulio@bbva.com

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: chequea suspensión // Ballestas de Aca  
 Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: NO

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 23/09/2016 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador: [Firma]
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: BACO DEUTZ	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): VIA COMA
-------------------------------	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado: Braulio Roberto Fuentes Trujico	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:
--	--

**Aviso de Privacidad**

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro <b>564020266</b>	Póliza <b>026621070C</b>	Inciso / certificado <b>01</b>	Número de serie <b>934BB2JT85J02554</b>
Marca <b>Volvo</b>	Submarca <b>Scandero</b>	Tipo / cilindraje <b>Automatico</b>	Modelo <b>2011</b>
Lugar <b>com</b>	Fecha Día <b>23</b> Mes <b>04</b> Año <b>2011</b>	Placas <b>26N325C</b>	Cantidad de placas <b>(1)</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado <b>Roberto Fuentes</b>	Celular <b>322439238</b>	Correo electrónico <b>robertofuentes@bbva.com</b>

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------	--

**Delantero**

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

**Trasero**

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (4)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

**Lado derecho**

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

**Lado izquierdo**

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

**Cajuela**

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extintor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

**Interior**

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

**Motor**

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

**General**

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

**Otros**

<b>Computadora</b> ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones: <b>NO abra Cole</b>	<b>Batería</b> ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	<b>Tipo de llaves</b> Norma <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	<b>Tarjeta de circulación</b> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

**Adicionales**

Pantalla GPS Sí  No  Pantalla TV Sí  No   
 Tarjeta GPS SD Sí  No  Marca: \_\_\_\_\_  
 TAG Sí  No

**Llantas** **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Good year GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)  
 DD: **Real**  
 TD: \_\_\_\_\_  
 DI: \_\_\_\_\_  
 TI: \_\_\_\_\_  
 R: \_\_\_\_\_  
 ¿Funda o cubierta? Sí  No   
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Rines**

Marca: **Agua**

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca: **Agua**

Original	Especial
----------	----------

**Observaciones**

**NO**

**Objetos personales**

**NO**

**Adaptaciones equipo especial**

**NO**

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

**Roberto Fuentes**  
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

**Roberto Fuentes** **Fernando Pizarro** **Alonso Vazquez**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo      Nombre y firma del ajustador que recibe      Razón social de la grúa      Nombre y firma del operador de grúa que recibe