

CCAO-CDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 23-07-2016 Hora 4:00 No. De Reporte A0630172 No. De siniestro B59093800

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

B3VA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca Chrysler Tipo 700 Modelo 2017 Color GRIS

No. De Serie 9B0578679A175041 Placas — No. De Motor —

DESCRIPCIÓN

MOTOR SI NO

ALTERNADOR		
BATERIA	☒	
BAYONETA ACEITE MOTOR		
CLAXON		
BOMBA AGUA		
BOMBA GASOLINA		
BANDAS MOTOR		
SISTEMA FRENSOS		
CABLES BUJÍA		
AIRE ACONDICIONADO		
COMPUTADORA MOTOR		
DEPOSITO LIMPIADORES		
DIRECCIÓN HIDRÁULICA		
DISTRIBUIDOR		
ENCENDIDO ELECTRÓNICO		
GENERADOR		
MARCHA		
MONOBLOCK		
VENTILADOR		
RADIADOR		
TANQUE DE GASOLINA		
TAPON DE GASOLINA		
TAPON DE ACEITE		
TAPON RADIADOR		
TURBO CARGADOR		

INTERIOR

ALFOMBRA		
ASIENTOS DELANTEROS		
ASIENTOS TRASEROS		
BOCINAS		
STEREO CD		
BOLSAS DE AIRE		
CABECERAS		
CENICEROS		
GUANTERA		
CINT. DE SEGURIDAD		
CODERAS		
CONSOLA		
CONTROL DE AIRE ACOND		
DEFROSTER		
ENCENDEDOR		
ESPEJO RETROVISOR		
INSTRUMENTOS TABLERO		
LUZ INTERIOR		
LUZ STOP		

SI NO

CATALIZADOR		
-------------	--	--

DESCRIPCIÓN

SI NO

MANILAS		
PALANCA DE VELOCIDADES		
RADIO STEREO AMFM		
RELOJ		
SEGUROS ELÉCTRICOS		
TABLERO		
TAPETES		
ELEVADORES ELÉCTRICOS		
VESTIDURAS		
VOLANTE		
VIGERAS		

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA		
CABLES PASACORRIENTE		
TAPA CAJUELA		
HERRAMIENTA		
GATO		
LLAVE DE RUEDA		
LLANTA DE REFACCIÓN		
SEÑALES DE CARRETERA		

LADO DER-IZQ

ALETAS		
COSTADOS		
ESPEJO EXTERIOR		
ESTRIBO		
MANILAS EXTERIORES		
MOLDURAS		
PUERTAS DELANTERAS		
PUERTAS TRASERAS		
SALPICADERA		
TAPONES DE RUEDAS		
VIDRIOS LATERALES		

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES		
COFRE		
CUARTOS DE LUZ		
DEFENSA DELANTERA		
FAROS DE HALOGENO		
FAROS DE NIEBLA		
PARABRISAS		
PARRILLA		
PLUMAS LIMPIADORES		
PORTAPLACA		
CALAVERAS		
CAJUELA		
DEFENSA TRASERA		

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA SI NO

LIMPIADORES		
MEDALLON		
PORTA PLACA		
SISTEMA DE ESCAPE		

GENERAL

ANTENA		
CANASTILLA		
SPOILERS D Y T		
FUSIBLES		
PLACAS		
RINES		
ALARMA		
EXTINGUIDOR		
OBJETOS PERSONALES		
PLACA VIN		
LLANTAS		
KILOMETRAJE		

OTROS

REDILLAS

NOTAS Y OBSERVACIONES

Sin objetos personales

CCAO

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

ELABORO

Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 107, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contrataste con nosotros. Cabe señalar que BBVA Seguros México integra en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 75 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como en las condiciones generales del Contrato de Seguro que se encuentran celebrados con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Poliza	Inciso / certificado	Número de parte
359093860	8856212HT9 - 01		900578679HY/93M
Marca	Submarca	Tip / color	Modelo
CHRYSLER	RAM	700	PICKUP
Lugar	Fecha	Placa	Cantidad de placas
CACUM	13 03 26	NE2412A	(1) (1)
Atención a:	Nombre del interesado	Cédula	Categoría
Asegurado ☒ Afectado no ☐	LUCIANO A LOPEZ TORRES		
			Categoría de siniestro
			3218245529

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero											
1	Parabrisas	/		65	Cielo de todo	/		Chicos			
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		Computadora			
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espesor retrovisor	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐			
4	Cofre	/		68	Vitrinas	/		Observaciones			
5	Cuadros de luz	/		69	Táctiles	/		Batería			
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐			
7	Faros ☒ halógeno ☐ xenón ☐ led	/		71	Botones de estero	/		Marca			
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/		Llaves			
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		Llave de encendido			
10	Emblemas	/		74	Control eléctricos	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐			
11	Pacia	/		75	Guante	/		Cantidad			
12	Molduras	/		76	Carsole	/		Normal ☒			
13	Rejillas de facia	/		77	Porta venos	/		Código de encendido ☐			
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/		Tarjeta ☐			
15	Spoiler	/		79	Canicero	/		Tarjeta de circulación			
Trasero											
16	Medallón	/		80	Palanca de velocidades	/		Estéreo ☒			
17	Limpiadores	/		81	Perilla palanca	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐			
18	Lámpara stop	/		82	Botones puerta	/		Marca			
19	Tapa caudela / quita puerta	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		Adicionales			
20	Emblema caudela	/		84	Coderas	/		Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No ☐			
21	Calaveras (2) (4)	/		85	Morrias de puertas (2) (4)	/		Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No ☐			
22	Reflexantes	/		86	Bocinas radio	/		TAG ☒ Sí ☐ No ☐			
23	Defensa	/		87	Cinturones de seguridad	/		Urtas			
24	Molduras	/		88	Banca de asiento trasero	/		Ejemplo: Llamada 00 Cuauhtémoc 951151514 ☒ Sí ☐ No ☐			
25	Porta placa	/		89	Respaldo de asiento trasero	/		DD:			
26	Camara de reversa	/		90	Cubeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/		DI:			
27	Spoiler	/		91	Alfombra	/		TI:			
28	Escape	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/		R:			
Lado derecho											
29	Salpicadera	/		Motor							
30	Cuarto luz lateral	/		93	Alternador	/		94			
31	Espesor lateral	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		95			
32	Cristal aleta	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		96			
33	Puerta delantera	/		96	Bandas de motor	/		97			
34	Cristal puerta delantera	/		97	Bavoneta aceite dirección	/		98			
35	Manija de puerta delantera	/		98	Bavoneta aceite motor	/		99			
36	Puerta trasera	/		99	Bavoneta aceite transmisión	/		100			
37	Cristal puerta trasera	/		100	Bobina	/		101			
38	Manija de puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/		102			
39	Cristal costado	/		102	Bomba de agua	/		103			
40	Estríbo	/		103	Bomba dirección hidráulica	/		104			
41	Molduras	/		104	Boster de frenos	/		105			
Lado izquierdo											
42	Salpicadera	/		105	Cables buías	/		106			
43	Cuarto luz lateral	/		106	Compresor aire acondicionado	/		107			
44	Espesor lateral	/		107	Deposito de chisguetras	/		108			
45	Cristal aleta	/		108	Distribuidor	/		109			
46	Puerta delantera	/		109	Filtro gasolina	/		110			
47	Cristal puerta delantera	/		110	Marcha	/		111			
48	Manija de puerta delantera	/		111	Motor limpiadores	/		112			
49	Puerta trasera	/		112	Motor ventilador	/		113			
50	Cristal puerta trasera	/		113	Porta filtro de aire	/		114			
51	Manija de puerta trasera	/		114	Radiador	/		115			
52	Cristal costado	/		115	Sistema de inyección	/		116			
53	Estríbo	/		116	Transmisión (STD) (AUT)	/		117			
54	Molduras	/		117	Tapón aceite motor	/		118			
Cajuela											
55	Alfombra cartón cajuela	/		118	Tapón radiador	/		119			
56	Birto de seguridad	/		119	Tapón deposito liquido de frenos	/		General			
57	Cables pasa corriente	/		120	Canastilla	/		121			
58	Extintor	/		121	Alamilla	/		122			
59	Gato	/		122	Tapón de gasolina	/		123			
60	Gato hidráulico	/		123	Herramientas	/		124			
61	Llave de rueda	/		124	Sensor de reversa	/		125			
62	Señales de carretera	/		125	Quemacocos	/		126			
63	Tapete cubre llanta	/		126	Toldo	/		127			
64	Tape sombrerera	/		127	Gancho de arrastre	/		128			
General											
120	Canastilla	/		128	Tapón gancho de arrastre	/		129			
121	Alamilla	/		129	Calcomante de verificación	/		130			
122	Tapón de gasolina	/		130	Tapón birto	/		131			
123	Herramientas	/		131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/					

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán recuperados en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gatos, señales de carretera, llaves de ruedas, tapetes, etc.). Cabe mencionar que BBVA Seguros México únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo
LUCIANO ANTONIO LOPEZ TORRES
 REV.06

Nombre y firma del ajustador que recibe
ALFONSO DE LUCUR

Razón social de la p-va

Nombre y firma del operador de grta que recibe

FOOO-548