

INVENTARIO VEHICULO *NOTAS* AO. 0596

☐ RESGUARDO(CCAO): Tealeycan

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>Fiat</u>	TIPO: <u>Uno</u>
VIN: <u>980195567J0822637</u>	PLACA: <u>5/P</u>
SINIESTRO: <u>B26142566</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>03/08/26</u> COLOR: <u>Gris</u>	AÑO: <u>2018</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			X
RAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENS			X
CABLES BUJIAS			X
BORNA			X
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BECINAS			X
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS			X
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON			X
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP			X
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VIDERRAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA Mario Hernandez NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA Jose Cervantes NOMBRE Y FIRMA	RECIBE Mario Hernandez NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

55 52 66 33 60

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B76142566	Número de póliza: 771A000014	Inciso / Certificado: 11104	Placas: LND426A
Marca: FIAT	Submarca: UNO	Tipo: ---	Modelo: 2018
Color: GRIS	Nombre del ajustador: SALMA	Claves: X229	Fotos: X229
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: XIMENA FERRAN ROCHA ROCHA	Celular: 5648340543	Correo electrónico: S648340543

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 31/07/2016 Lugar de expedición: END LIT X229 SALMA Firma del ajustador
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: COSPO NAUCALPAN Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
---	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Ximena Ferran Rocha Rocha Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Ximena Ferran Rocha Rocha Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto tentativo.	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales o en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 12142566	Póliza 2710000014	Inciso / certificado 11104	Número de serie 455678082263
Marca FIAT	Submarca UNO	Tipo / cilindraje 1.6	Modelo 2018
Lugar CDMX	Fecha Día 21 Mes 07 Año 2018	Placas CMX 416N	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado XILIAN FERRAN	Celular 3649340543	Correo electrónico xilian.ferran@gmail.com
Kilometraje 77311		Gasolina E ☐ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ F	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas	SI	
2	Brazos de limpiadores	SI	
3	Plumas limpiadoras	SI	
4	Cofre	SI	
5	Cuartos de luz	SI	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	SI	
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	SI	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	SI	
9	Parrilla	SI	
10	Emblemas	SI	
11	Facia	SI	
12	Molduras	SI	
13	Rejillas de facia	SI	
14	Porta placa	SI	
15	Spoiler	SI	

Trasero

16	Medallón	SI	
17	Limpiadores	SI	
18	Lámpara stop	SI	
19	Tapa cajuela / quita puerta	SI	
20	Emblema cajuela	SI	
21	Calaveras (2) (4)	SI	
22	Reflejes	SI	
23	Defensa	SI	
24	Molduras	SI	
25	Porta placa	SI	
26	Cámara de reversa	SI	
27	Spoiler	SI	
28	Escape	SI	

Lado derecho

29	Salpicadera	SI	
30	Cuarto luz lateral	SI	
31	Espejo lateral	SI	
32	Cristal aleta	SI	
33	Puerta delantera	SI	
34	Cristal puerta delantera	SI	
35	Manija de puerta delantera	SI	
36	Puerta trasera	SI	
37	Cristal puerta trasera	SI	
38	Manija de puerta trasera	SI	
39	Cristal costado	SI	
40	Estribo	SI	
41	Molduras	SI	

Lado izquierdo

42	Salpicadera	SI	
43	Cuarto luz lateral	SI	
44	Espejo lateral	SI	
45	Cristal aleta	SI	
46	Puerta delantera	SI	
47	Cristal puerta delantera	SI	
48	Manija de puerta delantera	SI	
49	Puerta trasera	SI	
50	Cristal puerta trasera	SI	
51	Manija de puerta trasera	SI	
52	Cristal costado	SI	
53	Estribo	SI	
54	Molduras	SI	

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela	SI	
56	Birlo de seguridad	SI	
57	Cables pasa corriente	SI	
58	Extintidor	SI	
59	Gato	SI	
60	Gato hidráulico	SI	
61	Llave de rueda	SI	
62	Señales de carretera	SI	
63	Tapete cubre llanta	SI	
64	Tapa sombrerera	SI	

Interior

65	Cielo de toldo	SI	
66	Luz interior	SI	
67	Espejo retrovisor	SI	
68	Viseras	SI	
69	Tablero	SI	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	SI	
71	Botones de estereo	SI	
72	Control aire acondicionado	SI	
73	Control calefacción	SI	
74	Control eléctrico	SI	
75	Guantera	SI	
76	Consola	SI	
77	Porta vasos	SI	
78	Encendedor	SI	
79	Cenicero	SI	
80	Palanca de velocidades	SI	
81	Perilla palanca	SI	
82	Botones puerta	SI	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	SI	
84	Coderas	SI	
85	Manijas de puertas (2) (4)	SI	
86	Bocinas radio	SI	
87	Cinturones de seguridad	SI	
88	Banca de asiento trasero	SI	
89	Respaldo de asiento trasero	SI	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	SI	
91	Alfombra	SI	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	SI	

Motor

93	Alternador	SI	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	SI	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	SI	
96	Bandas de motor	SI	
97	Bayoneta aceite dirección	SI	
98	Bayoneta aceite motor	SI	
99	Bayoneta aceite transmisión	SI	
100	Bobina	SI	
101	Bocina de claxon	SI	
102	Bomba de agua	SI	
103	Bomba dirección hidráulica	SI	
104	Boster de frenos	SI	
105	Cables bujías	SI	
106	Compresor aire acondicionado	SI	
107	Depósito de chisqueros	SI	
108	Distribuidor	SI	
109	Filtro gasolina	SI	
110	Marcha	SI	
111	Motor limpiadores	SI	
112	Motor ventilador	SI	
113	Porta filtro de aire	SI	
114	Radiador	SI	
115	Sistema de inyección	SI	
116	Transmisión (STD) (AUT)	SI	
117	Tapón aceite motor	SI	
118	Tapón radiador	SI	
119	Tapón depósito líquido de frenos	SI	

General

120	Canastilla	SI	
121	Alarma	SI	
122	Tapón de gasolina	SI	
123	Herramientas	SI	
124	Sensor de reversa	SI	
125	Quemacocos	SI	
126	Toldo	SI	
127	Gancho de arrastre	SI	
128	Tapón gancho de arrastre	SI	
129	Calcomanía de verificación	SI	
130	Tapón birlo	SI	
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	SI	

Otros

Computadora ¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐ Observaciones: NO VISIBLE	Batería ¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐ Marca: NO VISIBLE
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐ Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☐ Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐ Marca:	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☐

Adicionales	
Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐	Marca: TAG ☐ Sí ☐ No ☐

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD: ☐ Sí ☐ No ☐	
TD: ☐ Sí ☐ No ☐	
DI: ☐ Sí ☐ No ☐	
TI: ☐ Sí ☐ No ☐	
R: ☐ Sí ☐ No ☐	
¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐	
TD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TI: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
	R: Refacción

Rines	
Marca: ORIGINAL	
Original ☐ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca: ORIGINAL	
Original ☐ Especial ☐	

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad	Nombre y firma del interesado
---	-------------------------------

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
--	---	-------------------------	--