

MARCA: **FIAT** TIPO: **UNO**
 VIN: **9BD195A8XJ08218** PLACA: **S/P**

SINIESTRO: **B6772161**
 OPERADOR: **Fernando Pabmino**
 FECHA: **09-06-26**
 COLOR: **Negro** AÑO: **2018**

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR			NIV

AOT: **GBVA 0220**

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		NIV
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS		X	
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		X
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		



GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			NIV
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	X
MOLDURAS		X	X
PUERTA DELANTERA		X	X
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES		X	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	X
MOLDURAS		X	X
PUERTA DELANTERA		X	X
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE			X
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: *Juan* ENTREGA: NOMBRE Y FIRMA RECIBE: *Juan* NOMBRE Y FIRMA



Jose Antonio Perez Vargas
 Servigueros del Poniente 38 AMARILLO
 I economico
 81-AH-SQ
 Inventario de vehiculo dañado auto
 29/5/26 22:40

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 590, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Cód. Postal 06600, CDMX, recopilamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales o en bbva.mx

La presente información se encuentra de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Placa: **B6777216** / Submarca: **BCVW013C** / Inciso / certificado: **1** / Modelo: **2018** / Año de fabricación: **2018** / Tipo / cilindros: **UNO** / Color: **NEGRO**

Legajo: **CDMX** / Fecha de siniestro: **24/05/26** / Placa: **UNO** / Cantidad de placas: **1** / Kilometraje: **14** / Gasolina: **1.4**

Atención a: Asegurado Afectado no / Nombre del interesado: **Jose de Jesus Juarez Perez** / Celular: **5554931800** / Correo electrónico: **J.jesus.juarez.perez@bbva.com**

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (z izquierdo) (derecho)		
7	Focos <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		
8	Faro de niebla (z izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

Trasero

16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lámpara stop		
19	Tapia cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (X) (4)		
22	Reflejos		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

Lado derecho

29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Especjo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		

Lado izquierdo

42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Especjo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela		
56	Birto de seguridad		
57	Cables pasa corriente		
58	Limpia vidrios		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapas sombrerera		

Interior

65	Cielo de todo		
66	Luz interior		
67	Especjo retrovisor		
68	Viveras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estéreo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (z izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4)		
91	Altombra		
92	Tapetes (1) (2) (3)		

Motor

93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (z izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (z izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de cláxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisgueteros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (X) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Volvo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birlo		
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: OTISUN	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca:
 TAG Sí No

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas: DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 3/4)
 DD: **VUCOSAMA**
 TD: **1**
 DI: **1**
 TI: **1**
 R: **BODIAR**
 ¿Fundida o cubierta? Sí No
 DD: Delantera derecha DE: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TE: Trasera izquierda

Rines

Marca: **ORIGINALS**

Acero Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: **ESPECIAL**

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Ortogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Jose de Jesus Juarez Perez
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehiculo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehiculo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehiculo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Jose de Jesus Juarez Perez *Paul Mac* *SERVIGUROS* *Brandon V*
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehiculo Nombre y firma del ajustador que recibe Razón social de la grúa Nombre y firma del operador de grúa que recibe

salvamentos)



38 Amarillo

Valuación de Pérdida Total

FECHA SINIESTRO 23/05/2026		FECHA INGRESO CVI 25/05/2026		FECHA DETERMINADO PT 26/05/2026		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL I
No. DE SINIESTRO B67772161		NO. DE SALVAMENTO 2652549623		PLACAS LNC359A		INTERESADO <input checked="" type="checkbox"/> ASEG. <input type="checkbox"/> TERC.		MARCA VEHICULO FIAT
MODELO 01/01/20		COLOR NEGRO		VERSION LIKE		CANTIDAD PLACAS <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2		N. PUERTAS 4
No. DE MOTOR X		REG. FED. DE AUTOMOVILES N/A		KILOMETRAJE 0		ADAP Y CONV. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		POLIZA 8C1W01013C
<input type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A/AC		<input checked="" type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> RECUP. ROBO		<input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA <input type="checkbox"/> FRONTERIZO <input type="checkbox"/> EXPORTADO		<input type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> ABANDONO <input type="checkbox"/> AUTOMATICO		<input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL <input type="checkbox"/> GARANTIA <input type="checkbox"/> LEGALIZADO <input type="checkbox"/> IMPORTADO

1.- VALOR INDEMNIZADO
 EBC CONVENIO AUTOMETRICA 118.600.00

2.- DAÑOS

* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	15801.02
* REFACCIONES DE HP INICIALES	54696.52
* MANO DE OBRA INICIAL	0
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	26752.05
TOTAL DAÑOS	97,249.59

3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES 0.00

4.- DEDUCCIONES
* MOTOR NO ACREDITADO 0.00
* TENENCIAS ORIGINAL COPIAS 0.00

5.- DEMERITOS
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 5,930.00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00

6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO 103,179.59

7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)

* VALOR DE SALVAMENTO	15,420.41
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%	771.02
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	14,649.39
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

GUIA	EBC	AUTOMETRICA	C
MES	MAYO	MAYO	
PAG.	96	0	
VALOR	111.600.00	118.600.00	
% DAÑOS	87.14 %	82.00 %	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS DE TALLERES DE LA VERSION DEL V CUESTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACION

LLAVES: UNA

NUMERO DE MOTOR
X

PLACA V.I.N.
9BD195A8XJ0821814

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE

MAURICIO MOCTEZUMA LEAL
NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR

ATENTAMENTE

NOE DELGADILLO MIER
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR