

MARCA: Dodge TIPO: Vision LG6V  
 VIN: 9BD197568F323995D PLACA: N/A

SINIESTRO: B21436468  
 OPERADOR: Miguel  
 FECHA: 23-06-2025  
 COLOR: Rojo AÑO: 2015

SI NO DAÑO

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	XX		
ESTEREO	XXX		
LLANTA DE REFACCION	X		

BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	XX		

00285

BBVA

Trabajo: 15:04  
 Salida: 15:25

G. FORZA

**MOTOR** SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	XX		
ALTERNADOR	XXX		
BAYONETA ACEITE MOTOR	XXX		
CLAXON	XXX		
BOMBA AGUA	XX		
BANDAS MOTOR	XX		
SISTEMA FRENOS	XX		
CABLES BUJIAS	XX		
BOBINA	XX		
AIRE ACONDICIONADO	XXX		
DEPOSITO LIMPIADORES	XXX		
DIRECCION HIDRAULICA	XX		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		X
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	XX		
VENTILADOR	XXX		
RADIADOR	XX		
RADIADOR DE A/C	XX		
TANQUE DE GASOLINA	XX		
TAPON DE GASOLINA	XX		
TAPON DE ACEITE	XX		
TAPON RADIADOR	XX		
TURBO CARGADOR		X	

**CAJUELA** SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	XX		
LLAVE DE RUEDA	XX		
SENALES DE CARRETERA		X	

**PARTE FRONTAL** SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	XX		
COFRE	XXX		
CUARTOS DE LUZ	XX		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	XXX		
BALASTRAS	XX		
BULBOS	XX		
FAROS DE NIEBLA	XX		
PARABRISAS	XX		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

**PARTE TRASERA** SI NO DAÑO

CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	XX		

**GENERAL** SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		XX	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		XX	
EXTINGUIDOR		XX	
ANTENA		XX	
PLACA VIN	XX		
KILOMETRAJE		XX	
CANASTILLA		XXX	
ADAPTACION		XX	


DOCUMENTOS:

**COSTADO IZQUIERDO** SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS	XX		
ESPEJO EXTERIOR	XX		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	XX		
MOLDURAS	XX		
PUERTA DELANTERA	XX		
PUERTA TRASERA	XX		
SALPICADERA	XX		
LLANTAS	XX		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	XX		
VIDRIOS LATERALES	XX		

**COSTADO DERECHO** SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS			XX
ESPEJO EXTERIOR			XX
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			XX
MOLDURAS			XX
PUERTA DELANTERA			XX
PUERTA TRASERA			XX
SALPICADERA			XX
LLANTAS	XX		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	XX		
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES: - Bomba es N/A  
 - Dato todo derecho

**INTERIOR** SI NO DAÑO

ALFOMBRA	XX		
ASIENTOS DELANTEROS	XX		
ASIENTOS TRASEROS	XX		
BOCINAS	XX		
BOLSA DE AIRE	XX		
CABECERAS	XX		
CENICEROS		X	
GUANTERA	XX		
CINT. SEGURIDAD	XX		
CLAXON	XX		
CODERAS	XX		
CONSOLA	XX		
CONTROL A/C	XX		
DEFROSTER	XX		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	XX		
INSTRUMENTOS TABLERO	XX		
LUZ INTERIOR	XX		
LUZ STOP		X	
MANIJAS	XX		
PALANCA DE VELOCIDADES	XX		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	XX		
TABLERO	XX		
TAPETES	XX		
ELEVADORES ELECTRICOS	XX		
VESTIDURAS	XX		
VOLANTE	XX		
VISERAS	XX		

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Ortiz Alexis</i>		<i>[Signature]</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

**INVENTARIO VEHICULO**

RESGUARDO(CCAO): Hub 7072100  TRASLADO(Prov): \_\_\_\_\_

NOTA 00242

MARCA: Dodge TIPO: VISION 1816V  
 VIN: 4BD197368F3239950 PLACA: \_\_\_\_\_  
 SINESTRO: B 2148 6468 ASEGURADORA: B BVA  
 FECHA: 23.00/2015 COLOR: VINO AÑO: 2015

	SI	NO	DANO
BATERIA	X		
COMPUADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LAMPARA DE REGULACION	X		
BOBINA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DANO
CAMA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BOMBETA ACEITE MOTOR	X		
CLAYTON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANCAJA MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES FILAS	X		
BIENNA	X		
ASE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMP.ACEITES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARBOJA	X		
MORNO DOCK	X		
VENTILADOR	X		
RAJADOR	X		
RAJADOR DE AC	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RAJADOR	X		
TIPSO RAJADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DANO
BRAZOS LIMFADORES	X		
CORTE	X		
CUANTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
TAROS DE NEBLA	X		
PARAFUSAS	X		
PARRILLA	X		
FILMAS LIMFADORES	X		
PORTABLACA	X		


COSTADO DERECHO	SI	NO	DANO
ALEAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANILLAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RU			X
VIDRIOS LATERALES			X

INTERIOR	SI	NO	DANO
ALUMBRERA	X		
ASENTOS DELANTEROS	X		
ASENTOS TRASEROS	X		
BLOOMAS	X		
BOBINA DE AIRE	X		
CABLECEPAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTEPA	X		
GRAT SEGURIDAD	X		
CLAYTON	X		
CORREAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROLAC	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDIDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTALAMIENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MARCHAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGURAS ELECTRICAS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DANO
CAJONERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTABLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DANO
ALEAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANILLAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RU			X
VIDRIOS LATERALES			X

CAJUELA	SI	NO	DANO
ALUMBRERA	X		
CABLES PASACORRIENES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LUJAS DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		



GENERAL	SI	NO	DANO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

OBSERVACIONES: Aheron vltro late

ELABORA <u>José Guillermo León</u>	ENTREGA <u>[Signature]</u>	RECIBE <u>José Guillermo León</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL

Porvan #25



Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 500, Colonia Juárez, Ciudad de México, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 65 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: <b>841936468</b>	Poliza: <b>739AW0113</b>	Inciso / certificado: <b>09479</b>	Número de serie: <b>480193164T3239910</b>
Marca: <b>CARVILLE</b>	Submarca: <b>VISION</b>	Tipo / cilindraje: <b>3DN</b>	Modelo: <b>2011</b>
Lugar: <b>CDMX</b>	Fecha: <b>06/06/2016</b>	Placas: <b>R64ACE</b>	Cantidad de placas: <b>2</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado: <b>ANTONIO ALVAREZ</b>	Celular: <b>5544424961</b>	Correo electrónico: <b>ANTONIOALVAREZ@HOTMAIL.COM</b>

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

**Delantero**

1. Parabrisas		
2. Brazos de limpiadores		
3. Plumas limpiadoras		
4. Cofre		
5. Cuartos de luz		
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7. Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9. Parrilla		
10. Emblemas		
11. Facia		
12. Molduras		
13. Rejillas de facia		
14. Porta placa		
15. Spoiler		

**Interior**

65. Cielo de toldo		
66. Luz interior		
67. Espejo retrovisor		
68. Viseras		
69. Tablero		
70. Switch de encendido (start / stop engine)		
71. Botones de estereo		
72. Control aire acondicionado		
73. Control calefacción		
74. Control eléctrico		
75. Guantero		
76. Consola		
77. Porta vasos		
78. Encendedor		
79. Cenicero		
80. Palanca de velocidades		
81. Perilla palanca		
82. Botones puerta		
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84. Coderas		
85. Manijas de puertas (2) (4)		
86. Bocinas radio		
87. Cinturones de seguridad		
88. Banca de asiento trasero		
89. Respaldo de asiento trasero		
90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91. Alfombra		
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)		

**Otros**

<b>Computadora</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	<b>Batería</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: <b>LIH</b>
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: <b>1</b>	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estereo</b> Estereo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: <b>LIH</b>	<b>Tarjeta de circulación</b> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

**Trasero**

16. Medallón		
17. Limpiadores		
18. Lámpara stop		
19. Tapa cajuela / quita puerta		
20. Emblema cajuela		
21. Calaveras (2) (4)		
22. Reflejantes		
23. Defensa		
24. Molduras		
25. Porta placa		
26. Cámara de reversa		
27. Spoiler		
28. Escape		

**Motor**

93. Alternador		
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96. Bandas de motor		
97. Bayoneta aceite dirección		
98. Bayoneta aceite motor		
99. Bayoneta aceite transmisión		
100. Bobina		
101. Bocina de claxon		
102. Bomba de agua		
103. Bomba dirección hidráulica		
104. Boster de frenos		
105. Cables bujias		
106. Compresor aire acondicionado		
107. Depósito de chisqueteros		
108. Distribuidor		
109. Filtro gasolina		
110. Marcha		
111. Motor limpiadores		
112. Motor ventilador		
113. Porta filtro de aire		
114. Radiador		
115. Sistema de inyección		
116. Transmisión (STD) (AUT)		
117. Tapón aceite motor		
118. Tapón radiador		
119. Tapón depósito líquido de frenos		

**Lado derecho**

29. Salpicadera		
30. Cuarto luz lateral		
31. Espejo lateral		
32. Cristal aleta		
33. Puerta delantera		
34. Cristal puerta delantera		
35. Manija de puerta delantera		
36. Puerta trasera		
37. Cristal puerta trasera		
38. Manija de puerta trasera		
39. Cristal costado		
40. Estribo		
41. Molduras		

**Lado izquierdo**

42. Salpicadera		
43. Cuarto luz lateral		
44. Espejo lateral		
45. Cristal aleta		
46. Puerta delantera		
47. Cristal puerta delantera		
48. Manija de puerta delantera		
49. Puerta trasera		
50. Cristal puerta trasera		
51. Manija de puerta trasera		
52. Cristal costado		
53. Estribo		
54. Molduras		

**Cajuela**

55. Alfombra cartón cajuela		
56. Birlo de seguridad		
57. Cables pasa corriente		
58. Extinguidor		
59. Gato		
60. Gato hidráulico		
61. Llave de rueda		
62. Señales de carretera		
63. Tapete cubre llanta		
64. Tapa sombrerera		

**General**

120. Guantallita		
121. Alarma		
122. Tapón de gasolina		
123. Herramientas		
124. Sensor de reversa		
125. Quemacocos		
126. Toldo		
127. Gancho de arrastre		
128. Tapón gancho de arrastre		
129. Calcomanía de verificación		
130. Tapón birlo		
131. Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

**Adicionales**

Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No   
 Tarjeta GPS SD  Sí  No  Marca: \_\_\_\_\_  
 TAG  Sí  No

**Llantas** **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3,4,1,2,1/4)  
 DD: **2016/12/16**  
 TD: **2016/12/16**  
 DL: **2016/12/16**  
 TL: **2016/12/16**  
 RL: **2016/12/16**

¿Funda o cubierta?  Sí  No   
 DD: Delantera derecha DL: Delantera izquierda R: Refacción  
 TD: Trasera derecha TL: Trasera izquierda

**Rines**

Marca: \_\_\_\_\_

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca: \_\_\_\_\_

Original  Especial

**Observaciones**

**NO**

**Objetos personales**

**NO**

**Adaptaciones equipo especial**

**NO**

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Doy mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Queremos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros y otros objetos personales, según corresponda.