

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): Teledexcan ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>Ram</u>	TIPO: <u>Panel</u>
VIN: <u>9B02657RGR9256029</u>	PLACA: <u>2/A</u>
SINIESTRO: <u>06923861</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>28-07-26</u> COLOR: <u>Blanco</u>	AÑO: <u>2024</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON			/
BOMBA AGUA			/
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA		/	
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR		/	
ENCENDIDO ELECTRONICO		/	
GENERADOR		/	
MARCHA			/
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR		/	

Forza

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE			/
CUARTOS DE LUZ			/
DEFENSA DELANTERA			/
FAROS			/
BALASTRE			/
BULBOS			/
FAROS DE NIEBLA		/	
PARABRISAS	/		
PARRILLA		/	
PLUMAS LIMPIADORES		/	
PORTAPLACA		/	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR		/	
MEDALLON		/	
PORTAPLACA		/	
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		/	
CABLES PASACORRIENTES		/	
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA		/	
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA		/	
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		/	
SPOILERS		/	
FUSIBLES	/		
PLACAS		/	
RINES		/	
ALARMA		/	
EXTINGUIDOR		/	
ANTENA	/		
PLACA VIN		/	
KILOMETRAJE		/	
CANASTILLA		/	
ADAPTACION		/	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELE. INTERIORES ELECTRICOS	/		
RETOXOS	/		
ISOLANTE	/		
ISOLANTE	/		


OP Vael

AO 73 0562

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO			/
LLANTA DE REFACCION			/
BOMBA GASOLINA			/
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS		/	
ESPEJO EXTERIOR		/	
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES		/	
MOLDURAS		/	
PUERTA DELANTERA		/	
PUERTA TRSERA		/	
SALPICADERA		/	
LLANTAS		/	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		/	
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS		/	
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS		/	
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA		/	
SALPICADERA		/	
LLANTAS		/	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		/	
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

-Puerta Trasera Es Panel

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Alfonso Maria</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Vael Jantes</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

06-01-2024

32206

Datos Generales del Servicio		(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreadados)	
Marca	CHRYSLER	Serie	9BD2657R6R9256028
Tipo	RAM 700,	Placas	SP
Modelo	2024	Siniestro	869123861
Color	BCO	Aseguradora	BBVA SEGUROS
	SS	Folio	15976975
Proveedor Asignado	KINGS		
Fecha de Asignación	Lunes, 20 de julio de 2026		
Observaciones			
ORIGEN: CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, Av. Lic. Benito Juárez García 1556, San Francisco Coahuila, 52158 San Francisco Coahuila, Méx. 7225580030			
DESTINO: Auto Online C. Olivo 19, Recursos Hidráulicos, 54913 Buenavista, Méx. Celular: 5652365927 Analista Operativo: Erick Estrada de La Rosa 19.6208030302136, -99.17709614352232			
OBSERVACIONES UNIDAD CON INVENTARIO //			

Salvamento de Vehículo		(Llenado por Grúas y Talleres)	
Taller o Agencia	CONTINENTAL	Responsable	Edardo G12
Municipio	METEPEC	Estado	
Fecha Programada	28/07/26	Fecha y Hora de Recepción	28/07/26 horas
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	☐ SI ☐ NO		
En caso de que SI, se adjuntará el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachará el cuadro de Observaciones			
Observaciones			
entrega Vehículo conforme al inventario			
Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller		Nombre y Firma del Operador de Grúas	
Edardo G12		Ismael León	

Datos de Entrega de Vehículo		(Llenado por Lote de Restos)	
Lote de Salvamentos			
Fecha de Entrega			
Compañía de Grúas que entrega el Vehículo			
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	☐ SI ☐ NO		
En caso de que SI, se adjuntará el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachará el cuadro de Observaciones			
Observaciones			
Nombre y Firma del Operador de Grúas		Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos	
Ismael León			

Nota: Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Grúas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendrá que ser fotocopiada en sus instalaciones

Multiasistencia, S.A. de C.V.
 Pedro A. González 334 Pte. Colonia Jardines del Cerro
 Monterrey, NL, C.P. 64050. Tel. (51) 800 230 4756 y 01811 8048 5011

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, para que se traten mis datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en www.bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de expediente: BB9123861	Póliza: 7840507X	Unción / certificado: 34	Número de serie: 256028
Marca: Ram	Submarca: 700	Tipo / cilindrada: Van	Modelo: 2024
Lugar: Penango	Fecha: 03/05/26	Placas: 2169A	Cantidad de placas: 2
Atención a: X	Nombre del interesado: Vincent G + 2	Celular: 563504928	Correo electrónico: 19356
☒ Asegurado	☐ Afectado no		

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Reiillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejanter		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estríbo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Espejo lateral		
43.	Cristal aleta		
44.	Puerta delantera		
45.	Cristal puerta delantera		
46.	Manija de puerta delantera		
47.	Puerta trasera		
48.	Cristal puerta trasera		
49.	Manija de puerta trasera		
50.	Cristal costado		
51.	Estríbo		
52.	Molduras		

Cajuela

53.	Alfombra alfombra cajuela		
54.	Buro de seguridad		
55.	Cables para corriente		
56.	Extintor		
57.	Gato		
58.	Gato hidráulico		
59.	Llave de rueda		
60.	Señales de carretera		
61.	Tapete cubre llanta		
62.	Tapete suabizadora		

Interior

63.	Cielo de toldo		
64.	Luz interior		
65.	Espejo retrovisor		
66.	Viseras		
67.	Tablero		
68.	Switch de encendido (start / stop engine)		
69.	Botones de estéreo		
70.	Control aire acondicionado		
71.	Control calefacción		
72.	Control eléctrico		
73.	Guantera		
74.	Consola		
75.	Porta vasos		
76.	Encendedor		
77.	Cenicero		
78.	Palanca de velocidades		
79.	Perilla palanca		
80.	Botones puerta		
81.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
82.	Coderas		
83.	Manijas de puertas (2) (4)		
84.	Bocinas radio		
85.	Cinturones de seguridad		
86.	Banca de asiento trasero		
87.	Respaldo de asiento trasero		
88.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
89.	Alfombra		
90.	Tapete (1) (2) (3) (4)		

Motor

91.	Alternador		
92.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
93.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
94.	Bandas de motor		
95.	Bayoneta aceite dirección		
96.	Bayoneta aceite motor		
97.	Bayoneta aceite transmisión		
98.	Bobina		
99.	Bocina de claxon		
100.	Bomba de agua		
101.	Bomba dirección hidráulica		
102.	Boster de frenos		
103.	Cables bujías		
104.	Compresor aire acondicionado		
105.	Depósito de chisqueros		
106.	Distribuidor		
107.	Filtro gasolina		

108.	Motor		
109.	Porta filtro de aire		
110.	Radiador		
111.	Sistema de inyección		
112.	Transmisión (STD) (AUT)		
113.	Tapón aceite motor		
114.	Tapón radiador		
115.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

116.	Canastilla		
117.	Alarma		
118.	Tapón de gasolina		
119.	Herramientas		
120.	Sensor de reversa		
121.	Quemacocos		
122.	Toldo		
123.	Gancho de arrastre		
124.	Tapón gancho de arrastre		
125.	Calcomanía de verificación		
126.	Tapón birla		
127.	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ No ☐ Observaciones: Si	Batería ¿Es visible? ☒ No ☐ Marca: LT A
Liaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ No ☐ Cantidad: 1	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ No ☐ ¿Funciona? ☒ No ☐ Marca: Ram	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales Pantalla GPS ☐ No ☒ Pantalla TV ☐ No ☒ Tarjeta GPS SD ☐ No ☒ Marca: Si TAG ☐ No ☒
--

Llantas Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (1/4 1/2 1/4) DD: Goodyear TD: Towadell DI: Technology TI: Towadell R: Chromo ¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No ☐ DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	Vida 1/4 1/2 1/4
--	----------------------------

Rines Marca: Azero Original ☒ Especial ☐ Aleación ☒ Azero ☐ No. (1) (2) (3) (4) No. (1) (2) (3) (4)
--

Volante Marca: Ram Original ☒ Especial ☐ Aleación ☒ Azero ☐
--

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será firmado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: **Paula Guadalupe Montero**
 Nombre y firma del ajustador que recibe: **FRP**
 Razón social de la grúa: **Francisco Rosales**
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe: **FRP**