

MARCA: FIAT  
VIN: 9B0341A45JY544228

TIPO: MB  
PLACA: S/P

SINIESTRO: 87033/0671  
OPERADOR: GERARDO LOPEZ  
FECHA: 11/06/26  
COLOR: BLANCO AÑO: 2018

BBVA\_0233

8:49 P.M.

|                     | SI | NO | DAÑO      |
|---------------------|----|----|-----------|
| BATERIA             | X  |    |           |
| COMPUTADORA MOTOR   |    |    | NO VISIBL |
| ESTEREO             |    |    | X         |
| LLANTA DE REFACCION | X  |    |           |

|                | SI | NO | DAÑO |
|----------------|----|----|------|
| BOMBA GASOLINA | X  |    |      |
| LLAVES         | X  |    |      |
| CATALIZADOR    | X  |    |      |

AOTB0233

| MOTOR                 | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| CAJA DE VELOCIDADES   |    |    |      |
| ALTERNADOR            |    |    |      |
| BAYONETA ACEITE MOTOR |    |    |      |
| CLAXON                |    |    |      |
| BOMBA AGUA            |    |    |      |
| BANDAS MOTOR          |    |    |      |
| SISTEMA FRENSOS       |    |    |      |
| CABLES BUJIAS         |    |    |      |
| BOBINA                |    |    |      |
| AIRE ACONDICIONADO    |    |    |      |
| DEPOSITO LIMPIADORES  |    |    |      |
| DIRECCION HIDRAULICA  |    |    |      |
| DISTRIBUIDOR          |    |    |      |
| ENCENDIDO ELECTRONICO |    |    |      |
| GENERADOR             |    |    |      |
| MARCHA                |    |    |      |
| MONOBLOCK             |    |    |      |
| VENTILADOR            |    |    |      |
| RADIADOR              |    |    |      |
| RADIADOR D/A/C        |    |    |      |
| TANQUE DE GASOLINA    |    |    |      |
| TAPON DE GASOLINA     |    |    |      |
| TAPON DE ACEITE       |    |    |      |
| TAPON RADIADOR        |    |    |      |
| TURBO CARGADOR        |    |    |      |

| CAJUELA                 | SI | NO | DAÑO |
|-------------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA                | X  |    |      |
| CABLES PASACORRIENTERAS |    | X  |      |
| TAPA CAJUELA            | X  |    |      |
| HERRAMIENTA             |    | X  |      |
| GATO                    |    | X  |      |
| LLAVE DE RUEDA          |    | X  |      |
| SEÑALES DE CARRETERA    |    | X  |      |

| PARTE FRONTAL      | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| BRAZOS LIMPIADORES | X  |    |      |
| COFRE              |    |    | X    |
| CUARTOS DE LUZ     |    |    | X    |
| DEFENSA DELANTERA  |    |    | X    |
| FAROS              |    |    | X    |
| BALASTRAS          |    |    | X    |
| BULBOS             |    |    | X    |
| FAROS DE NIEBLA    |    |    | X    |
| PARABRISAS         | X  |    | X    |
| PARRILLA           |    |    | X    |
| PLUMAS LIMPIADORES | X  |    |      |
| PORTAPLACA         |    | X  |      |


| PARTE TRASERA     | SI | NO | DAÑO |
|-------------------|----|----|------|
| CALAVERAS         | X  |    |      |
| BULBOS            | X  |    |      |
| CAJUELA           | X  |    |      |
| DEFENSA TRASERA   | X  |    |      |
| LIMPIADOR         |    | X  |      |
| MEDALLON          | X  |    |      |
| PORTAPLACA        |    | X  |      |
| SISTEMA DE ESCAPE | X  |    |      |

| GENERAL            | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| OBJETOS PERSONALES |    | X  |      |
| SPOILERS           |    | X  |      |
| FUSIBLES           | X  |    |      |
| PLACAS             |    | X  |      |
| RINES              | X  |    |      |
| ALARMA             |    | X  |      |
| EXTINGUIDOR        |    | X  |      |
| ANTENA             | X  |    |      |
| PLACA VIN          | X  |    |      |
| KILOMETRAJE        |    | X  |      |
| CANASTILLA         |    | X  |      |
| ADAPTACION         |    | X  |      |

DOCUMENTOS:

| COSTADO IZQUIERDO                  | SI | NO | DAÑO |
|------------------------------------|----|----|------|
| ALETAS                             |    |    | X    |
| COSTADOS                           | X  |    | X    |
| ESPEJO EXTERIOR                    | X  |    |      |
| ESTRIBO                            |    | X  |      |
| MANIJAS EXTERIORES                 | X  |    |      |
| MOLDURAS                           |    | X  |      |
| PUERTA DELANTERA                   | X  |    |      |
| PUERTA TRASERA                     | X  |    |      |
| SALPICADERA                        |    |    | X    |
| LLANTAS                            | X  |    |      |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN |    | X  |      |
| VIDRIOS LATERALES                  | X  |    |      |

| COSTADO DERECHO                    | SI | NO | DAÑO |
|------------------------------------|----|----|------|
| ALETAS                             |    | X  |      |
| COSTADOS                           |    |    | X    |
| ESPEJO EXTERIOR                    | X  |    |      |
| ESTRIBO                            |    | X  |      |
| MANIJAS EXTERIORES                 | X  |    |      |
| MOLDURAS                           |    | X  |      |
| PUERTA DELANTERA                   |    |    | X    |
| PUERTA TRASERA                     |    |    | X    |
| SALPICADERA                        |    |    | X    |
| LLANTAS                            | X  |    |      |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN |    | X  |      |
| VIDRIOS LATERALES                  | X  |    |      |



OBSERVACIONES:

| INTERIOR               | SI | NO | DAÑO |
|------------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA               | X  |    |      |
| ASIENTOS DELANTEROS    | X  |    |      |
| ASIENTOS TRASEROS      | X  |    |      |
| BOCINAS                | X  |    |      |
| BOLSA DE AIRE          |    |    | X    |
| CABECERAS              | X  |    |      |
| CENICEROS              |    | X  |      |
| GUANTERA               | X  |    |      |
| CINT. SEGURIDAD        | X  |    |      |
| CLAXON                 | X  |    |      |
| CODERAS                |    | X  |      |
| CONSOLA                |    |    | X    |
| CONTROL A/C            | X  |    |      |
| DEFROSTER              | X  |    |      |
| ENCENDEDOR             | X  | X  |      |
| ESPEJO RETROVISOR      | X  |    |      |
| INSTRUMENTOS TABLERO   |    |    | X    |
| LUZ INTERIOR           | X  |    |      |
| LUZ STOP               | X  |    |      |
| MANIJAS                | X  |    |      |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X  |    |      |
| RELOJ                  |    | X  |      |
| SEGUROS ELECTRICOS     |    | X  |      |
| TABLERO                |    |    | X    |
| TAPETES                | X  |    |      |
| ELEVADORES ELECTRICOS  | X  | X  |      |
| VESTIDURAS             | X  |    |      |
| VOLANTE                |    |    | X    |
| VISERAS                | X  |    |      |

ELABORA: ENTREGA: RECIBE:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

GUAS MIRANDA.  
GERARDO LOPEZ

8:49 PM

**Autorización de servicio auto**

Seguros

**Aviso de Privacidad**

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

**Datos del siniestro**

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

|   |  |                                    |  |
|---|--|------------------------------------|--|
| Número de siniestro:<br><b>B7033106H</b>  | Número de póliza:<br><b>85362102PE</b>           | Inciso / Certificado:<br><b>1/</b> | Placas:<br><b>LXJ679B</b>  |
| Marca:<br><b>Fiat</b>   | Submarca:<br><b>Mobi</b>                         | Tipo:<br><b>HB</b>                 | Modelo:<br><b>2018</b>   |
| Nombre del ajustador:<br><b>Hector Yanes</b>  | Claves:<br><b>COSS</b>                           | Fotos:<br><b>COSS</b>              | Aplica deducible:<br><input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <b>\$ Aplica</b> |
| Atención a:<br><input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N° | Nombre del interesado:<br><b>Agustín Vilalva</b> | Celular:<br><b>7271662483</b>      | Correo electrónico:<br><b>travt</b>  |

**IMPORTANTE**


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, aceptar, pagar indemnizaciones a favor de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de haberse conculcado o cancelado la póliza mencionada.

**Daños del siniestro**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**  
Cualquier irregularidad identificada en la realización de siniestro durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

**Daños preexistentes**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** \_\_\_\_\_

|  |  |
|--|--|
| <b>Datos depósito deducible</b><br>Banco: BBVA<br>Cuenta / Convenio: 617482<br>Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B<br>Referencia 2: Deducible  | Fecha de expedición:<br><b>13.06.2018</b>    |
| <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small> | Lugar de expedición:<br><b>Edo de México</b> |
| Firma del ajustador:<br><i>[Signature]</i>   |  |

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)**

|   |   |
|---|---|
| Nombre del taller:<br><b>Autoline Tultitlan</b> | (calle, número exterior / interior, colonia, teléfono):<br><b>Calle Olivo, 19, cd. Recursos Hidráulicos Tultitlan</b> |
| Número de pase:<br><b>7271662483</b>            |   |

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

FDD-495

Nombre y firma del titular

Nombre y firma del titular

Autorizo que me contacten para ofrecerme ofertas, promociones y publicidad de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México que sean de mi interés.  
 Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al aviso de privacidad.  
 Solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)  
 Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

