

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0427

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>Fiat</u>	TIPO: <u>Palio</u>
VIN: <u>9B237359XK5105632</u>	PLACA:
SINIESTRO: <u>B73392869</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>28-7-26</u>	COLOR: <u>Blanco</u>
	AÑO: <u>2019</u>

10TB-00551

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON			/
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENSOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOSINA	/		
AIRE ACONDICIONADO			/
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO			/
GENERADOR			/
MARCHA			/
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR			/
RADIADOR DE A/C			/
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR			/

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C			/
DEFROSTER			/
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELE. VADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VIDEPAS	/		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE			/
CUARTOS DE LUZ			/
DEFENSA DELANTERA			/
FAROS			/
BALASTRE			/
BULBOS			/
FAROS DE NIEBLA			/
PARABRISAS	/		
PARRILLA			/
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA			/

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			/
SPOILERS			/
FUSIBLES			/
PLACAS			/
RINES	/		
ALARMA			/
EXTINGUIDOR			/
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA			/
ADAPTACION			/

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			/
COSTADOS			/
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO			/
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA			/
PUERTA TRSERA			/
SALPICADERA			/
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			/
COSTADOS			/
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO			/
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar soporte a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en la presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 023392569	Número de póliza: 8266210TEH	Inciso / Certificado: 1	Placas: JJP6825
Marca: Fiat	Submarca: Palio	Tipo: Adventure	Modelo: 2019
Color: Bco	Nombre del ajustador: Alejandro Ocariz	Claves: X46	Fotos: X46
Atención a: Asegurado	Nombre del interesado: JOHANNY GARCIA RAMIREZ	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 6,595	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de encontrarse vigente la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 8/7/26 Lugar de expedición: ALEJANDRO OCARIZ GARCIA Firma del ajustador: X46
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: INGENIERIA AUTOMOTRIZ S DE CV	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): 11 DE ENERO DE 1861 NO 2118

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación o la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

OTORGÓ MI CONSENTIMIENTO A BBVA SEGUROS MÉXICO S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, PARA QUE SE TRATEN MIS DATOS PERSONALES Y PATRIMONIALES, CONFORME AL AVISO DE PRIVACIDAD.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: JOHANNY GARCIA RAMIREZ	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: JOHANNY GARCIA RAMIREZ

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaciaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo indique su número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

REV00

Información importante al reverso.

FDDO-495

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., en adelante "BBVA Seguros México", con el presente le informa que la finalidad de recopilar, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicita o contrata con nosotros, es para el cumplimiento de nuestras obligaciones y en bbva.mx

Información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene suscrito con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de solicitud: **98037359XK3105252**
 Póliza: **5266210FCH** Inciso / certificado: **1**
 Número de serie: **K5105652**

Marca: **TOYOTA** Submarca: **PRADO** Tipo / cilindro: **4** Modelo: **2014** Color: **BLU**
 Lugar: **COMF** Fecha: **5/7/26** Hora: **17:34** Cantidad de placas: **0** (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) Gasolina: ☒ 1/2 ☐ 3/4 ☐ 4/4

Atención a: **RO** Nombre del interesado: **JUAN CARLOS GARCIA** Celular: **55 55 55 55 55** Correo electrónico: **juan.garcia@bbva.com**
☒ Segurado ☐ Afectado no

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero											
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Otros			
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			Computadora		Batería	
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	
4	Cofre			68	Viseras			Observaciones: NO		Marca: TOYOTA	
5	Cuadros de luz			69	Tablero			Llaves		Tipo de llave	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido: ☒ Sí ☐ No ☐		Normal ☒	
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐		Código de encendido ☐	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Cantidad: ☐		Tarjeta ☐	
9	Parrilla			73	Control calefacción			Auto estereo		Tarjeta de circulación	
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Estereo ☒ Sí ☐ No ☐		☒ Sí ☐ No ☐	
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐		Marca: TOYOTA	
12	Molduras			76	Consola			Adicionales			
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐			
14	Porta placa			78	Encendedor			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐ Marca: ☐			
15	Spoiler			79	Cenicero			TAG ☐ Sí ☐ No ☐			
Trasero											
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Llantas			
17	Limpiadores			81	Perilla palanca			Ejemplo: Lintas DO Goodrich GPS II 195/65/14 (7/4 1/2 1/4)			
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			DD: COOPER 205/60 R16			
19	Tapa cajuela / g. de A.C.			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			TD: COOPER 205/60 R16			
20	Emblema cajuela			84	Coderas			DI: COOPER 205/60 R16			
21	Calaveras (2) (3)			85	Manijas de puertas (2) (3)			TI: COOPER 205/60 R16			
22	Reflejos			86	Bocinas radio			R: AT 195 205/55 R16			
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad			¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐			
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero			DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción			
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero			TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda			
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)						
27	Spoiler			91	Alfombra						
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
Lado derecho											
29	Salpicadera			93	Alternador			Rines			
30	Cuarto luz lateral			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Marca: ☒ Original ☐ Especial			
31	Espejo lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			☐ Aleación ☐ Acero			
32	Cristal aleta			96	Bandas de motor			No (1) (2) (3) (4)			
33	Puerta delantera			97	Bayoneta aceite dirección			No (1) (2) (3) (4)			
34	Cristal puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			Volante			
35	Manija de puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			Marca: ☒ Original ☐ Especial			
36	Puerta trasera			100	Bobina						
37	Cristal puerta trasera			101	Bocina de claxon						
38	Manija de puerta trasera			102	Bomba de agua						
39	Cristal costado			103	Bomba dirección hidráulica						
40	Estribo			104	Boster de frenos						
41	Molduras			105	Cables bujías						
Lado izquierdo											
42	Salpicadera			106	Compresor aire acondicionado						
43	Cuarto luz lateral			107	Depósito de chisqueros						
44	Espejo lateral			108	Distribuidor						
45	Cristal aleta			109	Filtro gasolina						
46	Puerta delantera			110	Marcha						
47	Cristal puerta delantera			111	Motor limpiadores						
48	Manija de puerta delantera			112	Motor ventilador						
49	Puerta trasera			113	Porta filtro de aire						
50	Cristal puerta trasera			114	Radiador						
51	Manija de puerta trasera			115	Sistema de inyección						
52	Cristal costado			116	Transmisión (STD) (AUX)						
53	Estribo			117	Tapón aceite motor						
54	Molduras			118	Tapón radiador						
Cajuela											
55	Alfombra cartón cajuela			119	Tapón depósito líquido de frenos						
56	Birlo de seguridad			General							
57	Cables pasa corriente			120	Canastilla						
58	Extinguidor			121	Alarma						
59	Gato			122	Tapón de gasolina						
60	Gato hidráulico			123	Herramientas						
61	Llave de rueda			124	Sensor de reversa						
62	Señales de carretera			125	Quemacocos						
63	Tapete cubre llanta			126	Toldo						
64	Tapa sombrerera			127	Gancho de arrastre						
Observaciones											
1. ASP. NAZCA. PARRILLAS											
2. CHORRANA VINO											
3. Llave de llave											
Objetos personales											
1. Sillon PARRILLAS											
Adaptaciones equipo especial											
No deo articulos											
Presentes ni de llave											

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del representante

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

OCARIZ GARCIA
X 46

Martin Dominguez

FDDO-346