

LAEL JAIRES
FORZA
19:55

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims
INVENTARIO VEHICULO

AO. 0364

☒ RESGUARDO(CCAO): TELOWCAN ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>FORD</u>	TIPO: <u>ECO SPORT</u>
VIN: <u>9DFUT3SE163F99755</u>	PLACA: <u>MHG-387-3</u>
SINIESTRO: <u>834276464</u>	ASEGURADORA: <u>BBA</u>
FECHA: <u>23/02/26</u>	COLOR: <u>NEGRO</u>
	AÑO: <u>2006</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR	X		
MARCHEA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTES			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CORDERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP			X
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

SI NO DAÑO


BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

en BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B74276464	Número de póliza: 0656210049	Inciso / Certificado: 01	Placas: MHG 387B
Marca: Ford	Submarca: Ecosport	Tipo: SUV	Modelo: 2006
Nombre del ajustador: Rafael Cardillo Romero	Claves: 8251	Fotos: FX251	Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No \$ 0.00
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado N° 2	Nombre del interesado: Felipe Javier Gutierrez Cruz	Celular: 5559309550	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 20/07/26 Lugar de expedición: Egdepec Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Autoline Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Buenavista Mexico 54913 Calle Olivo #19 Reclusas Hidráulicas

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los datos marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los datos marcados en el presente documento autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los datos señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Inventario de vehículo dañado auto

Seguros

PT
Comidor Dufonline
Coll. Olivo #14 Arroyos Hidráulicos
Aviso de Privacidad Buenavista Mexico

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable. Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro B24226464	Póliza 86562100Y9	Inciso / certificado 01	Número de serie 9BUT35F16877755
Marca Ford	Submarca Ecosport	Tipo / cilindraje 3.0	Modelo 2006
Lugar Tehuacan	Fecha Día 20 Mes 07 Año 20	Placas H49B87B	Cantidad de placas (0)
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado no 2	Nombre del interesado Felipe Javier Guillerme Cruz	Celular 5554309550	Correo electrónico juvilbambam@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1	Parabrisas	☒		65	Cielo de todo	☒		Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	☒		66	Luz interior	☒		¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐
3	Plumas limpiadoras	☒		67	Espejo retrovisor	☒		Observaciones:	Marca:
4	Cofre	☒		68	Viseras	☒			
5	Cuartos de luz	☒		69	Tablero	☒			
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒			
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒		71	Botones de estéreo	☒			
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72	Control aire acondicionado	☒			
9	Parrilla	☒		73	Control calefacción	☒			
10	Emblemas	☒		74	Control eléctrico	☒			
11	Facia	☒		75	Guantera	☒			
12	Molduras	☒		76	Consola	☒			
13	Rejillas de facia	☒		77	Porta vasos	☒			
14	Porta placa	☒		78	Encendedor	☒			
15	Spoiler	☒		79	Cenicero	☒			
Trasero								Liaves	
16	Medallón	☒		80	Palanca de velocidades	☒		Liave de encendido	Tipo de liaves
17	Limpiadores	☒		81	Perilla palanca	☒		¿Funciona? ☒ No ☐	Normal ☒
18	Lámpara stop	☒		82	Botones puerta	☒		Cantidad: 1	Código de encendido ☐
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒		Tarjeta ☐	
20	Emblema cajuela	☒		84	Coderas	☒			
21	Calaveras (4)	☒		85	Manijas de puertas (2) (4)	☒			
22	Reflejos	☒		86	Bocinas radio	☒			
23	Defensa	☒		87	Cinturones de seguridad	☒			
24	Molduras	☒		88	Banca de asiento trasero	☒			
25	Porta placa	☒		89	Respaldo de asiento trasero	☒			
26	Cámara de reversa	☒		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒			
27	Spoiler	☒		91	Alfombra	☒			
28	Escape	☒		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒			
Lado derecho								Auto estéreo	
29	Salpicadera	☒		93	Alternador	☒		Estéreo ☒ No ☐	Tarjeta de circulación
30	Cuanto luz lateral	☒		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒		¿Funciona? ☒ No ☐	Sí ☐ No ☐
31	Espejo lateral	☒		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒		Marca:	
32	Cristal aleta	☒		96	Bandas de motor	☒			
33	Puerta delantera	☒		97	Bayoneta aceite dirección	☒			
34	Cristal puerta delantera	☒		98	Bayoneta aceite motor	☒			
35	Manija de puerta delantera	☒		99	Bayoneta aceite transmisión	☒			
36	Puerta trasera	☒		100	Bobina	☒			
37	Cristal puerta trasera	☒		101	Bocina de claxon	☒			
38	Manija de puerta trasera	☒		102	Bomba de agua	☒			
39	Cristal costado	☒		103	Bomba dirección hidráulica	☒			
40	Estríbo	☒		104	Boster de frenos	☒			
41	Molduras	☒		105	Cables bujías	☒			
Lado izquierdo								Adicionales	
42	Salpicadera	☒		106	Compresor aire acondicionado	☒		Pantalla GPS ☐ No ☒	Pantalla TV ☐ No ☒
43	Cuanto luz lateral	☒		107	Depósito de chisqueteros	☒		Tarjeta GPS SD ☐ No ☒	Marca:
44	Espejo lateral	☒		108	Distribuidor	☒		TAG ☐ No ☒	
45	Cristal aleta	☒		109	Filtro gasolina	☒			
46	Puerta delantera	☒		110	Marcha	☒			
47	Cristal puerta delantera	☒		111	Motor limpiadores	☒			
48	Manija de puerta delantera	☒		112	Motor ventilador	☒			
49	Puerta trasera	☒		113	Porta filtro de aire	☒			
50	Cristal puerta trasera	☒		114	Radiador	☒			
51	Manija de puerta trasera	☒		115	Sistema de inyección	☒			
52	Cristal costado	☒		116	Transmisión (STD) (AUT)	☒			
53	Estríbo	☒		117	Tapón aceite motor	☒			
54	Molduras	☒		118	Tapón radiador	☒			
Cajuela								Volante	
55	Alfombra cartón cajuela	☒		119	Tapón depósito líquido de frenos	☒		Marca:	
56	Birio de seguridad	☒						Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
57	Cables para corriente	☒						Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
58	Extintor	☒							
59	Gato	☒							
60	Gato hidráulico	☒							
61	Llave de rueda	☒							
62	Señales de carretera	☒							
63	Tapete cubre llanta	☒							
64	Tapa sombrerera	☒							
General								Observaciones	
120	Canastilla	☒							
121	Alarma	☒							
122	Tapón de gasolina	☒							
123	Herramientas	☒							
124	Sensor de reversa	☒							
125	Quemacocos	☒							
126	Toldo	☒							
127	Gancho de arrastre	☒							
128	Tapón gancho de arrastre	☒							
129	Calcomanía de verificación	☒							
130	Tapón birlo	☒							
131	Tapón Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)	☒							
								Objetos personales	
								Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346