

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Troboycun

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>HYUNDAI</u>	TIPO: <u>H320</u>
VIN: <u>9BHCPSAC9PP403679</u>	PLACA: <u>S/P</u>
SINIESTRO: <u>B73019964</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>5/8/26</u> COLOR: <u>Rojo</u>	AÑO: <u>2023</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTEA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODEPAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
PELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CAÑASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

SI NO DAÑO


BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro **ZX M Body** Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B73019904	Número de póliza: 776A5303AU	Inciso / Certificado: 01	Placas: MBL460A
Marca: Hyundai	Submarca: H320	Tipo: Hatchback	Modelo: 2023
Nombre del ajustador: Edgar Cortes	Claves: X260	Fotos: X260	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5% UC
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Felix Paul Rodriguez Castro	Celular: 5551731017	Correo electrónico: felixrodriguez27@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Inundación a nivel de pebles, filtro con agua**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 04/07/20 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Z & M Body Works Número de pase: 2076060010	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Av. Presidente Juárez 1976 5543368628 San Jeronimo Tepetlaco

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: _____	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>

29 NEGRO
Inventario de vehículo dañado auto
04/07/26

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B73019964	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
Marca Hyundai	Submarca HB 20	Tipo (cilindraje) Hatchback	Modelo 2023
Lugar	Fecha 04 Mes 07 Año 26	Placas 32423	Color Rojo
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora		Batería	
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ No ☐		¿Es visible? ☒ No ☐	
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:		Marca:	
4	Cofre			68	Viseras			<u>Visible</u>		<u>LTH</u>	
5	Cuartos de luz			69	Tablero			Liaves		Tipo de liaves	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Funciona? ☒ No ☐		Normal ☐ Código de encendido ☐	
7	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ LED			71	Botones de estereo			Cantidad: <u>UNA</u>		Tarjeta ☐	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Auto estereo		Tarjeta de circulación	
9	Parrilla			73	Control calefacción			Estereo ☒ No ☐		SI ☐ No ☒	
10	Emblemas			74	Control eléctrico			¿Funciona? ☒ No ☐			
11	Facia			75	Guantera			Marca:			
12	Molduras			76	Consola			Adicionales			
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Pantalla GPS ☐ No ☒		Pantalla TV ☐ No ☒	
14	Porta placa			78	Encendedor			Tarjeta GPS SD ☐ No ☒		Marca:	
15	Spoiler			79	Cenicero			TAG ☐ No ☒			
Trasero				Motor				Michelin 195-55-R-16			
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14		(3/4, 1/2, 1/4)	
17	Limpiadores			81	Perilla palanca			DD:			
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			TD:			
19	Tapa cajuela / quita puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			DI:			
20	Emblema cajuela			84	Coderas			TI:			
21	Calaveras (2) (4)			85	Manijas de puertas (2) (4)			R: <u>Maxxis</u> SI			
22	Reflejos			86	Bocinas radio			¿Funda o cubierta? ☐ No ☒			
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad			DD: Delantera derecha		DI: Delantera izquierda	
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero			TD: Trasera derecha		TI: Trasera izquierda	
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero						
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)						
27	Spoiler			91	Alfombra						
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
Lado derecho				General				Rines			
29	Salpicadera			120	Canastilla			Marca:		<u>Agencia</u>	
30	Cuarto luz lateral			121	Alarma			Original ☐ Especial ☐		No. (1) (2) (3) (4)	
31	Espejo lateral			122	Tapón de gasolina			Aleación ☐ Acero ☒		No. (1) (2) (3) (4)	
32	Cristal aleta			123	Herramientas						
33	Puerta delantera			124	Sensor de reversa						
34	Cristal puerta delantera			125	Quemacocos						
35	Manija de puerta delantera			126	Toldo						
36	Puerta trasera			127	Gancho de arrastre						
37	Cristal puerta trasera			128	Tapón gancho de arrastre						
38	Manija de puerta trasera			129	Calcomanía de verificación						
39	Cristal costado			130	Tapón bido						
40	Estribo			131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4) (5)						
41	Molduras										
Lado izquierdo				Objetos personales				Adaptaciones equipo especial			
42	Salpicadera										
43	Cuarto luz lateral										
44	Espejo lateral										
45	Cristal aleta										
46	Puerta delantera										
47	Cristal puerta delantera										
48	Manija de puerta delantera										
49	Puerta trasera										
50	Cristal puerta trasera										
51	Manija de puerta trasera										
52	Cristal costado										
53	Estribo										
54	Molduras										
Cajuela											
55	Alfombra cartón cajuela										
56	Belo de seguridad										
57	Cables para corriente										
58	Extintor										
59	Cable										
60	Cable hidráulico										
61	Llave de rueda										
62	Señales de carretera										
63	Tapete cubre llanta										
64	Tapete trasera										

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger los objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (globo señalizadores de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.