

CRISTIAN S.
FORZA.
16:37.

NOT 0635

AO. 0724

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): TEOLOYUCAN. ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>FORD</u>	TIPO: <u>Ka.</u>
VIN: <u>9BTBT18W51736470</u>	PLACA: <u>S/P.</u>
SINIESTRO: <u>875837664</u>	ASEGURADORA: <u>BVA.</u>
FECHA: <u>06/08/16</u> COLOR: <u>GRIS</u>	AÑO: <u>2001</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE AC			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT. SEGURIDAD			
CLAXON			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL AC			
DEFROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELE. VARIOS ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VIGERAS			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRE			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTAPLACA			

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTAPLACA			
SISTEMA DE ESCAPE			

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: 275837661	Número de póliza: 866610LOVO	Inciso / Certificado: 01	Placas: 1642RX.
Marca: Ford	Submarca: Ka	Tipo: HB.	Modelo: 2001
Nombre del ajustador: Carlos Alcido	Claves: X135	Fotos: X135	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 1785.-
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Pedro Ricardo May	Cellular: 553477638	Correo electrónico: raul14150@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Daños del siniestro

Daños del siniestro

Matrícula: 411. Fero des Color Fero 1.2g Contenedor

Lado derecho Frontal Rebaldar Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de cabina y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la reparación del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (titular o asegurado), con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el Seguro del Seguro - Artículo 10. Las obligaciones de la empresa aseguradora extinguidas si demuestran que el asegurado, el beneficiario o los representantes de cualquiera de ellos han actuado con intención de hacer incurrir en error, fraude o falsas declaraciones mediante hechos que excluyen o podrían restringir dichas indemnizaciones.

Daños preexistentes

Diagram illustrating the correct placement of the vehicle identification number (VIN) on the right side, front, rear, and left side of the vehicle. Each view is marked with a checkmark, indicating it is a correct location for the VIN.

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de lo deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 28/07/2016 Lugar de expedición: Chilpancingo Firma del ajustador: [Firma]
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Ingeniería Ambiental y Sólidos.	
Número de pago	
7076007518	Cll de Enero 1861 # 41 1/2 181 Lote 2113.

El vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de reparación y/o reparación de partes. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacción por mano de obra y/o repuestos en su momento. El presente documento **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

☒ Indemnización de daños Nombre y firma del interesado _____ El suscrito propietario y/o responsable del vehículo al respecto del que se otorga esta autorización de servicio aceptó el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valoración integral o taller designado por la compañía para un presupuesto de reparación.	☐ Asignación de taller Nombre y firma del interesado _____ El suscrito propietario y/o responsable del vehículo al respecto del que se otorga esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)
---	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Lugar	Fecha Dia Mes Año	Placas	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
Kilometraje		Gasolina	1/4 1/2 3/4 1

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones	Marca
4	Cofre			68	Viseras				
5	Cuartos de luz			69	Tablero			Llaves	Tipo de llaves
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☐
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Cantidad	Tarjeta ☐
9	Parrilla			73	Control calefacción			Auto estereo	Tarjeta de circulación
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Estereo ☐ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
11	Facia			75	Guantero			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	Marca
12	Molduras			76	Cigarrera				
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos				
14	Porta placa			78	Encendedor				
15	Spoiler			79	Cenicero				
Trasero				80	Palanca de velocidades			Adicionales	
16	Medallón			81	Perilla palanca			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
17	Limpiadores			82	Botones puerta			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐	Marca
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierda) (derecho)			TAG ☐ Sí ☐ No ☐	
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas				
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)			Llantas	
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio			Vida	
22	Reflejes			87	Cinturones de seguridad			Ejemplo: Llantas DO Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)	
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			DD	
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			TD	
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			DI	
26	Cámara de reversa			91	Alfombra			TI	
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)			R	
28	Escape			Motor				Rines	
Lado derecho				93	Alternador			Marca:	
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original ☐ Especial ☐	No (1) (2) (3) (4)
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Aleación ☐ Acero ☐	No (1) (2) (3) (4)
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			Volante	
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			Marca:	
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			Original ☐ Especial ☐	
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			Observaciones	
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina			29/07/16	
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon				
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua			Objetos personales	
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica				
39	Cristal costado			104	Boster de frenos				
40	Estribo			105	Cables bujías			Adaptaciones equipo especial	
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado				
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros				
42	Salpicadera			108	Distribuidor				
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina				
44	Espejo lateral			110	Marcha				
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores				
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador				
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire				
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador				
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección				
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)				
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor				
52	Cristal costado			118	Tapón radiador				
53	Estribo			119	Tapón depósito líquido de frenos				
54	Molduras			General					
Cajuela				120	Canastilla				
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma				
56	Birlo de seguridad			122	Tapón de gasolina				
57	Cables pasa corriente			123	Herramientas				
58	Extintidor			124	Sensor de reversa				
59	Gato			125	Quemacocos				
60	Gato hidráulico			126	Toldo				
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre				
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre				
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación				
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo				
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado
---	-------------------------------

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo/ incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
--	---	-------------------------	--