

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0680

RESGUARDO(CCAO):

TRASLADO(PROV):

BBVA0613

MARCA: VW	TIPO: Gol
VIN: 9BWAB05U0CP110011	PLACA: NO
SINIESTRO: D-74008263	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 5-08-26	COLOR: gris
	AÑO: 2102

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISEPAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

X 126005113072026-54
17 Amarillo
Inventario de vehículo dañado auto
13-07-26
02:10

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, para que se traben mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Póliza 8766210HEJ		Inciso / certificado 01		Número de serie 9BWAB05UDCP110011	
Submarca Volkswagen		Tipo / cilindrada 1012		Color Plata	
Lugar Edo. Mex		Placas LM6312N		Kilometraje Gasolina	
Fecha Día 13 Mes 07 Año 26		Cantidad de placas (0) (1)		Gasolina 1/4 1/2 3/4	
Atención a: Asegurado		Nombre del interesado Maria Elena Lopez Perez		Celular 5563383398	
Correo electrónico phan-el107102003@gmail.com					

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	X		65.	Cielo de toldo	X		Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	X		66.	Luz interior	X		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras	X		67.	Espejo retrovisor	X		Observaciones:	Marca: Lth
4.	Cofre	X		68.	Viseras	X			
5.	Cuartos de luz	X		69.	Tablero	X		Llaves	Tipo de llaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	X		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	X		Llave de encendido	Normal ☒
7.	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	X		71.	Botones de estéreo	X		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	X		72.	Control aire acondicionado	X		Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla	X		73.	Control calefacción	X		Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10.	Emblemas	X		74.	Control eléctrico	X		Estéreo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☒
11.	Facia	X		75.	Guantera	X		¿Funciona? ☐ Sí ☐ No	
12.	Molduras	X		76.	Consola	X		Marca: Original	
13.	Rejillas de facia	X		77.	Porta vasos	X			
14.	Porta placa	X		78.	Encendedor	X			
15.	Spoiler	X		79.	Cenicero	X			
Trasero				80.	Palanca de velocidades	X			
16.	Medallón	X		81.	Perilla palanca	X			
17.	Limpiadores	X		82.	Botones puerta	X			
18.	Lámpara stop	X		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X			
19.	Tapa cajuela / quita puerta	X		84.	Coderas	X			
20.	Emblema cajuela	X		85.	Manijas de puertas (2) (4)	X			
21.	Calaveras (4)	X		86.	Bocinas radio	X			
22.	Reflejos	X		87.	Cinturones de seguridad	X			
23.	Defensa	X		88.	Banca de asiento trasero	X			
24.	Molduras	X		89.	Respaldo de asiento trasero	X			
25.	Porta placa	X		90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	X			
26.	Cámara de reversa	X		91.	Alfombra	X			
27.	Spoiler	X		92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	X			
28.	Escape	X		Motor					
Lado derecho				93.	Alternador	X			
29.	Salpicadera	X		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	X			
30.	Cuarto luz lateral	X		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	X			
31.	Espejo lateral	X		96.	Bandas de motor	X			
32.	Cristal alela	X		97.	Bayoneta aceite dirección	X			
33.	Puerta delantera	X		98.	Bayoneta aceite motor	X			
34.	Cristal puerta delantera	X		99.	Bayoneta aceite transmisión	X			
35.	Manija de puerta delantera	X		100.	Bobina	X			
36.	Puerta trasera	X		101.	Bocina de claxon	X			
37.	Cristal puerta trasera	X		102.	Bomba de agua	X			
38.	Manija de puerta trasera	X		103.	Bomba dirección hidráulica	X			
39.	Cristal costado	X		104.	Boster de frenos	X			
40.	Estríbo	X		105.	Cables bujías	X			
41.	Molduras	X		106.	Compresor aire acondicionado	X			
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros	X			
42.	Salpicadera	X		108.	Distribuidor	X			
43.	Cuarto luz lateral	X		109.	Filtro gasolina	X			
44.	Espejo lateral	X		110.	Marcha	X			
45.	Cristal alela	X		111.	Motor limpiadores	X			
46.	Puerta delantera	X		112.	Motor ventilador	X			
47.	Cristal puerta delantera	X		113.	Porta filtro de aire	X			
48.	Manija de puerta delantera	X		114.	Radiador	X			
49.	Puerta trasera	X		115.	Sistema de inyección	X			
50.	Cristal puerta trasera	X		116.	Transmisión (5) (AUT)	X			
51.	Manija de puerta trasera	X		117.	Tapón aceite motor	X			
52.	Cristal costado	X		118.	Tapón radiador	X			
53.	Estríbo	X		119.	Tapón depósito líquido de frenos	X			
54.	Molduras	X		General					
Cajuela				120.	Canastilla	X			
55.	Alfombra cartón cajuela	X		121.	Alarma	X			
56.	Birlo de seguridad	X		122.	Tapón de gasolina	X			
57.	Cables para corriente	X		123.	Herramientas	X			
58.	Extintador	X		124.	Sensor de reversa	X			
59.	Gato	X		125.	Quemacocos	X			
60.	Gato hidráulico	X		126.	Toldo	X			
61.	Ilave de rueda	X		127.	Gancho de arrastre	X			
62.	Señales de carretera	X		128.	Tapón gancho de arrastre	X			
63.	Tapete cubre llanta	X		129.	Calcomanía de verificación	X			
64.	Tapa sensorera	X		130.	Tapón birlo	X			
				131.	Tapón Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)	X			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en la condición señalada, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traben mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Maria Elena Lopez Perez
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Maria Elena Lopez Perez
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Rhondal J. Villar Domio
Nombre y firma del ajustador que recibe

Graa Victor
Razón social de la grúa

Bryan Anael P
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Valuación de Pérdida Total

Seguros

17 AMARNO

FECHA SINIESTRO		FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
12/07/2026		13/07/2026		16/07/2026					
No. DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO	
B74008263		2652768049		LMG312A		☒ ASEG. ☐ TERC.		VOLKSWAGEN	
MODELO		COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS		N. PUERTAS	
01/01/20		GRIS PLATA		GT		☐ 0 ☐ 1. ☒ 2.		5	
								N. CILINDROS	
								4	
								NUM. SERIE	
								9BWAB05U0CP110011	
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.		POLIZA	
NO VISIBLE		N/A				☐ SI ☒ NO		8766210HFJ	
								INCISO	
								00001	
☐ AUSTERO ☒ TIPICO ☒ A/C ☒ STANDARD ☐ RECUP. ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☐ TALLER ☒ EQUIPADO ☐ TURBO ☐ ABANDONO ☐ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL ☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☐ IMPORTADO ☐ AGENCIA									

1.- VALOR INDEMNIZADO	
☒ EBC	☐ CONVENIO
☐ AUTOMETRICA	81.800.00
2.- DAÑOS	
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	7900.8
* REFACCIONES DE HP INICIALES	24000.26
* MANO DE OBRA INICIAL	0
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	10750
TOTAL DAÑOS	42.651.06
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)	
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES	0.00
4.- DEDUCCIONES	
* MOTOR NO ACREDITADO	0.00
* TENENCIAS	0.00
5.- DEMERITOS	
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	4,090.00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES	
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	46.741.06
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	
* VALOR DE SALVAMENTO	35.058.94
* VEHICULO DE CIA ASEGURADORA 5%	1.752.95
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	33,305.99
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	JULIO		
PAG.	316		
VALOR	81.800.00		
% DAÑOS	52.14 %		

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS (DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC)

UNIDAD DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION. SI SE NEGOCIA PDD SE SUGIERE REALIZAR AL 35% DEL VC DE LA UNIDAD DE ACUERDO A PX EN GENERAL.

NUMERO DE MOTOR NO VISIBLE No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar periféricos
PLACA VIN 9BWAB05U0CP110011
PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENCIÓN

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENCIÓN

NOEL DELGADILLO MILLER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL DE P.O.P.T.