

### Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

### Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: <b>B370432169</b>	Número de póliza: <b>771A0000014</b>	Inciso / Certificado: <b>106608</b>	Placas: <b>UPPS93G</b>
Marca: <b>Volkswagen</b>	Submarca: <b>Gol</b>	Tipo: <b>H3</b>	Modelo: <b>2016</b>
Color: <b>Negro</b>	Nombre del ajustador: <b>José Luis Ruiz Lopez</b>	Claves: <b>RO72</b>	Fotos: <b>SI</b>

Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <b>Perrosquia Cabrera Angelica</b>	Celular: <b>4427214307</b>	Correo electrónico: <b>karibcarolina.arvizu@BBVA.com</b>
---	--	-------------------------------	---

Con base en la cláusula VI, Inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

### Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:  
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

### Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: <b>BBVA</b> Cuenta / Convenio: <b>617482</b> Referencia 1: <b>Escriba el número de siniestro sin la letra B</b> Referencia 2: <b>Deducible</b> <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: <b>19/10/26</b> Lugar de expedición: <b>PRO</b>
---	---

### Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: <b>Auto Online</b>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <b>Santiago de Querétaro, Villagarcía</b>
Número de pase: <b>Santiago de Querétaro, Villagarcía</b>	

Si el vehículo del tercero involucrado en el siniestro es propiedad de un taller, este taller no posee un centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores se realizará en el taller designado en esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Nombre y firma del interesado: <b>Angelica Maria Perrosquia Cabrera</b>	Nombre y firma del ajustador: <b>[Firma]</b>
Indemnización de daños: <b>Angelica Maria Perrosquia Cabrera</b>	Asignación de taller: <b>[Firma]</b>

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desahogar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización, autorizo expresamente la reparación del siniestro con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?  
[atencionclientes.mx@bbva.com](mailto:atencionclientes.mx@bbva.com)

Centro nacional de atención a clientes  
Asegurados: \_\_\_\_\_ Afectados: \_\_\_\_\_

Daños en Parco Rodado y Rodador

**VALUACION Y PAGO**



Seguros

### Inventario de vehículo dañado auto

#### Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza	B70432169	Póliza	771A0000 14	Inciso / certificado	106608	Número de serie	9BWA1B05V06P003322
Marca	VW	Submarca	GOL	Tipo / cilindraje	HTB	Modelo	2016
Lugar	ORO	Fecha	19 de 08 de 2016	Placas	UPPS936	Cantidad de placas	(1) 0
Atención:	<input checked="" type="checkbox"/> Segurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado	Perrosquia Cabrera Angelica Maria	Celular	442321 4307	Correo electrónico	Karla.carolina.arullo@BBVA.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

#### Delantero

1.	Parabrisas	/	/
2.	Brazos de limpiadores	/	/
3.	Plumas limpiadoras	/	/
4.	Cofre	/	/
5.	Cuartos de luz	/	/
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	/	/
8.	Faro de neblia (izquierdo) (derecho)	/	/
9.	Parrilla	/	/
10.	Emblemas	/	/
11.	Facia	/	/
12.	Molduras	/	/
13.	Rejillas de facia	/	/
14.	Porta placa	/	/
15.	Spoiler	/	/

#### Trasero

16.	Medallón	/	/
17.	Limpiadores	/	/
18.	Lámpara stop	/	/
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	/
20.	Emblema cajuela	/	/
21.	Calaveras (2) (4)	2	/
22.	Reflejantes	/	/
23.	Defensa	/	/
24.	Molduras	/	/
25.	Porta placa	/	/
26.	Cámara de reversa	/	/
27.	Spoiler	/	/
28.	Escape	/	/

#### Lado derecho

29.	Salpicadera	/	/
30.	Cuarto luz lateral	/	/
31.	Espejo lateral	/	/
32.	Cristal aleta	/	/
33.	Puerta delantera	/	/
34.	Cristal puerta delantera	/	/
35.	Manija de puerta delantera	/	/
36.	Puerta trasera	/	/
37.	Cristal puerta trasera	/	/
38.	Manija de puerta trasera	/	/
39.	Cristal costado	/	/
40.	Estribo	/	/
41.	Molduras	/	/

#### Lado izquierdo

42.	Salpicadera	/	/
43.	Cuarto luz lateral	/	/
44.	Espejo lateral	/	/
45.	Cristal aleta	/	/
46.	Puerta delantera	/	/
47.	Cristal puerta delantera	/	/
48.	Manija de puerta delantera	/	/
49.	Puerta trasera	/	/
50.	Cristal puerta trasera	/	/
51.	Manija de puerta trasera	/	/
52.	Cristal costado	/	/
53.	Estribo	/	/
54.	Molduras	/	/

#### Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	/	/
56.	Birio de seguridad	/	/
57.	Cables pasa corriente	/	/
58.	Extintidor	/	/
59.	Gato	/	/
60.	Gato hidráulico	/	/
61.	Llave de rueda	/	/
62.	Señales de carretera	/	/
63.	Tapete cubre llanta	/	/
64.	Tapa sombrerera	/	/

#### Interior

65.	Cielo de toldo	/	/
66.	Luz interior	/	/
67.	Espejo retrovisor	/	/
68.	Viseras	/	/
69.	Tablero	/	/
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
71.	Botones de estereo	/	/
72.	Control aire acondicionado	/	/
73.	Control calefacción	/	/
74.	Control eléctrico	/	/
75.	Guantera	/	/
76.	Consola	/	/
77.	Porta vasos	/	/
78.	Encendedor	/	/
79.	Cenicero	/	/
80.	Palanca de velocidades	/	/
81.	Perilla palanca	/	/
82.	Botones puerta	/	/
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
84.	Coderas	/	/
85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	/
86.	Bocinas radio	/	/
87.	Cinturones de seguridad	/	/
88.	Banca de asiento trasero	/	/
89.	Respaldo de asiento trasero	/	/
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/
91.	Alfombra	/	/
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/

#### Motor

93.	Alternador	/	/
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
96.	Banidas de motor	/	/
97.	Bayoneta aceite direccion	/	/
98.	Bayoneta aceite motor	/	/
99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/
100.	Bobina	/	/
101.	Bocina de claxon	/	/
102.	Bomba de agua	/	/
103.	Bomba direccion hidráulica	/	/
104.	Boster de frenos	/	/
105.	Cables bujias	/	/
106.	Compresor aire acondicionado	/	/
107.	Depósito de chisgueteros	/	/
108.	Distribuidor	/	/
109.	Filtro gasolina	/	/
110.	Marcha	/	/
111.	Motor limpiadores	/	/
112.	Motor ventilador	/	/
113.	Porta filtro de aire	/	/
114.	Radiador	/	/
115.	Sistema de inyección	/	/
116.	Transmisión (5) (6) (AUT)	/	/
117.	Tapón aceite motor	/	/
118.	Tapón radiador	/	/
119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	/

#### General

120.	Canastilla	/	/
121.	Alarma	/	/
122.	Tapón de gasolina	/	/
123.	Herramientas	/	/
124.	Sensor de reversa	/	/
125.	Quemacocos	/	/
126.	Toldo	/	/
127.	Gancho de arrastre	/	/
128.	Tapón gancho de arrastre	/	/
129.	Calcomanía de verificación	/	/
130.	Tapón bipo	/	/
131.	Tapón <input checked="" type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/

#### Otros

<b>Computadora</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones: _____	<b>Batería</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: <u>Conker</u>
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: <u>1</u> Tipo de llaves: <u>Normal</u> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>	<b>Auto estereo</b> Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: <u>Original</u>

**Adicionales**

Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No

Tarjeta GPS SD  Sí  No  Marca: \_\_\_\_\_

TAG  Sí  No

**Llantas** Vida

Ejemplo: Llantas D: Goodyear GPS II 195/55/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: Firestone 175/70/14 1/2

TD: Firestone 175/70/14 1/2

DL: Firestone 175/70/14 1/2

TL: Firestone 175/70/14 1/2

R: Firestone 175/70/14 1/2

¿Fundas o cubiertas?  Sí  No

DD: Delantera derecha DL: Delantera izquierda R: Refacción

TD: Trasera derecha TL: Trasera izquierda

**Rines**

Marca: \_\_\_\_\_

Original  Especial  No. (1) (2) (3) (4)

Aleación  Acero  No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca: VW

Original  Especial

**Observaciones**

No deja mi mamá cosas personales

Carlos Arviz Perrosquia

**Objetos personales**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Adaptaciones equipo especial**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

13. Rejillas de tacia			77. Porta vasos		
14. Porta placa			78. Encendedor		
15. Spoiler			79. Cenicero		
<b>Trasero</b>			80. Palanca de velocidades		
16. Medallón			81. Perilla palanca		
17. Limpiadores			82. Botones puerta		
18. Lámpara stop			83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
19. Tapa cajuela / quita puerta			84. Coderas		
20. Emblema cajuela			85. Manijas de puertas (2) (4)		
21. Calaveras (2) (4)			86. Bocinas radio		
22. Reflejantes			87. Cinturones de seguridad		
23. Defensa			88. Banca de asiento trasero		
24. Molduras			89. Respaldo de asiento trasero		
25. Porta placa			90. Cabeceras (1) (2) (3) (5)		
26. Cámara de reversa			91. Alfombra		
27. Spoiler			92. Tapetes (1) (2) (3) (4)		
28. Escape					
<b>Lado derecho</b>			<b>Motor</b>		
29. Salpicadera			93. Alternador		
30. Cuarto luz lateral			94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
31. Espejo lateral			95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
32. Cristal aleta			96. Bandas de motor		
33. Puerta delantera			97. Bayoneta aceite dirección		
34. Cristal puerta delantera			98. Bayoneta aceite motor		
35. Manija de puerta delantera			99. Bayoneta aceite transmisión		
36. Puerta trasera			100. Bobina		
37. Cristal puerta trasera			101. Bocina de claxon		
38. Manija de puerta trasera			102. Bomba de agua		
39. Cristal costado			103. Bomba dirección hidráulica		
40. Estribo			104. Boster de frenos		
41. Molduras			105. Cables bujías		
<b>Lado izquierdo</b>			106. Compresor aire acondicionado		
42. Salpicadera			107. Depósito de chisgueteros		
43. Cuarto luz lateral			108. Distribuidor		
44. Espejo lateral			109. Filtro gasolina		
45. Cristal aleta			110. Marcha		
46. Puerta delantera			111. Motor limpiadores		
47. Cristal puerta delantera			112. Motor ventilador		
48. Manija de puerta delantera			113. Porta filtro de aire		
49. Puerta trasera			114. Radiador		
50. Cristal puerta trasera			115. Sistema de inyección		
51. Manija de puerta trasera			116. Transmisión (S) (AUT)		
52. Cristal costado			117. Tapón aceite motor		
53. Estribo			118. Tapón radiador		
54. Molduras			119. Tapón depósito líquido de frenos		
<b>Cajuela</b>			<b>General</b>		
55. Alfombra cartón cajuela			120. Canastilla		
56. Birlo de seguridad			121. Alarma		
57. Cables pasa corriente			122. Tapón de gasolina		
58. Extinguidor			123. Herramientas		
59. Gato			124. Sensor de reversa		
60. Gato hidráulico			125. Quemacocos		
61. Llave de rueda			126. Toldo		
62. Señales de carretera			127. Gancho de arrastre		
63. Tapete cubre llanta			128. Tapón gancho de arrastre		
64. Tapa sombrerera			129. Calcomanía de verificación		
			130. Tapón biglo		
			131. Tapón Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4) <input checked="" type="checkbox"/>		

**Auto estereo**  
 Estéreo  Sí  No   
 ¿Funciona?  Sí  No   
 Marca: Original

**tarjeta de circulación**  
 Sí  No

**Adicionales**  
 Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No   
 Tarjeta GPS SD  Sí  No  Marca: \_\_\_\_\_  
 TAG  Sí  No

**Llantas** Vida  
 Ejemplo: Llantas D Goodyear GPS II 195/55R14 (3/4 1/2 1/4)  
 DD: Firestone 175/70R14 1/2  
 TD: Firestone 175/70R14 1/2  
 DI: Firestone 175/70R14 1/2  
 TI: Firestone 175/70R14 1/2  
 R: Firestone 175/70R14 1/2  
 ¿Fundas o cubiertas?  Sí  No   
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Rines**  
 Marca: \_\_\_\_\_  
 Original  Especial  No. (1) (2) (3) (4)  
 Aleación  Acero  No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**  
 Marca: VW  
 Original  Especial

**Observaciones**  
No deja mi mamá cosas personales  
Carlos Arvizu Perregrina

**Objetos personales**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Adaptaciones equipo especial**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Agente Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, de conformidad con el aviso de privacidad.  
 Nombre y firma del interesado \_\_\_\_\_

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será firmado únicamente cuando el vehículo encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Carlos Francisco Arvizu Perregrina Carlos Arvizu Perregrina Guas Hook Kevin Alberto Guada  
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo      Nombre y firma del ajustador que recibe      Razón social de la grúa      Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS GRUA: HOOK  
**FORZA**

**INVENTARIO VEHICULO**

PLACAS: 95-BE 82 F. 100451 BBUA

MARCA: *UW* TIPO: *601*  
 VIN: *9BWA805U0G P003322* PLACA: *5/p*

SINIESTRO: *B70432769*  
 OPERADOR: *dehison*  
 FECHA: *15.10.2016*  
 COLO.: *Negro* AÑO: *2016*

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X	X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X	X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

*No visible*

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS	X	X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X	X	
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X	X	
BALASTRAS	X	X	
BULBOS	X	X	
FAROS DE NIEBLA	X	X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X	X	
PORTAPLACA	X	X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X	X	
BULBOS	X	X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X	X	
MEDALLON	X	X	
PORTAPLACA	X	X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		



GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X	X	
PLACAS	X	X	
RINES	X	X	
ALARMA	X	X	
EXTINGUIDOR	X	X	
ANTENA	X	X	
PLACA VIN	X	X	
KILOMETRAJE	X	X	
CANASTILLA	X	X	
ADAPTACION	X	X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X	X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X	X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X	X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X	X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X	X	
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X	X	
ENCENDEDOR	X	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X	X	
MANIJAS	X	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X	X	
SEGUROS ELECTRICOS	X	X	
TABLERO	X	X	
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X	X	
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

*No visible*



OBSERVACIONES:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ELABORA: *Fernando Inca A.* ENTREGA: *Vagner Albino* RECIBE: *Fernando Inca A.*  
 NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA