

CCAO-GDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 22-6-2010 Hora 10:00 No. De Reporte 10630039 No. De siniestro B71354752

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves Si No

Transmisión Aut. Std.

Marca JW Tipo GA Modelo 2010 Color GRIS

No. De Serie 9BWAB05U3GP063353 Placas No. De Motor

DESCRIPCIÓN	SI	NO
ALTERNADOR	/	
BATERIA	/	
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAXON	/	
BOMBA AGUA	/	
BOMBA GASOLINA	/	
BANDAS MOTOR	/	
SISTEMA FRENSOS	/	
CABLES BUJÍA	/	
AIRE ACONDICINADO	/	
COMPUTADORA MOTOR	/	
DEPOSITO LIMPIADORES	/	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	
DISTRIBUIDOR	/	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	
GENERADOR	/	
MARCHA	/	
MONOBLOCK	/	
VENTILADOR	<u>DAÑO</u>	
RADIADOR	/	
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	
TURBO CARGADOR		/

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	<u>DAÑO</u>	
ASIENTOS TRASEROS	<u>SI</u>	
BOCINAS	<u>N/V</u>	
STEREO CD		/
BOLSAS DE AIRE	<u>N/V</u>	
CABECERAS		/
CENICEROS		/
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS		/
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER	/	
ENCENDEDOR		/
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	/	
LUZ STOP	/	

	SI	NO
CATALIZADOR	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AMFM	/	
RELOJ		/
SEGUROS ELÉCTRICOS		/
TABLERO	/	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS		/
VESTIDURAS	<u>DAÑO</u>	
VOLANTE	/	
VICERAS	/	

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE		/
TAPA CAJUELA		/
HERRAMIENTA		/
GATO		/
LLAVE DE RUEDA		/
LLANTA DE REFACCIÓN	/	
SEÑALES DE CARRETERA		/

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	/	
COSTADOS	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO	<u>DAÑO</u>	
MANIJAS EXTERIORES	/	
MOLDURAS	/	
PUERTAS DELANTERAS	/	
PUERTAS TRASERAS	<u>DAÑO</u>	
SALPICADERA	<u>DAÑO</u>	
TAPONES DE RUEDAS	/	
VIDRIOS LATERALES	/	

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	<u>DAÑO</u>	
CUARTOS DE LUZ	<u>DAÑO</u>	
DEFENSA DELANTERA	<u>DAÑO</u>	
FAROS DE HALOGENO	<u>DAÑO</u>	
FAROS DE NIEBLA	/	
PARABRISAS	<u>DAÑO</u>	
PARRILLA	<u>DAÑO</u>	
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTAPLACA		/
CALAVERAS	/	
CAJUELA	<u>DAÑO</u>	
DEFENSA TRASERA	<u>DAÑO</u>	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
LIMPIADORES		/
MEDALLON	/	
PORTA PLACA		/
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL	SI	NO
ANTENA	<u>DAÑO</u>	
CANASTILLA	/	
SPOILERS D Y T		/
FUSIBLES	/	
PLACAS	<u>TRAYECA</u>	
RINES	/	
ALARMA	/	
EXTINGUIDOR		/
OBJETOS PERSONALES		/
PLACA VIN	/	
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE		/
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES

DAÑO AL FRENTE

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

ELABORO

CHRISTIAN

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B7L354762	Número de póliza: 8176002KAF	Inciso / Certificado: 00L	Placas: JML261
Marca: VOLKSWAGEN	Submarca: COL	Tipo: SEDAN	Modelo: 2016
Nombre del ajustador: JESUS PINAC	Claves: M-17L	Fotos: OK	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 5% UC
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: JOSE EMANUEL VERGARA PEÑA	Celular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 21/06/2026 Lugar de expedición: ZAPOCAN, JAL. Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: X AUTO GDLX	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. AMADO NERVO #165 C. EL POTERRITO
Número de pase: AUTO ONLINE	: COL. COLEGI URBANO X #31 COL. LAS PINTAS

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>
---	---

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CD.MX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contrataas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 871354762	Póliza 8176002KAF	Inciso / certificado 00L	Número de serie 9BWAB05U3GP063353
Marca VOLKSWAGEN	Submarca GOL	Tipo / cilindraje SERAN	Modelo 2016
Lugar ZAPOTANJAL.	Fecha 01/06/18	Placas JML2761	Cantidad de llaves (0)
Atención a <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado JOSE EMANUEL VERGARA PEÑA	Celular	Kilometraje 258493
			Gasolina E
			Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero			
1	Parabrisas	/	/
2	Brazos de limpiadores	/	/
3	Plumas limpiadoras	/	/
4	Cofre	/	/
5	Cuartos de luz	/	/
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/
7	Focos <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/
9	Parrilla	/	/
10	Emblemas	/	/
11	Facia	/	/
12	Molduras	/	/
13	Rejillas de facia	/	/
14	Porta placa	/	/
15	Spoiler	/	/

Trasero			
16	Medallón	/	/
17	Limpiadores	/	/
18	Lámpara stop	/	/
19	Tapa cajuela / quita puerta	/	/
20	Emblema cajuela	/	/
21	Calaveras (1) (4)	/	/
22	Reflejantes	/	/
23	Defensa	/	/
24	Molduras	/	/
25	Porta placa	/	/
26	Cámara de reversa	/	/
27	Spoiler	/	/
28	Escape	/	/

Lado derecho			
29	Salpicadera	/	/
30	Cuarto luz lateral	/	/
31	Espejo lateral	/	/
32	Cristal aleta	/	/
33	Puerta delantera	/	/
34	Cristal puerta delantera	/	/
35	Manija de puerta delantera	/	/
36	Puerta trasera	/	/
37	Cristal puerta trasera	/	/
38	Manija de puerta trasera	/	/
39	Cristal costado	/	/
40	Estribo	/	/
41	Molduras	/	/

Lado izquierdo			
42	Salpicadera	/	/
43	Cuarto luz lateral	/	/
44	Espejo lateral	/	/
45	Cristal aleta	/	/
46	Puerta delantera	/	/
47	Cristal puerta delantera	/	/
48	Manija de puerta delantera	/	/
49	Puerta trasera	/	/
50	Cristal puerta trasera	/	/
51	Manija de puerta trasera	/	/
52	Cristal costado	/	/
53	Estribo	/	/
54	Molduras	/	/

Cajuela			
55	Alfombra cartón cajuela	/	/
56	Birlo de seguridad	/	/
57	Cables pasa corriente	/	/
58	Extintidor	/	/
59	Gato	/	/
60	Gato hidráulico	/	/
61	Llave de rueda	/	/
62	Señales de carretera	/	/
63	Tapete cubre llanta	/	/
64	Tapa sombrerera	/	/

Interior			
65	Cielo de toldo	/	/
66	Luz interior	/	/
67	Espejo retrovisor	/	/
68	Viseras	/	/
69	Tablero	/	/
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
71	Botones de estére	/	/
72	Control aire acondicionado	/	/
73	Control calefacción	/	/
74	Control eléctrico	/	/
75	Guantera	/	/
76	Consola	/	/
77	Porta vasos	/	/
78	Encendedor	/	/
79	Cenicero	/	/
80	Palanca de velocidades	/	/
81	Perilla palanca	/	/
82	Botones puerta	/	/
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
84	Coderas	/	/
85	Manijas de puertas (2) (4)	/	/
86	Bocinas radio	/	/
87	Cinturones de seguridad	/	/
88	Banca de asiento trasero	/	/
89	Respaldo de asiento trasero	/	/
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/
91	Alfombra	/	/
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/

Motor			
93	Alternador	/	/
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
96	Bandas de motor	/	/
97	Bayoneta aceite dirección	/	/
98	Bayoneta aceite motor	/	/
99	Bayoneta aceite transmisión	/	/
100	Bobina	/	/
101	Bocina de estére	/	/
102	Bomba de agua	/	/
103	Bomba de aceite hidráulica	/	/
104	Boster de frenos	/	/
105	Cables bujías	/	/
106	Compuortador acondicionado	/	/
107	Deposito de líquido de frenos	/	/
108	Distribuidor	/	/
109	Filtro gasolina	/	/
110	Marcha	/	/
111	Motor limpiadores	/	/
112	Motor ventilador	/	/
113	Porta filtro de aire	/	/
114	Radiador	/	/
115	Sistema de inyección	/	/
116	Transmisión (STD) (AUT)	/	/
117	Tapón aceite motor	/	/
118	Tapón radiador	/	/
119	Tapón depósito líquido de frenos	/	/

General			
120	Canastilla	/	/
121	Alarma	/	/
122	Tapón de gasolina	/	/
123	Herramientas	/	/
124	Sensor de reversa	/	/
125	Quemacocos	/	/
126	Toldo	/	/
127	Gancho de arrastre	/	/
128	Tapón gancho de arrastre	/	/
129	Calcomanía de verificación	/	/
130	Tapón birlo	/	/
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/

Otros	
Computadora ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Observaciones:	Batería ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad: 1	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca: VW	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Adicionales			
Pantalla GPS	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Pantalla TV	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Tarjeta GPS BD	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Marca	
TAG	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		

Llantas		Vida	
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14		(3/4 1/2 1/4)	
DD: TOWN HALL	185/60R15		
TD: JOR ROAD	185/60R15		
DI: TOWN HALL	185/60R15		
TI: JOR ROAD	185/60R15		
R: WIPAC FORCE	185/60R15		
¿Fundida o cubierta?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción	
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		

Rines			
Marca: ACERO			
Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	No (1) (2) (3) <input checked="" type="checkbox"/>		
Aleación <input type="checkbox"/> Acero <input checked="" type="checkbox"/>	No (1) (2) (3) (4)		

Volante	
Marca: VW	
Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	

Observaciones	
<i>[Handwritten signature]</i>	

Objetos personales	
<i>no dejo objetos por sonales</i>	

Adaptaciones equipo especial	
<i>[Handwritten signature]</i>	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Ortogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

[Handwritten signature]
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

[Handwritten signature]
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

[Handwritten signature]
Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe