

MARCA: VW TIPO: Gol
 VIN: 9BVAB050XOP116626 PLACA: NO

SINIESTRO: 863557769
 OPERADOR: Arturo Romero
 FECHA: 21-04-26
 COLOR: Blanco AÑO: 2013

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION	X		

B - Forza
 ATB 00028

	SI	NO	DAÑO
BOMBA DE GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS		X	
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS	X		
CONSOLA		X	
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		X
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES: Parte delantera de reforzada

ELABORA <i>Diego Lina</i>	ENTREGA <i>[Signature]</i>	RECIBE <i>Diego Lina</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

ACT B0028

RESGUARDO(CAO): Lib. 11/19/14 TRASLADO(PROV): _____

NO sr enanche NVO VIN
 MARCA: VW TIPO: gol
 VIN: _____ PLACA: X
 SINIESTRO: B-6333S 726q ASEGURADORA: BBVA
 FECHA: 18.04.2013 COLOR: Blanco AÑO: 2013

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPUTADORA MOTOR		<input checked="" type="checkbox"/>	
ESTEREO		<input checked="" type="checkbox"/>	
LLANTA DE REPARACION		<input checked="" type="checkbox"/>	
BOMBA GASOLINA		<input checked="" type="checkbox"/>	
LLAVES		<input checked="" type="checkbox"/>	
CATALIZADOR		<input checked="" type="checkbox"/>	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>		
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
BAYONETA ACEITE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
CLAYON	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOMBA AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>		
BANCA MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
SISTEMA FRENSOS			<input checked="" type="checkbox"/>
CABLES BULBAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOBINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEPOSITO LIMPADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
DIRECCION HIDRAULICA			<input checked="" type="checkbox"/>
DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ENCENDIDO ELECTRONICO	<input checked="" type="checkbox"/>		
GENERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>		
MONOLOCK	<input checked="" type="checkbox"/>		
VENTILADOR			<input checked="" type="checkbox"/>
RADIADOR			<input checked="" type="checkbox"/>
RADIADOR DE A/C			<input checked="" type="checkbox"/>
TANQUE DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPON DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPON DE ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPON RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
TURBO CARGADOR			<input checked="" type="checkbox"/>

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
COFRE			<input checked="" type="checkbox"/>
CUARTOS DE LUZ			<input checked="" type="checkbox"/>
DEFENSA DELANTERA			<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS			<input checked="" type="checkbox"/>
BALASTRAS			<input checked="" type="checkbox"/>
BULBOS			<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS DE NIEBLA			<input checked="" type="checkbox"/>
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PARRILLA			<input checked="" type="checkbox"/>
PILUAS LIMPADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
PORTAPLACA			<input checked="" type="checkbox"/>

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			<input checked="" type="checkbox"/>
COSTADOS			<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESTRIBO			<input checked="" type="checkbox"/>
MANILAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
MOLDURAS			<input checked="" type="checkbox"/>
PUERTA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PUERTA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
SALPICADERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	<input checked="" type="checkbox"/>		
VIDRIOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJANERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BULBOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEFENSA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
LIMPADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
MEDALLON	<input checked="" type="checkbox"/>		
PORTAPLACA	<input checked="" type="checkbox"/>		
SISTEMA DE ESCAPE	<input checked="" type="checkbox"/>		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			<input checked="" type="checkbox"/>
COSTADOS			<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESTRIBO			<input checked="" type="checkbox"/>
MANILAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
MOLDURAS			<input checked="" type="checkbox"/>
PUERTA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PUERTA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
SALPICADERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	<input checked="" type="checkbox"/>		
VIDRIOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>		
ASIENTOS DELANTEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
ASIENTOS TRASEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOBINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOLSA DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>		
CAJACERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		
GUANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CNT. SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>		
CLAYON	<input checked="" type="checkbox"/>		
COGERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
CONSOLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CONTROL A/C	<input checked="" type="checkbox"/>		
DERROSTER	<input checked="" type="checkbox"/>		
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
INSTRUMENTOS TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
LUZ STOP	<input checked="" type="checkbox"/>		
MANILAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>		
RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>		
SEGIJOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>		
ELEADORES ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>		
VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>		
VISERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>		
CABLES PASACORRIENTES	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>		
HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>		
GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		
LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>		
SENALES DE CARRETERA	<input checked="" type="checkbox"/>		



GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	<input checked="" type="checkbox"/>		
SPOILERS	<input checked="" type="checkbox"/>		
FUSIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>		
PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		
ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>		
EXTINGUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>		
KILOMETRAJE	<input checked="" type="checkbox"/>		
CAVASTILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		
ADAPTACION	<input checked="" type="checkbox"/>		



OBSERVACIONES: Cable trabado
Aperturas herméticas en
partes de protección

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>		
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
BAYONETA ACEITE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
CLAYON	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOMBA AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>		
BANCA MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
SISTEMA FRENSOS			<input checked="" type="checkbox"/>
CABLES BULBAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
BOBINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DEPOSITO LIMPADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
DIRECCION HIDRAULICA			<input checked="" type="checkbox"/>
DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
ENCENDIDO ELECTRONICO	<input checked="" type="checkbox"/>		
GENERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>		
MONOLOCK	<input checked="" type="checkbox"/>		
VENTILADOR			<input checked="" type="checkbox"/>
RADIADOR			<input checked="" type="checkbox"/>
RADIADOR DE A/C			<input checked="" type="checkbox"/>
TANQUE DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPON DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPON DE ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>		
TAPON RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
TURBO CARGADOR			<input checked="" type="checkbox"/>

ELABORA <u>José Guillermo</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>José Guillermo</u> NOMBRE Y FIRMA
RECIBE <u>E. R. Alejo</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>José Guillermo</u> NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL Mcya CO-AY BX

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600 CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbvamax

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B-63357769	Número de póliza: 71030209 0D	Inciso / Certificado: 106	Placas: MNU-757-A
Marca: VW	Submarca: gol.	Tipo: 5 puertas	Modelo: 2013
Nombre del ajustador: ALEJANDRO MARTINEZ 2	Claves: X-282	Fotos: X-282	Aplica deducible: \$1 DNO \$ 10%
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N° _____	Nombre del interesado: FRANCISCO DAIS LOPEZ	Celular: 36446 5454	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quienes legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, o la falta o inexacta declaración del beneficiario (tercer) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

1. RANURAS

Datos depósito deducible

Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de recibirlo comprándole fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Firma del ajustador

Nombre del taller: OPERA AUTO CARE LINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): CALLE CLAY NO. 19, RECURSOS HIDRÁULICOS COL. BOENNISTA I, MEX CP. 549113
Número de pase:	

Si el vehículo del tercer afectado presenta daños mecánicos, se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.

La valuación de los daños, se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio, y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños reparados, en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Origen mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se valen mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad</p> <p>Indemnización de daños</p> <p>Nombre y firma del interesado</p>	<p>Nombre y firma del interesado</p> <p>Asignación de taller</p>
--	--

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con respecto a la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los datos marcados en el presente documento autorizo el presente documento, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para el presente siniestro.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización, autoriza el presente documento, en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurado).

Preguntas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, colóca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

