

1016:00012

F. 89321

MARCA: VW TIPO: Cool  
VIN: 9BWA B4540HP068082 PLACA: NO

SINIESTRO: B62932665  
OPERADOR: Juan Barria  
FECHA: 16-09-26  
COLOR: Blanco AÑO: 2017

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS		X	
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS		X	
VOLANTE			X
VISERAS	X		

BBUA 10/12  
 Hr Entrada: 10:40 PM  
 Hr Salida: 11:00 PM  
 Seguro: HDI

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE		X	


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

	SI	NO	DAÑO
BOMBA DE GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X	X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X	X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: Juan Barria  
 ENTREGA: [Signature]  
 RECIBE: Juan Barria  
 NOMBRE Y FIRMA

10/12

**INVENTARIO VEHÍCULO**

RESGUARDO(CCAO): Teoloyuca  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

MARCA: Volkswagen TIPO: CDI  
 VIN: GBVAB45J0HPO6808 PLACA: X  
 SINISTRO: R69939665 ASEGURADORA: BRW  
 FECHA: 16-04-26 COLOR: \_\_\_\_\_ AÑO: 2017

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
CARBUJTORIA MOTOR	X		
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAVONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		
			NV

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
CORRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PANABARRAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTA PLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALEMAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTA PLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRAS	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	NV		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRAS	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		X
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSAS DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTEA	X		
CINT SEGURIDAD	X		X
CLAXON	X		
COOBERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEROSTER	X		
ENCENDIDOR	X		X
ESPED. RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANUJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		X
VISERAS	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		X
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ELABORA <u>Dsc Guillermo</u>	ENTREGA <u>[Firma]</u>
RECEBE <u>Dsc Guillermo</u>	RECIBE <u>[Firma]</u>
_____ NOMBRE Y FIRMA	_____ NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 066600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con la establecida en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: <b>B6293766J</b>	Número de póliza: <b>76PBR0203KF</b>	Inciso / Certificado: <b>69</b>	Placas: <b>LUE880C</b>
Marca: <b>VW</b>	Submarca: <b>GOL</b>	Tipo: <b>HB</b>	Modelo: <b>2017</b>
Nombre del ajustador: <b>ROBERTO SILVA</b>	Claves: <b>X285</b>	Fotos: <b>X285</b>	Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ _____
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Precedido N° <b>1</b>	Nombre del interesado: <b>IVAN SALINAS PEREZ</b>	Celular: <b>5643621689</b>	Correo electrónico: <b>ivane.felipe.hidalgo@bbva.com</b>

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible

Banco: **BBVA**  
Cuenta / Convenio: **617482**  
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**  
Referencia 2: **Deducible**

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Firma del ajustador: \_\_\_\_\_

Datos del taller (Opción exclusiva para asegurados y sujeto a pólizas vigentes)

Nombre del taller: <b>Autoonline</b>	Domicilio (calle, número exterior, interior, colonia, teléfonos): <b>Olivos 19 Recursos BUCARVUS YA</b>
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller, en convenio solo para efectos de valuación.

La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas; el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Nombre y firma del interesado</p> <p><b>[Firma]</b></p>	<p>Nombre y firma del interesado</p> <p><b>[Firma]</b></p>
<p>Indemnización de daños</p>	<p>Asignación de taller</p> <p><b>Ivan Salinas Perez</b></p>

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro <b>BG2932665</b>	Póliza <b>36PB0203MF</b>	Inciso / certificado <b>69</b>	Número de serie <b>HP068082</b>
Marca <b>VW</b>	Submarca <b>GOL</b>	Tipo / cilindraje <b>4</b>	Modelo <b>2017</b>
Lugar <b>AZCAPOTZALCO</b>	Fecha Día <b>76</b> Mes <b>4</b> Año <b>26</b>	Placas <b>LUZ880C</b>	Cantidad de placas (1) <b>1</b>
Atención: <input type="checkbox"/> Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Afectado no. <b>1</b>	Nombre del interesado <b>IVAN SALINAS PERCEZ</b>	Celular <b>5643621689</b>	Correo electrónico <b>ivanelobomachaca@ass1@gmail.com</b>

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
<b>Delantero</b>				<b>Interior</b>			
1	Parabrisas	↑		65	Cielo de toldo	↑	
2	Brazos de limpiadores	↑		66	Luz interior	↑	
3	Plumas limpiadoras	↑		67	Espejo retrovisor	↑	
4	Cofre	↑		68	Viseras	↑	
5	Cuartos de luz	↑		69	Tablero	↑	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	↑		70	Switch de encendido (start / stop engine)	↑	
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	↑		71	Botones de estéreo	↑	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	↑		72	Control aire acondicionado	↑	
9	Parrilla	↑		73	Control calefacción	↑	
10	Emblemas	↑		74	Control eléctrico	↑	
11	Facia	↑		75	Guantera	↑	
12	Molduras	↑		76	Consola	↑	
13	Rejillas de facia	↑		77	Porta vasos	↑	
14	Porta placa	↑		78	Encendedor	↑	
15	Spoiler	↓		79	Cenicero	↑	
<b>Trasero</b>				<b>Motor</b>			
16	Medallón	↑		93	Alternador	↑	
17	Limpiadores	↑		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	↑	
18	Lámpara stop	↑		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	↑	
19	Tapa cajuela / quita puerta	↑		96	Bandas de motor	↑	
20	Emblema cajuela	↑		97	Bayoneta aceite dirección	↑	
21	Calaveras (2) (4)	↑		98	Bayoneta aceite motor	↑	
22	Reflejantes	↑		99	Bayoneta aceite transmisión	↑	
23	Defensa	↑		100	Bobina	↑	
24	Molduras	↑		101	Bocina de cláxon	↑	
25	Porta placa	↑		102	Bomba de agua	↑	
26	Cámara de reversa	↑		103	Bomba dirección hidráulica	↑	
27	Spoiler	↑		104	Boster de frenos	↑	
28	Escape	↑		105	Cables bujías	↑	
<b>Lado derecho</b>				<b>General</b>			
29	Salpicadera	↑		120	Canastilla		↑
30	Cuarto luz lateral	↑		121	Alarma		↑
31	Espejo lateral	↑		122	Tapón de gasolina		↑
32	Cristal aleta	↑		123	Herramientas		↑
33	Puerta delantera	↑		124	Sensor de reversa		↑
34	Cristal puerta delantera	↑		125	Quemacocos		↑
35	Manija de puerta delantera	↑		126	Toldo		↑
36	Puerta trasera	↑		127	Gancho de arrastre		↑
37	Cristal puerta trasera	↑		128	Tapón gancho de arrastre		↑
38	Manija de puerta trasera	↑		129	Calcomanía de verificación		↑
39	Cristal costado	↑		130	Tapón birlo		↑
40	Estribo	↑		131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		↑
41	Molduras	↑					
<b>Lado izquierdo</b>				<b>Otros</b>			
42	Salpicadera	↑		<b>Computadora</b>		<b>Batería</b>	
43	Cuarto luz lateral	↑		¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
44	Espejo lateral	↑		Observaciones: <b>5</b>		Marca: <b>DURALAST</b>	
45	Cristal aleta	↑		<b>Llaves</b>		<b>Tipo de llaves</b>	
46	Puerta delantera	↑		Llave de encendido <input checked="" type="checkbox"/>		Normal <input checked="" type="checkbox"/>	
47	Cristal puerta delantera	↑		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Código de encendido <input type="checkbox"/>	
48	Manija de puerta delantera	↑		Cantidad: <b>1</b>		Tarjeta <input type="checkbox"/>	
49	Puerta trasera	↑		<b>Auto estéreo</b>		<b>Tarjeta de circulación</b>	
50	Cristal puerta trasera	↑		Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
51	Manija de puerta trasera	↑		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
52	Cristal costado	↑		Marca: _____			
53	Estribo	↑		<b>Adicionales</b>			
54	Molduras	↑		Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Cajuela</b>				Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Marca: _____			
55	Alfombra cartón cajuela	↑		TAG <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
56	Birlo de seguridad		↑	<b>Llantas</b>			
57	Cables pasa corriente		↑	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)			
58	Extintidor		↑	DD: <b>1/2</b>			
59	Gato		↑	TD: <b>1/2</b>			
60	Gato hidráulico		↑	DI: <b>1/2</b>			
61	Llave de rueda		↑	TI: <b>1/2</b>			
62	Señales de carretera		↑	R: <b>1/2</b>			
63	Tapete cubre llanta		↑	¿Funda o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
64	Tapa sombrerera		↑	DD: Delantera derecha <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> DL: Delantera izquierda <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
				TD: Trasera derecha <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> TL: Trasera izquierda <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
				R: Refacción			
				<b>Rines</b>			
				Marca: _____			
				<input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial No. (1) (2) (3) (4)			
				<input type="checkbox"/> Aleación <input type="checkbox"/> Acero No. (1) (2) (3) (4)			
				<b>Volante</b>			
				Marca: _____			
				<input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial			
				<b>Observaciones</b>			
				_____			
				<b>Objetos personales</b>			
				_____			
				<b>Adaptaciones equipo especial</b>			
				_____			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado \_\_\_\_\_

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: **IVAN SALINAS PERCEZ**  
 Nombre y firma del ajustador que recibe: **ROBERTO SILVA**  
 Razón social de la grúa: **GRUAS PALLY**  
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe: **EDUARDO MENDOZA**