

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan

☐ TRASLADO(PROV): AOTB0702

MARCA: <u>UV</u>	TIPO: <u>G01</u>
VIN: <u>9BWAB45USAP110977</u>	PLACA: <u>S/p</u>
SINIESTRO: <u>B78166861</u>	ASEGURADORA: <u>BBUA</u>
FECHA: <u>17-08-26</u> COLOR: <u>Blanco</u>	AÑO: <u>2010</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENO	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTES			X
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X



GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION			X
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		X
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

G. Forz

Op. Josue

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B378166861	Número de póliza: B546210C7N	Inciso / Certificado: 01	Placas: LLS 666 B
Marca: VW	Submarca: Gol	Tipo: HB	Modelo: 2010
Nombre del ajustador: Ceballos	Claves: X223	Fotos: X223	Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No \$ SIPA
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Ricardo Rios Rios	Celular: 5547308618	Correo electrónico: 91171989eo

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

No

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 16/08/26 Lugar de expedición: Toluca Firma del ajustador: Ceballos
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Autoline Número de pase: 2026	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Calle Olivo No 19 Col. Recursos Hidráulicos Toluca

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Ricardo Rios Rios	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: 1

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcatraz Cuahimilco, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras guías de atención al cliente.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 65 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 518166861	Noticia BS46210X 3N	Acción / certificado 01	Número de serie 9BWA34303AP110977
Marca VW	Submarca Go!	Tipo / cilindro 4	Modelo 2010
Lugar 1511	Fabrica No 16	Placas No 76	Cantidad de placas 263 663
Atención a 33	Nombre del interesado RICARDO RIOS RIOS	Celular 5547308618	Correo electrónico al121584@viva.com.mx

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	☒		65	Cielo de toldo	☒		Computadora	Batería
2	Brasos de limpiadores	☒		66	Luz interior	☒		¿Es visible?	¿Es visible?
3	Puertas limpiadores	☒		67	Espejo retrovisor	☒		Observaciones:	Marca:
4	Cable	☒		68	Vísitas	☒			
5	Cuentas de luz	☒		69	Tablero	☒			
6	Palo principal (izquierdo) (derecho)	☒		70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒			
7	Focos (Halógeno / Xenón / Led)	☒		71	Botones de estéreo	☒			
8	Palo de cambio (izquierdo) (derecho)	☒		72	Control aire acondicionado	☒			
9	Parrilla	☒		73	Control calefacción	☒			
10	Emblemas	☒		74	Control eléctrico	☒			
11	Focos	☒		75	Guantero	☒			
12	Modulador	☒		76	Consola	☒			
13	Resillas de faja	☒		77	Porta vasos	☒			
14	Porta placa	☒		78	Encendedor	☒			
15	Speaker	☒		79	Cenicero	☒			
Trasero				80	Palanca de velocidades	☒			
16	Modulador	☒		81	Perilla palanca	☒			
17	Limpiadores	☒		82	Botones puerta	☒			
18	Limpiador tipo	☒		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒			
19	Tape abierta / quita puerta	☒		84	Coderas	☒			
20	Emblemas capote	☒		85	Manijas de puertas (2) (4)	☒			
21	Calaveras (4)	☒		86	Bocinas radio	☒			
22	Reclinatorios	☒		87	Cinturones de seguridad	☒			
23	Defensas	☒		88	Banca de asiento trasero	☒			
24	Modulador	☒		89	Respaldo de asiento trasero	☒			
25	Porta placa	☒		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒			
26	Cámara de reserva	☒		91	Alfombra	☒			
27	Speaker	☒		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒			
28	Escape	☒		Motor				Adicionales	
Lado derecho				93	Alternador	☒		Pantalla GPS	Pantalla TV
29	Subcapotera	☒		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒		¿Es visible?	¿Es visible?
30	Cuerpo luz lateral	☒		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒		Observaciones:	Marca:
31	Espejo lateral	☒		96	Bandas de motor	☒			
32	Cristal alerta	☒		97	Bayoneta aceite dirección	☒			
33	Cristal puerta	☒		98	Bayoneta aceite motor	☒			
34	Puerta delantera	☒		99	Bayoneta aceite transmisión	☒			
35	Cristal puerta delantera	☒		100	Bobina	☒			
36	Manija de puerta delantera	☒		101	Bocina de claxon	☒			
37	Puerta trasera	☒		102	Bomba de agua	☒			
38	Cristal puerta trasera	☒		103	Bomba dirección hidráulica	☒			
39	Manija de puerta trasera	☒		104	Boster de frenos	☒			
40	Cristal costado	☒		105	Cables bujías	☒			
41	Cambio	☒		106	Compresor aire acondicionado	☒			
42	Modulador	☒		107	Depósito de chisqueros	☒			
Lado izquierdo				108	Distribuidor	☒			
43	Subcapotera	☒		109	Filtro gasolina	☒			
44	Cuerpo luz lateral	☒		110	Marcha	☒			
45	Espejo lateral	☒		111	Motor limpiadores	☒			
46	Cristal alerta	☒		112	Motor ventilador	☒			
47	Cristal puerta	☒		113	Porta filtro de aire	☒			
48	Puerta delantera	☒		114	Radiador	☒			
49	Cristal puerta delantera	☒		115	Sistema de inyección	☒			
50	Manija de puerta delantera	☒		116	Transmisión (5H) (AUT)	☒			
51	Puerta trasera	☒		117	Tapón aceite motor	☒			
52	Cristal puerta trasera	☒		118	Tapón radiador	☒			
53	Manija de puerta trasera	☒		119	Tapón depósito líquido de frenos	☒			
54	Cristal costado	☒		General				Rines	
55	Modulador	☒		120	Canastilla	☒		Marca:	
Cajuela				121	Alarma	☒		Original	Especial
56	Adaptador tarjeta repuesto	☒		122	Tapón de gasolina	☒		No (1) (2) (3) (4)	
57	Bolsa de seguridad	☒		123	Herramientas	☒		Alcación	Acero
58	Botón para cerradura	☒		124	Sensor de reversa	☒		No (1) (2) (3) (4)	
59	Botón para cerradura	☒		125	Quemacables	☒			
60	Botón para cerradura	☒		126	Tubo	☒			
61	Botón para cerradura	☒		127	Guante de arranque	☒			
62	Botón para cerradura	☒		128	Tapón gancho de arranque	☒			
63	Botón para cerradura	☒		129	Canastilla de venta acción	☒			
64	Botón para cerradura	☒		130	Tapón llave	☒			
65	Botón para cerradura	☒		131	Tapón llave de rueda (2) (3) (4)	☒			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse especificando la marca y/o estado de conservación.

Declaro mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimonios, conforme al Aviso de Privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar incidentes, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Ricardo Rios Rios (Firma)
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

E. PERAZA (Firma)
Nombre y firma del ajustador que recibe

Ricardo Rios Rios (Firma)
Nombre y firma del operador de grúa que recibe