

AOT-00639

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0729

11:42

☐ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV): Forza

MARCA: <u>VW</u>	TIPO: <u>Gol</u>
VIN: <u>9BWAB4509JP056163</u>	PLACA: <u>3/p</u>
SINIESTRO: <u>876952862</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>07-08-26</u> COLOR: <u>Blanco</u>	AÑO: <u>2018</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
Caja de velocidades	/		
Alternador	/		
Bayoneta Aceite Motor	/		
Claxon	/		
Bomba Agua	/		
Bandas Motor	/		
Sistema Frenos	/		
Cables Buías	/		
Bosna	/		
Aire Acondicionado	/		
Deposito Limpiadores	/		
Dirección Hidráulica	/		
Distribuidor	/		
Encendido Electrónico	/		
Generador	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BODINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PLACA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEÑALES ELÉCTRICAS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRACOS LIMPIADORES	/		
CORRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTA PLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTA PLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Emmanuel</u>	<u>Emmanuel</u>	<u>Emmanuel</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 157852862	Número de póliza: 83267105QM	Inciso / Certificado: 001	Placas: MNC 254A
Marca: VW	Submarca: Go1	Tipo: 	Modelo: 2018
Nombre del ajustador: Rodrigo Coshilo	Claves: X 265	Fotos: 	Aplica deducible: ☐ SI ☒ NO \$ DPA
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado N° 1	Nombre del interesado: Hector Delgado Zaragoa	Celular: 5614798115	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro

- ① Escori trasero con Ay B ② Top ③ Ambas Cables ④ Tolva cierre cajuela ⑤ Escori ⑥ Manos pso cajuela ⑦ Menos susp motor ⑧ Bateria ⑨ Puerta del der ⑩ Se reanó solo der ⑪ Fosa del car Ay B ⑫ Faldos de los ⑬ Tornillos ⑭ Faldos ⑮ Faldos ⑯ Motor ⑰ Cofre ⑱ Revisor daños mecánicos y eléctricos ⑲ Revisor daños mecánicos y eléctricos

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:
La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de partes, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Daños preexistentes

① Presento Preexistentes con abombado en faldos traseros ② En la cajuela
③ Estado trasero derecho






Lado derecho Frontal Trasero Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 6/8/26 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador: [Firma]
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Auto Online Número de pase: 	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Colima 19 Recursos Hidráulicos 54915 Benavista México

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de partes, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: [Firma]	Nombre y firma del interesado: [Firma]
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: [Firma]	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: [Firma]

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Auto Online PT
Se retiran Placas

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcatraz Cuauhtémoc, Código Postal 06600 CDMX, recabamos los datos personales con la finalidad de verificar la identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas y contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	1578452866	Póliza	1832621032M	Inicio / certificado	001	Número de serie	9150AB3409J P086165
Marca	VW	Submarca	Golf	Tipo / cilindrada	1.8	Modelo	2018
Lugar	CDMX	Fecha	6/18	Placas	MDCES44	Cantidad de placas	1
Atención a	CDMX	Nombre del interesado	Hector Delgado Zamora	Celular	56142615	Correo electrónico	delgadhector550@gmail.com

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de todo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? Si ☐ No ☐	¿Es visible? Si ☐ No ☐
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones	Marca
4	Cofre			68	Viseras			Se dejó evidencia FOTO	
5	Cuartos de luz			69	Tablero			Llaves	Tipo de llaves
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☒
7	Focos Halógeno Xenón Led			71	Botones de estereo			¿Funciona? Si ☒ No ☐	Código de encendido ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Cantidad	Tarjeta ☐
9	Parrilla			73	Control calefacción			Auto estereo	Tarjeta de circulación
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Estereo Si ☒ No ☐	Si ☐ No ☒
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona? Si ☒ No ☐	Marca
12	Molduras			76	Consola				
13	Rejillas de facia			77	Portavasos				
14	Porta placa			78	Encendedor				
15	Spoiler			79	Cenicero				
Trasero								Adicionales	
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Pantalla GPS Si ☐ No ☒	Pantalla TV Si ☐ No ☒
17	Limpiadores			81	Perilla palanca			Tarjeta GPS SD Si ☐ No ☒	Marca
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			TAG Si ☐ No ☒	
19	Tapa capota / quita puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
20	Emblema capota			84	Coderas				
21	Catavinas (2) (4)			85	Manijas de puertas (2) (4)				
22	Refigerantes			86	Bocinas radio				
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad				
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero				
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero				
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
27	Spoiler			91	Alfombra				
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
Lado derecho								Llantas	
29	Salpicadera			93	Alternador			Ejemplo: Llantas DD Goodyear G15 195/65 R14 (3/4 1/2 1/4)	
30	Cuarto luz lateral			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			DD Carchand 185/170AH	
31	Espejo lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TD Sp. 110x 185/170AH	
32	Cristal aleta			96	Bandas de motor			DI T. Echlo 185/170AH	
33	Puerta delantera			97	Rayoneta aceite dirección			TI Startrol 185/170AH	
34	Cristal puerta delantera			98	Rayoneta aceite motor			R NO HAY	
35	Manija de puerta delantera			99	Rayoneta aceite transmisión			¿Funda o cubierta? Si ☐ No ☒	
36	Puerta trasera			100	Botina			DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción	
37	Cristal puerta trasera			101	Bocina de claxon			TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	
38	Manija de puerta trasera			102	Bomba de agua				
39	Cristal costado			103	Bomba dirección hidráulica				
40	Estribos			104	Booster de frenos				
41	Molduras			105	Cables bujías				
Lado izquierdo								Rines	
42	Salpicadera			106	Compresor aire acondicionado			Marca: VW	
43	Cuarto luz lateral			107	Depósito de chisgueteros			Original Especial No (1) (2) (3) ☒	
44	Espejo lateral			108	Distribuidor			Aleación Acero No (1) (2) (3) (4)	
45	Cristal aleta			109	Filtro gasolina				
46	Puerta delantera			110	Marcha				
47	Cristal puerta delantera			111	Motor limpiadores			Marca: VW	
48	Manija de puerta delantera			112	Motor ventilador			Original Especial	
49	Puerta trasera			113	Forta filtro de aire				
50	Cristal puerta trasera			114	Radiador				
51	Manija de puerta trasera			115	Sistema de inyección				
52	Cristal costado			116	Transmisión (STD) (AUT)				
53	Estribos			117	Tapón aceite motor				
54	Molduras			118	Tapón radiador				
Cajuela								Observaciones	
55	Alfombra cartón cajuela			119	Tapón depósito líquido de frenos			No dejó ningún objeto de valor dentro del vehículo	
56	Birto de seguridad								
57	Cables paso corriente								
58	Extintor								
59	Gato								
60	Gato hidráulico								
61	Llave de rueda								
62	Señales de carretera								
63	Tapete cubre bota								
64	Tapa sombrerera								
General								Objetos personales	
120	Canastilla								
121	Alarma								
122	Tapón de gasolina								
123	Herramientas								
124	Sensor de reversa								
125	Quemacocos								
126	Toldo								
127	Gancho de arrastre								
128	Tapón gancho de arrastre								
129	Calcomanía de verificación								
130	Tapón birlo								
131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)								
Adaptaciones equipo especial									

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Quiero manifestar que BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Se solicitan los datos personales del vehículo, incluyendo Bienes, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los documentos, según corresponde. Se pedimos por favor no retire los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entregue el vehículo: *Rodrigo Castillo*

Nombre y firma del ajustador que recibe: *[Firma]*

Razón social de la grúa: *[Firma]*

Nombre y firma del operador de grúa que recibe: *[Firma]*