

MARCA: **VW** TIPO: **POLO**
 VIN: **9BWAH5B20 RTG67721** PLACA: **NO**

SINIESTRO: **B57330361**
 OPERADOR: **DR TARO ROMERO**
 FECHA: **12/09/26 69:55**
 COLOR: **GRIS NEGRO** AÑO: **2024**

| | SI | NO | DAÑO |
|---------------------|----|----|------|
| BATERIA | | X | |
| COMPUTADORA MOTOR | | X | |
| ESTEREO | X | | |
| LLANTA DE REFACCION | | | X |

ACEB001

| | SI | NO | DAÑO |
|----------------|----|----|------|
| BOMBA GASOLINA | X | | |
| LLAVES | X | | |
| CATALIZADOR | X | | |

MOTOR

| | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| CAJA DE VELOCIDADES | | X | |
| ALTERNADOR | | X | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | | X | |
| CLAXON | | X | |
| BOMBA AGUA | | X | |
| BANDAS MOTOR | | X | |
| SISTEMA FRENSOS | | X | |
| CABLES BUJIAS | | X | |
| BOBINA | | X | |
| AIRE ACONDICIONADO | | X | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | | X | |
| DIRECCION HIDRAULICA | | X | |
| DISTRIBUIDOR | | X | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | | X | |
| GENERADOR | | X | |
| MARCHA | | X | |
| MONOBLOCK | | X | |
| VENTILADOR | | X | |
| RADIADOR | | X | |
| RADIADOR DE A/C | | X | |
| TANQUE DE GASOLINA | | X | |
| TAPON DE GASOLINA | | X | |
| TAPON DE ACEITE | | X | |
| TAPON RADIADOR | | X | |
| TURBO CARGADOR | | X | |

CAJUELA

| | SI | NO | DAÑO |
|-------------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA | X | | |
| CABLES PASACORRIENTERAS | | X | |
| TAPA CAJUELA | X | | |
| HERRAMIENTA | | X | |
| GATO | X | | |
| LLAVE DE RUEDA | X | | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | X | |

PARTE FRONTAL

| | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| BRAZOS LIMPIADORES | X | | |
| COFRE | X | | |
| CUARTOS DE LUZ | X | | |
| DEFENSA DELANTERA | X | | |
| FAROS | X | | |
| BALASTRAS | X | | |
| BULBOS | X | | |
| FAROS DE NIEBLA | X | | |
| PARABRISAS | X | | |
| PARRILLA | | | X |
| PLUMAS LIMPIADORES | X | | |
| PORTAPLACA | | X | |

PARTE TRASERA

| | SI | NO | DAÑO |
|-------------------|----|----|------|
| CALAVERAS | X | X | |
| BULBOS | X | X | |
| CAJUELA | X | | |
| DEFENSA TRASERA | X | | |
| LIMPIADOR | X | | |
| MEDALLON | X | | |
| PORTAPLACA | X | | |
| SISTEMA DE ESCAPE | X | X | |

GENERAL

| | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| OBJETOS PERSONALES | | | X |
| SPOILERS | | | X |
| FUSIBLES | X | | |
| PLACAS | | X | |
| RINES | X | | |
| ALARMA | | X | |
| EXTINGUIDOR | | X | |
| ANTENA | X | | |
| PLACA VIN | X | | |
| KILOMETRAJE | | X | |
| CANASTILLA | | X | |
| ADAPTACION | | X | |

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO


| | SI | NO | DAÑO |
|------------------------------------|----|----|------|
| ALETAS | X | | |
| COSTADOS | X | | |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | | | X |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | | | X |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRASERA | X | | |
| SALPICADERA | X | | |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

COSTADO DERECHO

| | SI | NO | DAÑO |
|------------------------------------|----|----|------|
| ALETAS | X | | |
| COSTADOS | | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | | X | |
| PUERTA DELANTERA | | | X |
| PUERTA TRASERA | | | X |
| SALPICADERA | | | X |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | X | X | X |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

INTERIOR

| | SI | NO | DAÑO |
|------------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA | X | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | X | | |
| ASIENTOS TRASEROS | X | | |
| BOCINAS | X | | |
| BOLSA DE AIRE | X | | |
| CABECERAS | X | | |
| CENICEROS | | | X |
| GUANTERA | X | | |
| CINT. SEGURIDAD | X | | |
| CLAXON | X | | |
| CODERAS | X | | |
| CONSOLA | X | | |
| CONTROL A/C | X | | |
| DEFROSTER | X | | |
| ENCENDEDOR | X | | |
| ESPEJO RETROVISOR | X | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | X | | |
| LUZ INTERIOR | X | | |
| LUZ STOP | X | | |
| MANIJAS | X | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | | |
| RELOJ | | | X |
| SEGUROS ELECTRICOS | X | | |
| TABLERO | X | | |
| TAPETES | | | X |
| ELEVADORES ELECTRICOS | X | | |
| VESTIDURAS | | | X |
| VOLANTE | X | | |
| VISERAS | X | | |



OBSERVACIONES:

*cofre no hubiere articulos
no visibles*

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| <i>FUERZA</i> NOMBRE Y FIRMA | | <i>FUERZA</i> NOMBRE Y FIRMA |

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): _____ TRASLADO(PROV): _____

AOTB00101

| | |
|--------------------------|-------------------|
| MARCA: VW | TIPO: Polo |
| VIN: 9B3WAH5B70 RT667324 | PLACA: |
| SINIESTRO: B57330361 | ASEGURADORA: BAVA |
| FECHA: 12/05/16 | AÑO: 2014 |
| COLOR: Gris | |

| | SI | NO | DAÑO |
|---------------------|----|----|------|
| BATERIA | X | | |
| COMPUTADORA MOTOR | X | | |
| ESTEREO | X | | |
| LLANTA DE REFACCION | | | X |
| BOMBA GASOLINA | X | | |
| LLAVES | X | | |
| CATALIZADOR | X | | |

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| CAJA DE VELOCIDADES | X | | |
| ALTERNADOR | X | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X | | |
| CLAXON | X | | |
| BOMBA AGUA | X | | |
| BANDAS MOTOR | X | | |
| SISTEMA FRENSOS | X | | |
| CABLES BUJIAS | X | | |
| BOBINA | X | | |
| AIRE ACONDICIONADO | X | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | X | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | X | | |
| DISTRIBUIDOR | X | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | X | | |
| GENERADOR | X | | |
| MARCHA | X | | |
| MONOBLOCK | X | | |
| VENTILADOR | X | | |
| RADIADOR | X | | |
| RADIADOR DE A/C | X | | |
| TANQUE DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE ACEITE | X | | |
| TAPON RADIADOR | X | | |
| TURBO CARGADOR | X | | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| BRAZOS LIMPIADORES | X | | |
| COFRE | X | | |
| CUARTOS DE LUZ | X | | |
| DEFENSA DELANTERA | X | | X |
| FAROS | X | | |
| BALASTRAS | X | | |
| BULBOS | X | | |
| FAROS DE NIEBLA | X | | |
| PARABRISAS | X | | |
| PARRILLA | X | | |
| PLUMAS LIMPIADORES | X | | |
| PORTAPLACA | X | | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------------------|----|----|------|
| ALETAS | | | X |
| COSTADOS | X | | |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | X | | X |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | X | | X |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRASERA | X | | |
| SALPICADERA | X | | |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|-------------------|----|----|------|
| CALAVERAS | X | | |
| BULBOS | X | | |
| CAJUCLA | X | | |
| DEFENSA TRASERA | X | | |
| LIMPIADOR | X | | |
| MEDALLON | X | | |
| PORTAPLACA | X | | X |
| SISTEMA DE ESCAPE | X | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------------------|----|----|------|
| ALETAS | | | X |
| COSTADOS | X | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | X | | X |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | X | | |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRASERA | X | | |
| SALPICADERA | X | | X |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

| CAJUCLA | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA | | X | |
| CABLES PASACORRIENTES | X | X | |
| TAPA CAJUCLA | X | | |
| HERRAMIENTA | | X | |
| GATO | | X | |
| LLAVE DE RUEDA | | X | |
| SEÑALES DE CARRETERA | X | | |

| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| OBJETOS PERSONALES | X | | |
| SPOILERS | | X | |
| FUSIBLES | X | | |
| PLACAS | | X | |
| RINES | X | | |
| ALARMA | X | | |
| EXTINGUIDOR | | X | |
| ANTENA | X | | |
| PLACA VIN | X | | |
| KILOMETRAJE | X | | |
| CANASTILLA | | X | |
| ADAPTACION | | X | |



OBSERVACIONES: Cajuela no cabe se chequea por de afuera

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|------------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA | X | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | X | | |
| ASIENTOS TRASEROS | X | | |
| BOCINAS | X | | |
| BOLSA DE AIRE | X | | |
| CABECERAS | X | | |
| CENICEROS | | X | |
| GUANTERA | X | | |
| CINT. SEGURIDAD | X | | |
| CLAXON | X | | |
| CODERAS | X | | |
| CONSOLA | X | | |
| CONTROL A/C | X | | |
| DEFROSTER | X | | |
| ENCENDEDOR | X | | |
| ESPEJO RETROVISOR | X | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | X | | |
| LUZ INTERIOR | X | | |
| LUZ STOP | X | | |
| MANIJAS | X | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | | |
| RELOJ | X | | |
| SEGUROS ELECTRICOS | X | | |
| TABLERO | X | | |
| TAPETES | X | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | X | | |
| VESTIDURAS | X | | |
| VOLANTE | X | | |
| VISERAS | X | | |

| | | |
|---|---|--|
| ELABORA José Guillermo Leal _____ NOMBRE Y FIRMA | ENTREGA AM A Antonio Gonzalez Garcia _____ NOMBRE Y FIRMA | RECIBE José Guillermo Leal _____ NOMBRE Y FIRMA |
|---|---|--|

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Automovilística, S.A. de C.V.

R.F.C. AMA8712096B4

Calle No. 218 Col. Tlaltenango Cuernavaca, Morelos. C.P. 62170

50361 FOLIO No. 8173



NUMERO DEL AJUSTADOR
110 Gonzalez
090019 JAA


Multi PT

INVENTARIO
CORRALÓN AMA

GRÚAS Y/O PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO
SEDÍS

VW Palmas
VW - polo
9BWAH5B262T667224
FECHA 11/5/26
MODELO 2024
COLOR Gris

DAÑOS PREEXISTENTES



| | SI | NO | DAÑADO | | SI | NO | DAÑADO |
|----------------------------|----|----|---------|------------------------|----|----|-------------|
| 1 COMPUTADORA DE MOTOR* | / | | | 24 PUERTAS | / | | |
| 2 COMPUTADORA DE CAJA AUT* | / | | | 25 SALPICADERAS | / | | |
| 3 BATERÍA* | / | | Agencia | 26 PARRILLA | / | | |
| 4 FARO DER* | / | | mm | 27 ANTENA | / | | |
| 5 FARO IZQ* | / | | | 28 DEFENSA DEL | / | | mm |
| 6 ESPEJO LAT DER* | / | | | 29 DEFENSA TRAS | / | | mm |
| 7 ESPEJO LAT IZQ* | / | | | 30 TAPA TRASERA | / | | |
| 8 LLANTA DEL DER* | / | | Rota mm | 31 VENTILADOR | / | | |
| 9 LLANTA DEL IZQ* | / | | | 32 BOBINA | / | | |
| 10 LLANTA TRA DER* | / | | | 33 CARBURADOR | | | X |
| 11 LLANTA TRA IZQ* | / | | | 34 FILTRO DE AIRE | / | | |
| 12 CALAVERA DER* | / | | | 35 DISTRIBUIDOR | / | | |
| 13 CALAVERA IZQ* | / | | | 36 BUJÍAS | / | | |
| 14 LLANTA DE REFACCIÓN* | / | | | 37 CABLES | / | | |
| 15 LLAVES* | / | | | 38 BOMBA DE GAS | / | | |
| 16 ESTEREO O RADIO* | / | | Agencia | 39 BOMBA DE INYECC | / | | |
| 17 EQ DE DVD* | | | X | 40 INYECTORES | / | | |
| 18 CATALIZADOR* | / | | | 41 COMPRESOR A/AC | / | | |
| 19 COFRE | / | | | 42 TABLERO | / | | |
| 20 COSTADO L/IZQ | / | | | 43 ASIENTOS | / | | |
| 21 COSTADO L/DER | / | | | 44 BOCINAS | / | | |
| 22 PARABRISAS | / | | | 45 GATO | / | | Agencia |
| 23 MEDALLÓN | / | | | 46 TAPON (ES) DE RUEDA | / | | Rin Agencia |

*ES INFORMACIÓN OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES.

OBSERVACIONES (1 AL 18) No dejan objetos personales ni de jabón en la unidad. No cuenta con placas ni tarjeta de circulación. Unidad sin boncha de "PARASITIS".

OBSERVACIONES

[Handwritten Signature]

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Formulario with fields: Número de siniestro: B57350361, Número de póliza: 771A000014, Inciso / Certificado: 117013, Placas: P32BRD, Marca: VW, Submarca: Polo, Tipo: HB, Modelo: 2024, Color: Gris, Nombre del ajustador: Oscar Loyola, Claves: A005, Fotos: Foto, Aplica deducible: SI No \$ 5%, Atención a: Asegurado Afectado No, Nombre del interesado: Manuel Soto Gonzalez, Celular: 7773633916, Correo electrónico: [blank]

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no ser por fraude o manipulación de la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible: Banco: BBVA, Cuenta / Convenio: 617482, Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B, Referencia 2: Deducible. Fecha de expedición: 26/07/2026, Lugar de expedición: Cancun, Yuc. Firma del ajustador: [Signature]

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: VW Palmas, Número de pase: 2026, Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Av. Marellos Sur #112, Col. Las Palmas

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Consentimiento section with fields: Nombre y firma del interesado, Indemnización de daños, Asignación de taller, Nombre y firma del interesado. Includes a signature and the phone number 7773141088.

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas? atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes Asegurados: 800 90 21 300 Afectedos: 800 83 62 003 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

07/03/2026

Angelica

Lozano

Angelica

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600. Recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|----------------------|--|-------------------------------|--|
| Número de siniestro | | Póliza | | Inciso / certificado | | Número de serie | |
| Marca | | Submarca | | Tipo / cilindraje | | Modelo | |
| Lugar | | Fecha Día Mes Año | | Placas | | Cantidad de placas (0) (1) | |
| Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no | | Nombre del interesado | | Celular | | Correo electrónico | |

| No. | Inventario | Sí | No | No. | Inventario | Sí | No | Inventario |
|-----|------------|----|----|-----|------------|----|----|------------|
|-----|------------|----|----|-----|------------|----|----|------------|

Delantero

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 1. | Parabrisas | | |
| 2. | Brazos de limpiadores | | |
| 3. | Plumas limpiadoras | | |
| 4. | Cofre | | |
| 5. | Cuartos de luz | | |
| 6. | Faro principal (izquierdo) (derecho) | | |
| 7. | Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led | | |
| 8. | Faro de niebla (izquierdo) (derecho) | | |
| 9. | Parrilla | | |
| 10. | Emblemas | | |
| 11. | Facia | | |
| 12. | Molduras | | |
| 13. | Rejillas de facia | | |
| 14. | Porta placa | | |
| 15. | Spoiler | | |

Trasero

| | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|
| 16. | Medallón | | |
| 17. | Limpiadores | | |
| 18. | Lámpara stop | | |
| 19. | Tapa cajuela / quita puerta | | |
| 20. | Emblema cajuela | | |
| 21. | Calaveras (2) (4) | | |
| 22. | Reflejantes | | |
| 23. | Defensa | | |
| 24. | Molduras | | |
| 25. | Porta placa | | |
| 26. | Cámara de reversa | | |
| 27. | Spoiler | | |
| 28. | Escape | | |

Lado derecho

| | | | |
|-----|----------------------------|--|--|
| 29. | Salpicadera | | |
| 30. | Cuarto luz lateral | | |
| 31. | Espejo lateral | | |
| 32. | Cristal aleta | | |
| 33. | Puerta delantera | | |
| 34. | Cristal puerta delantera | | |
| 35. | Manija de puerta delantera | | |
| 36. | Puerta trasera | | |
| 37. | Cristal puerta trasera | | |
| 38. | Manija de puerta trasera | | |
| 39. | Cristal costado | | |
| 40. | Estribo | | |
| 41. | Molduras | | |

Lado izquierdo

| | | | |
|-----|----------------------------|--|--|
| 42. | Salpicadera | | |
| 43. | Cuarto luz lateral | | |
| 44. | Espejo lateral | | |
| 45. | Cristal aleta | | |
| 46. | Puerta delantera | | |
| 47. | Cristal puerta delantera | | |
| 48. | Manija de puerta delantera | | |
| 49. | Puerta trasera | | |
| 50. | Cristal puerta trasera | | |
| 51. | Manija de puerta trasera | | |
| 52. | Cristal costado | | |
| 53. | Estribo | | |
| 54. | Molduras | | |

Cajuela

| | | | |
|-----|-------------------------|--|--|
| 55. | Alfombra cartón cajuela | | |
| 56. | Birlo de seguridad | | |
| 57. | Cables pasa corriente | | |
| 58. | Extinguidor | | |
| 59. | Gato | | |
| 60. | Gato hidráulico | | |
| 61. | Llave de rueda | | |
| 62. | Señales de carretera | | |
| 63. | Tapete cubre llanta | | |
| 64. | Tapa sombrerera | | |

Interior

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 65. | Cielo de toldo | | |
| 66. | Luz interior | | |
| 67. | Espejo retrovisor | | |
| 68. | Viseras | | |
| 69. | Tablero | | |
| 70. | Switch de encendido (start / stop engine) | | |
| 71. | Botones de estéreo | | |
| 72. | Control aire acondicionado | | |
| 73. | Control calefacción | | |
| 74. | Control eléctrico | | |
| 75. | Guantera | | |
| 76. | Consola | | |
| 77. | Porta vasos | | |
| 78. | Encendedor | | |
| 79. | Cenicero | | |
| 80. | Palanca de velocidades | | |
| 81. | Perilla palanca | | |
| 82. | Botones puerta | | |
| 83. | Asiento delantero (izquierdo) (derecho) | | |
| 84. | Coderas | | |
| 85. | Manijas de puertas (2) (4) | | |
| 86. | Bocinas radio | | |
| 87. | Cinturones de seguridad | | |
| 88. | Banca de asiento trasero | | |
| 89. | Respaldo de asiento trasero | | |
| 90. | Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5) | | |
| 91. | Alfombra | | |
| 92. | Tapetes (1) (2) (3) (4) | | |

Motor

| | | | |
|------|--|--|--|
| 93. | Alternador | | |
| 94. | Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho) | | |
| 95. | Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho) | | |
| 96. | Bandas de motor | | |
| 97. | Bayoneta aceite dirección | | |
| 98. | Bayoneta aceite motor | | |
| 99. | Bayoneta aceite transmisión | | |
| 100. | Bobina | | |
| 101. | Bocina de cláxon | | |
| 102. | Bomba de agua | | |
| 103. | Bomba dirección hidráulica | | |
| 104. | Boster de frenos | | |
| 105. | Cables bujías | | |
| 106. | Compresor aire acondicionado | | |
| 107. | Depósito de chisgueteros | | |
| 108. | Distribuidor | | |
| 109. | Filtro gasolina | | |
| 110. | Marcha | | |
| 111. | Motor limpiadores | | |
| 112. | Motor ventilador | | |
| 113. | Porta filtro de aire | | |
| 114. | Radiador | | |
| 115. | Sistema de inyección | | |
| 116. | Transmisión (STD) (AUT) | | |
| 117. | Tapón aceite motor | | |
| 118. | Tapón radiador | | |
| 119. | Tapón depósito líquido de frenos | | |

General

| | | | |
|------|---|--|--|
| 120. | Canastilla | | |
| 121. | Alarma | | |
| 122. | Tapón de gasolina | | |
| 123. | Herramientas | | |
| 124. | Sensor de reversa | | |
| 125. | Quemacocos | | |
| 126. | Toldo | | |
| 127. | Gancho de arrastre | | |
| 128. | Tapón gancho de arrastre | | |
| 129. | Calcomanía de verificación | | |
| 130. | Tapón birlo | | |
| 131. | Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4) | | |

Otros

| | |
|---|---|
| Computadora ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones: | Batería ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: |
| Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: | Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> |
| Auto estéreo Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: | Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca: _____
 TAG Sí No

| Llantas | Vida |
|--|-------------------------|
| Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 | (3/4, 1/2, 1/4) |
| DD: _____ | _____ |
| TD: _____ | _____ |
| DI: _____ | _____ |
| TI: _____ | _____ |
| R: _____ | _____ |
| ¿Fundas o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| DD: Delantera derecha | DI: Delantera izquierda |
| TD: Trasera derecha | TI: Trasera izquierda |

Rines

Marca: _____

| | | |
|----------|----------|---------------------|
| Original | Especial | No. (1) (2) (3) (4) |
| Aleación | Acero | No. (1) (2) (3) (4) |

Volante

Marca: _____

Original Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el veh para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero

Nombre y firma del ajustador

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe