

SINIESTRO: B69187264
 OPERADOR: Osweide Novoa
 FECHA: 04-2026
 COLOR: Plata AÑO: 2024

MARCA: VW TIPO: Polo
 VIN: 9BWA6SBZ6R7661797 PLACA: N/A

SI NO DAÑO

BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

SI NO DAÑO

BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

*Trabajo 19:52
5 de mayo 20:10*

FORZA

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			X
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X



DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X	X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: - Barbedages/W
 - Fuga No
 - Darc farko

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE			X
VISERAS	X		

ELABORA <i>O. de Alexs</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>Andrés</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CCAO): _____ TRASLADO(Prov): _____
 AOTB0046

MARCA: VW TIPO: Polo
 VIN: 9RWAL5BZ6RT6747 PLACA:
 SINIESTRO: B69187964 ASEGURADORA:
 FECHA: 25/08/2024 AÑO: 2024
 COLOR: Plata

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REPARACION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CAVALIZADOR			

cofre trabado nose puede abrir

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERADOR			
BOMBA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONDLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE AG			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			


PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PILUMAS LIMPIADORES			X
PORTALACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAMBRAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTALACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE			X
CAVASTILLA			X
ADAPTACION			X

OBSERVACIONES: no trae llantas
NI gata

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOCINA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CLAXON	X		
CONDENSAS	X		
CONTROL AC	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANUJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA: Alex Guillermo ENTREJA: [Signature] RECIBE: Alex Guillermo
 NOMBRE Y FIRMA: [Signature] NOMBRE Y FIRMA: [Signature]
 NOMBRE Y FIRMA: [Signature] NOMBRE Y FIRMA: [Signature]

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <i>064187264</i>	Número de póliza: <i>8R4C1800CH</i>	Inciso / Certificado: <i>1</i>	Placas: <i>E29090</i>
Marca: <i>VW</i>	Submarca: <i>Polo</i>	Tipo: <i>410</i>	Modelo: <i>2024</i>
Nombre del ajustador: <i>Catalina</i>	Claves: <i>4121</i>	Fotos: <i>4121</i>	Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ <i>5k</i>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <i>Dedier Garcia Maldonado</i>	Celular: <i>5612551769</i>	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro




Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado; con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

 Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: <i>25-4-26</i> Lugar de expedición: <i>CD</i> Firma del ajustador: <i>[Signature]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: <i>Lote Aurbalino</i>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <i>Calle Olivo #19, Col. Balcón</i>
Número de pase: <i>Tullitlan</i>	<i>Hidrocarburos Tullitlan Bureanda E de Mex</i>

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Signature]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: <i>[Signature]</i>
<small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.</small>	<small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).</small>

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Fecha de nacimiento:
 Ocupación:
 Número de serie:
 Fecha de nacimiento:
 Ocupación:
 Número de serie:

Calle Arcelina Tuletilles
Calle Olus # 19, Col Recreo Hidráulico
Tuletilles BARRIO UNICO No. 60 Barrio de Olus
Inventario al Vehículo Dañado
061319

Número de Seguro: **AGU187264** Póliza: **80918EDRKA** Lugar: **CONX**
 Nombre del Asegurado: Tercero **Dijio Garcia Maldonado** Tercero: **860251263**
 Marca: **VW** Tipo: **Polo** Modelo: **Polo** Color: **plata** No. de Serie: **99KARLSRGRRT**
 Número de Placas de Circulación: **CF9 KED** Cantidad de Placas: **01** Placas: **PLOARU** Kilometraje: **Cyond** v 1/4 1/2 3/4 OLL

NO.	Delantero	SI	NO	Inventario	SI	NO	Otros
1	Brazos de Limpiaacros		62	Cables para Corriente			Computadora
2	Corte		63	Cartón Cajuela			¿Es Visible? Si () No ()
3	Cuentas de Luz		64	Gato			Operaciones
4	Emblemas		65	Gato Hidráulico			
5	Facia Delantera		66	Herramientas			
6	Faros de Halogeno		67	Llave de Rueda			Marca: Cafete No. Alu
7	Faros de Niebla		68	Setillos de Carretera			Llave de Encendido: 7
8	Molduras		69	Tapete cubre Llanta			Funciona (Si/No)
9	Parabrisas		70	Cristal Puerta Delantera			Cantidad
10	Parilla		71	Cristal Puerta Trasera			Tarjeta () Código de Encendido () Normal ()
11	Plumas Limpiaacros		72	Espejos Exteriores			Estéreo= (Si) / (No) Marca
12	Porta Placa		73	Manijas Exteriores			Compact Disc= (Si) / (No) Marca
13	Spoiler		74	Molduras			Gps=
	Motor		75	Puerta Delantera			
14	Alternador		76	Puerta Trasera			Vida
15	Barras de Motor		77	Salpicadera			Empuje: Llantas DD Goodyear Gps II 13965/14 (34" 1/2, 14)
16	Bayoneta Acetle Direccion		78	Tapones Rueda			DD= Green RL
17	Bayoneta Acetle Motor		79	Centro de Rueda/Polveras (1) (2)			DI= Green RL
18	Bayoneta Acetle Transmision			Interior			TI= Green RL
19	Bobina		80	Asientos Delanteros			R=
20	Bocina de Claxon		81	Asientos Traseros			DD= Delantera Derecha
21	Bomba de Agua		82	Cabeceiras (1) (2) (3) (4)			TI= Trasera Derecha
22	Bomba de Gasolina		83	Alfombra			R= Retrosión
23	Bomba Direccion Hidraulica		84	Bocinas Radio			DD= Delantera Izquierda
24	Boster de Frenos		85	Botones de Puerta			TI= Trasera Izquierda
25	Cables Buías		86	Botones de Estereo			R= Retrosión
26	Compresor Aire Acondicionado		87	Cajuela de Guantes			Marca
27	Deposito de Chisgueros		88	Centeno			Original <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>
28	Distribuidos		89	Cinturones de Seguridad			Objetos Personales
29	Porta Filtro de Aire		90	Coderas			
30	Filtro Gasolina		91	Consola			
31	Marcha		92	Control Aire Acondicionado			
32	Motor Limpiaacros		93	Control Calefacción			
33	Motovelinador		94	Control Vidrios Electricos			
34	Radiador		95	Encendedor			
35	Transmision (STD) (AUT)		96	Espajo Retrovisor			
36	Sistema de Inyeccion		97	Luz Interior			
37	Tapón Acetle Motor		98	Manijas Interiores			
38	Tapón Radiador		99	Parrilla Palanca			
	Lado Derecho		100	Palanca de Velocidades			
39	Cristal Puerta Delantera		101	Tablero			
40	Cristal Puerta Trasera		102	Tapetes (1) (2) (3) (4)			
41	Espejos Exteriores		103	Viseras			
42	Manijas Exteriores			General			
43	Molduras		104	Canastilla			
44	Puerta Delantera		105	Asenna			
45	Puerta Trasera		106	Tapón de Gasolina			
46	Salpicadera		107	Antena			
47	Tapones Rueda		108	Extintidor			
48	Centro de Rueda / Polveras (1) (2)		109	Dinamometros			
	Trasera		110	Adaptaciones Eqp. Esp.			
49	Caleveras		111				
50	Emblema Cajuela		112				
51	Facia Trasera		113				
52	Lampara Stop		114				
53	Limpiaacros		115				
54	Metalillon		116				
55	Molduras		117				
56	Porta Placa		118				
57	Spoiler		119				
58	Tapa Cajuela		120				
59	Sensores de Reversa						
60	Camara de Reversa						
61	Funda o Cubre Llanta						

Objetos personales de color rojo en m. vehículo

Seguros BIVA/Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BIVA/Bancomer, Avenida Paseo de la Reforma No. 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, recaba sus datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar su identidad, administrar, operar, y dar seguimiento a los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. Podrá consultar el aviso de Privacidad Integral en cualquier de nuestras oficinas y en www.biva.mx

Se solicita recoger sus objetos personales incluyendo llaveros del vehículo, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Le pedimos por favor no retire los accesorios originales (Gato, Señales de Carretera, Llave de Ruedas, Tapetes, Etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y Firma del Asegurado: **Edilia Barrios Williams**
 Tercero o Representante que Entrega: **Edilia Barrios Williams**
 Nombre y Firma del Asegurador: **Edilia Barrios Williams**
 Razón Social de la Guía: **ROMAN**
 Nombre y Firma Operador de Guía que Recibe: **ROMAN**