

INVENTARIO VEHICULO



FOLIO
13960

FECHA
22 06 20

L-1325

CLIENTE
LUMO

ORIGEN
FOT 12010 LUMO

DESTINO

NUMERO DE SERIE
913W1BL161BF0N410418978

NUMERO DE MOTOR

MARCA
VOLKSWAGEN



MODELO

TIPO

COLOR
AZ / BN

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	X		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES	/	
ENCENDEDOR	X		LLAVE DE RUEDA	X		POLIZA DE GARANTIA	X	
CENICERO	X		GATO	X		VERIFICACION	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	X		TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	X		PLACAS		
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA			ME123A3		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	X				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADLBU	/				
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN
NOMBRE
FIRMA
FECHA 22-06-20 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR
NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

1325

FORMATO CHECK LIST

TIPO DE MODELO

5

PROYECTO REGIONAL DE INICIATIVA DE EMPLEO RURAL - SSI
MEXICO

GD	GDH	GDJ	GDK	GLD	GLH	GLI	GLJ	GLK	GLL	GLM

DIRECCION DE ENTREGA: MICHUEN - Chetumal, Municipio 023, Barrio Guaymas, SOYUN TOLUCA de Lando, MAYA

SERIE: MARCA: SUBMARCA: MODELO:


PLACAS: EDO EMPLACAMIENTO: PLACAS VIGENTES:

ODOMETRO: INICIAL: FINAL: COLOR: FECHA DE ENTREGA:

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	RIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		REFLEJANTES			
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		C PASA CORRIENTE			
LUCES CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>		PINZAS			
CALAVERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>		TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>		DESARMADORES			
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>		EXTINTOR			
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>		RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>		TESTIGOS ENCENDIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		SISTEMA DE FRENOS			
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENCENDEDOH	<input checked="" type="checkbox"/>		ACEITE			
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>		TEMPERATURA			
CHAPAS	<input checked="" type="checkbox"/>		ELEVADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		FALLO ALTERNADOR			
LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>		LLAVES ()	<input checked="" type="checkbox"/>		CHECK ENGINE			
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		DOCUMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		BOLSA DE AIRE			
TAPON GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		MANUAL DE MANTENIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		SENSOR DE LLANTA			
CARROCE RIA SIN GOLPES	<input checked="" type="checkbox"/>		POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>		PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>		AMARILLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		PERMISO	<input checked="" type="checkbox"/>		ROJO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANIBAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		POLIZA DE SEGURO	<input checked="" type="checkbox"/>		AZUL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
LLAVE "L"	<input checked="" type="checkbox"/>		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	<input checked="" type="checkbox"/>		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN RETACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		TC VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>		AÑO	1ER	2DO	
BIRLO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		HOLOGRAMA	0	00	EX

TRANSMISIÓN: TRACCIÓN: VESIDURAS: CLIMORAR:

TANQUE DE GASOLINA



SI NO

OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>
LUMBABURNOS	<input checked="" type="checkbox"/>
MODULO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTEROS	<input checked="" type="checkbox"/>
HOLLERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
PORRIN ESPOSAS	<input checked="" type="checkbox"/>
LEONA	<input checked="" type="checkbox"/>
MOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>
BALLEADA	<input checked="" type="checkbox"/>
CONSTRUA	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCALON INASSIRO	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>
FORRETA	<input checked="" type="checkbox"/>
LAVAVAS	<input checked="" type="checkbox"/>

GRABACIONES

Nombre y firma del cliente: No hay firma y fecha:

Nombre y firma del cliente: 19-06-2019

Nombre y firma del cliente: 19-06-2019

Nombre y firma del cliente: 19-06-2019

