



1243

	<b>FORMATO CHECK LIST</b>		TICKET: 95537				<b>E</b>	<b>S</b>
	PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SSP METEPEC		GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO	Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: TALLER OSCAR ROJAS - AV. PRIMERO DE MAYO #1353 TOLUCA CENTRO EDO. MEX., SR. OSCAR ROJAS., CEL: 551042 3141

SERIE: 9BWBL6BFXN4048969    MARCA: VW    SUBMARCA: T-CROSS    MODELO: 2022

PLACAS: ME108A3    EDO EMPLACAMIENTO: EDO-MEX    PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO: INICIAL FINAL    COLOR: BLU - BLANCO    FECHA DE ENTREGA: 29-05-26


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES ( )	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		<b>DOCUMENTACIÓN</b>	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		<b>ENGOMADO</b>		
<b>HERRAMIENTA</b>	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO			PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO			POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"			TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		<b>SEMESTRE DE VERIFICACIÓN</b>		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN			TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		<b>MULTA</b>		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		<b>HOLOGRAMA</b>		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN: A M

TRACCIÓN: 4X2 4X4

VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE: 4 V6 V8 V12




OBSERVACIONES:  
 - TRASLADO EN GRUA  
 - NO PLENDE  
 - NO ABRE CASUELA ES ELECTRICA

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO 29-05-26 FECHA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO EFREN CUEROS REYE 29-05-26 FECHA	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE  29/05/26 FECHA
---	--	---


SIN A.F.

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE <b>X</b>
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>	<b>1 al 6</b>
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
<b>Comentarios y sugerencias:</b>	
	<b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b>