

MARCA: VW TIPO: POINTER
 VIN: 9BWCC0SW49T01Z381 PLACA: AOTB-0222

SINIESTRO: B67304565
 OPERADOR: Arturo Romero
 FECHA: 10-06-26
 COLOR: ROJO AÑO: 2009

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENO	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		



GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACIÓN			X

DOCUMENTOS:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: Diego Lira ENTREGA: [Signature] RECIBE: Diego Lira
 NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA



Seguros

Aviso de Privacidad

Inventario de vehículo dañado auto

23:36

2020-05-26

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, AMX, recabamos las datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que ofrecemos y verificación de coberturas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquier momento en nuestra página web bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario debe celebrar con BBVA Seguros México S.A. de C.V. (Grupo Financiero BBVA México).

Número de siniestro 88380DIS65	Submarca paintler	Modelo 2009	Número de serie 9BWLCCOSW49T012381
Marca vw	Fecha 10 de Mayo 2020	Placa / estacionamiento Aulo	Color Rojo
Lugar Tecamec	Miembro de interés Legdy Eduino Melendez Bascos 2540689	Cantidad de placas (1) 0	Color Rojo
Atención a: <input type="checkbox"/> Asignado	Documento no. 1	Kilómetros 5700	Gasolina 1 1/2
		Escritura electrónica	

No.	Inventario	SI	NO	No.	Inventario	SI	NO
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero

1	Parabrisas		
2	Brazos de impulsores		
3	Puñales impulsores		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (requiere luz de freno)		
7	Focos <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led		
8	Faro de niebla (requiere) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Faros		
12	Molduras		
13	Rejillas de fachá		
14	Parabata placa		
15	Spoiler		

Interior

65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Especjo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estero		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Gantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perrilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (requiere) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manguis de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Barra de asiento trasero		
89	Tapete de piso trasero		
90	Tapete de piso trasero		
91	Alcornoque		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Otros	Computadora ¿Es visible? <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí	Batería ¿Es visible? <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí
	Observaciones Cerrado	Marca Cerrado
	Llaves Llave de encendido <input type="checkbox"/> Funciona? <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/>
	Auto estereo Estereo <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Funciona? <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí	Tarjeta de circulación <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí
	Adicionales Pantalla GPS <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí	Tarjeta TY <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí
		Marca <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sí

Trasero

16	Medallas		
17	Lunetas		
18	Lampara stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Cataveros (4)		
22	Relleantes		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Camara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

Motor

93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (requiere) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (requiere) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite direccion		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmision		
100	Botina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba direccion hidraulica		
104	Boiler de frenos		
105	Cables bujias		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Deposito de chisgueteros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor impulsores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyeccion		
116	Transmision (STD) (AUT)		
117	Tapon aceite motor		
118	Tapon radiador		
119	Tapon deposito liquido de frenos		

Llantas	Ejemplo: Llantas DD GoodYear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)
DD:	
TD:	
DI:	
TI:	
R:	¿Fundó o cubiertá? <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí
DD:	DD: Distributor derecha DR: Delantero izquierda R: Reflección
TD:	TD: Trasera izquierda TI: Trasera izquierda
Marca:	VW
Original	<input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> Acero
Atencion	No (1) (2) (3) (4)
Volante	VW
Original	<input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>
Observaciones	Se me explica proceso de resguardo

Lado izquierdo

42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Especjo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Mangia de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Mangia de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		

Cajuela

55	Alumina carton cajuela		
56	Birto de seguridad		
57	Cables masa corriente		
58	Extintiquitor		
59	Gato		
60	Gato hidraulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa sonubarrera		

General	120. Canastilla	
	121. Alama	
	122. Tapon de gasolina	
	123. Herramientas	
	124. Sensor de reversa	
	125. Quemacocos	
	126. Tollo	
	127. Gancho de arrastre	
	128. Tapon gancho de arrastre	
	129. Calcomania de verificación	
	130. Tapon birto	
	131. Tapon <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> derecho (1) (2) (3) (4)	
Objetos personales	No de los objetos personales ni documentos	
Adaptaciones equipo especial		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse describiendo la marca y/o estado de conservación

Grupo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos, por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del ajustado, tercero

Nombre y firma del operador

Razón social de la guía

Valuación de Herencia Total

S Z U E A D E

20/05/2026		FECHA INGRESO CVI		20/05/2026		FECHA DETERMINADO PT		26/05/2026		EXP. TURNADO A FRENTE		TOTAL DIAS	
No. DE SINIESTRO		No. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO		TIPO			
B67304565		2652549497		209VXW		<input type="checkbox"/> ASEG <input checked="" type="checkbox"/> TERC		VOLKSWAGEN		PUNTER			
MODELO	COLOR	VERSION		CANTIDAD PLACAS				N PUERTAS	N CILINDROS	NUM SERIE			
01/01/20	ROJO	GT		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2				4	0	9BWCC05W49T012381			
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.		POLIZA		DINERO			
SD		N/A		103430		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		RR563101 M5		00001			
<input type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A/AC <input checked="" type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> RECUP ROBO <input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA <input type="checkbox"/> FRONTERIZO <input type="checkbox"/> EXPORTADO <input type="checkbox"/> TALLER <input type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> URBO <input type="checkbox"/> ABANDONO <input type="checkbox"/> AUTOMATICO <input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL <input type="checkbox"/> GARANTIA <input type="checkbox"/> LEGALIZADO <input type="checkbox"/> IMPORTADO <input type="checkbox"/> AGENCIA													

1.- VALOR INDEMNIZADO

EBC CONVENIO AUTOMETRICA 52,000.00

2.- DAÑOS

- * MANO DE OBRA DE HP INICIAL 5616.06
- * REFACCIONES DE HP INICIALES 15709.63
- * MANO DE OBRA INICIAL 1300
- * REFACCIONES MECANICAS INICIALES 6150
- TOTAL DAÑOS** 28,775.69

3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)

- * TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES 0.00

4.- DEDUCCIONES

- * MOTOR NO ACREDITADO 0.00
- * TENENCIAS ORIGINAL COPIAS 0.00

5.- DEMERITOS

- * VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 2,600.00
- * VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00

6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES

- * DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO 31,375.69

7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)

- * VALOR DE SALVAMENTO 20,624.31
- * VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5% 1,031.22
- * VALOR DE SALVAMENTO FINAL 19,593.09
- * VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	ABRIL JUNI		
PAG.	332		
VALOR	52,000.00		
% DAÑOS	55.34 %		

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.

CUENTA CON UNA LLAVE DE ENCENDIDO Y LLANTA DE REFACCION NO CUENTA CON GATO NI LLAVE DE RUEDAS EL COSTO ESTIMADO ES DE \$850.00 NO CUENTA CON ESTEREO EL COSTO ESTIMADO ES DE \$3 500.00 DAÑO PX EN CALAVERA IZQ TAPA CAJUELA FASCIA TRAS DEM POR \$3 000.00

NUMERO DE MOTOR SD	
PLACA V.I.N. 9BWCC05W49T012381	
PARED DE FUEGO	

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DANIEL AGUILAR HERNANDEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
 QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOE DELGADILLO MIER
 NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
 CENTRO DE VALUACION INTEGRAL DEPTO. P.T.