





# GRUAS RAM-SAN

GRUAS DE ARRASTRE Y SALVAMENTO  
 BENJAMIN ARREDONDO No. 104 COL. ALAMEDA CELAYA, GTO.  
 TELS. 01(461) 167-57-24 I.D. NEXTEL: 62\*274519\*1

<b>FOLIO</b>		
No. 0006		
<b>FECHA</b>		
DIA	MES	AÑO
16	06	2020

## ESTADO EN QUE SE RECIBE EL VEHICULO

8060060

LUGAR: Celaya TIPO: B91192589 SERIE: 0060  
 HORA: \_\_\_\_\_ PLACAS: SP COLOR: GR  
 MARCA: VW POINTER MODELO: 2002 No. ECONOMICO: \_\_\_\_\_  
 MOTIVO: \_\_\_\_\_ No. de te → 98WCC05W97B06060

EXTERIOR	BIEN MAL NO TIENE			MOTOR	BIEN MAL NO TIENE			INTERIOR	BIEN MAL NO TIENE		
DEFENSA		/		BOMBA DE GASOL.	/			CINTURONES SEG.	/		
PARRILLA		/		RADIADOR	/			TABLERO	/		
FAROS		/		VENTILADOR	/			RADIO	/	en contacto	
COFRE		/		GENERADOR	/			STEREO MARCA	/	en contacto	
PARABRISAS	/			ALTERNADOR	/			ECUALIZADOR			/
LIMPIADORES	/			BATERIA	/			BOCINAS	/		
TOLDO	/			CARBURADOR	/			RELOJ			/
GUARD. FANG. IZQ.	/			FILTRO DE AIRE	/			ENCENDEDOR			/
PORTEZUELA IZQ.	/			DISTRIBUIDOR	/			ESPEJOS	/		
CRISTALES	/			BUJIAS CABLE	/			ASIENTOS	/		
MEDALLON	/			BOCINAS	/			TAPETES	/		
CAJUELAS	/			BOMBA DE INYEC.	/			AIRE ACONDICIONADO			/
BATEA PICKUP			/	INYECTORES	/			LUCES	/		
LUCES POSTERIOR.	/			COMPRESOR	/			RADIO C.B.			/
LUCES DEL.	/			MOTOR MARCHA	/			MANIJAS	/		
DEFENSA POST.	/			MOTOR AVERIADO	/			LLAVES DE ENC.	/		
GUARDA FANG. DER.	/			TURBO			/	EXTINGUIDOR			/
PORTEZUELA DER.	/			MOTOR DIESEL			/				/
CRISTALES	/		/	COMBUSTIBLE LLENO - 1/2 - 3/4 - 1/4 - VACIO			/				/
ANTENAS			/	CARGA CONSISTENTE EN:							
ESPEJOS	/										
TAPONES RUEDA	/	4		CAJUELA POSTERIOR:							
No. DE LLANTAS	4										
MEDIDA		195/60/R15									

EN CASO DE INCENDIO, INUNDACION U OTROS DESASTRES NATURALES, ESTA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS CAUSADOS A ESTE VEHICULO

RECIBI: [Firma] CONDUCTOR: \_\_\_\_\_ AGENTE QUE INTERVIENE O AUTORIDAD PRESENTE: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA GRUAS

NOTA: POR FAVOR ANTES DE FIRMAR REVISE BIEN CADA PUNTO, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR LO QUE NO ESTE AQUI ANOTADO. — LA PRESENTE SOLO EFECTUA TRAMITES ADMINISTRATIVOS. EL VEHICULO DESCRITO NO SE ENCUENTRA EN ESTE DOMICILIO —

BCO: AUTORIDAD AZUL: USUARIO CANARIO; GRUA 1 OFICINA VERDE: GRUA 2 CORRALON

GRUAS RAMSAY  
FCIRZA

2HDA-19H-  
INVENTARIO VEHICULO

BBUA- 109412

AO 000065

SINIESTRO: B91192559  
OPERADOR: Marco Antonio Ramirez  
FECHA: 16.06.2026  
COLOR: Plata. AÑO: 2007

MARCA: VW TIPO: Pointer  
VIN: 9BUC005W97P060660 PLACA: SP

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO			sin Caratulas
LLANTA DE REFACCION		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			no visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		X
BOMBA AGUA	X		X
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR	X	X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA			no visible
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		no visible
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		


PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS	X		
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS			no visibles
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP			X
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS			X

DOCUMENTOS:  
\_\_\_\_\_

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA