PDF EDSON

SOLERA | AUTOonline

Vehicle Claims

AOMB0153

AO. 2760

INVENTARIO VEHICULO

[X] RESGUARDO(CCAO): Monterrey [ ] TRASLADO(PROV): _____

MARCA: VW TIPO: Pointer

VIN: 9BWEC05XX3T070229 PLACA: SCT-127-A

SINIESTRO: ASEGURADORA: Ficr

FECHA: 19-10-26 COLOR: Azul AÑO: 2003

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON	✓		
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS	✓		
BOBINA	✓		
AIRE ACONDICIONADO	✓		
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR	✓		
ENCENDIDO ELECTRONICO	✓		
GENERADOR	✓		
MARCHA	✓		
MONOBLOCK	✓		
VENTILADOR	✓		
RADIADOR	✓		
RADIADOR DE A/C	✓		
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR	✓		
TURBO CARGADOR	✓		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS		✓	
BOLSA DE AIRE		✓	
CABECERAS	✓		
CENICEROS		✓	
GUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON		✓	
CODERAS		✓	
CONSOLA		✓	
CONTROL A/C		✓	
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR		✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO		✓	
LUZ INTERIOR	✓		
LUZ STOP		✓	
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ		✓	
SEGUROS ELECTRICOS		✓	
TABLERO	✓		
TAPETES	✓		
ELEVADORES ELECTRICOS		✓	
VESTIDURAS		✓	
VOLANTE	✓		
VISERAS		✓	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE	✓		
CUARTOS DE LUZ	✓		
DEFENSA DELANTERA	✓		
FAROS	✓		
BALASTRE	✓		
BULBOS	✓		
FAROS DE NIEBLA		✓	
PARABRISAS	✓		
PARRILLA	✓		
PLUMAS LIMPIADORES	✓		
PORTAPLACA	✓		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		
BULBOS	✓		
CAJUELA	✓		
DEFENSA TRASERA	✓		
LIMPIADOR	✓		
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA	✓		
SISTEMA DE ESCAPE	✓		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
CABLES PASACORRIENTES		✓	
TAPA CAJHUELA	✓		
HERRAMIENTA		✓	
GATO		✓	
LLAVE DE RUEDA		✓	
SEÑALES DE CARRETERA		✓	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		✓	
SPOILERS		✓	
FUSIBLES		✓	
PLACAS		✓	
RINES		✓	
ALARMA		✓	
EXTINGUIDOR		✓	
ANTENA		✓	
PLACA VIN	✓		
KILOMETRAJE	✓		
CANASTILLA		✓	
ADAPTACION		✓	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	✓		
COMPUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO		✓	
LLANTA DE REFACCION		✓	
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES	✓		
CATALIZADOR	✓		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		✓	
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA	✓		
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		✓	
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES			✓
MOLDURAS			✓
PUERTA DELANTERA			✓
PUERTA TRSERA			✓
SALPICADERA			✓
LLANTAS	✓		1
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES			✓



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	Ricardo B NOMBRE Y FIRMA	Alejandro Mtz NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

mapfre

Auto

Volante de admisión


Folio	42641105670113 001			
No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de exp. del documento	Fecha de siniestro
42641105670113	4112600018900	1	17/10/2026	17/10/2026
Lugar de expedición del documento	Garcia			

Información del asegurado

Nombre del Asegurado			Teléfono
FEDERICO CANDELARIO CAMERO RAMIREZ			8117645435
Tercero asegurados de MAPFRE Seguros		Tiene condiciones especiales la póliza de MAPFRE Seguros	No
Póliza pagada	SI	Periodo de gracia	No

Datos del vehículo asegurado y/o tercero

Nombre del afectado				
FEDERICO CANDELARIO				
Marca	Submarca	Modelo	Uso del vehículo	Color
VOLKSWAGEN	POINTER	2003	Particular	AZUL
No. de serie	No. de motor		No. de placas	
9BWCC05XX3T010229	123456		SGT127A	
Siniestro por	Siniestro condicionado	Equipo especial amparado	Requiere grúa e inventario	
Colision	No	No	No	
Causa del siniestro	Comentarios del siniestro condicionado			
Colision	pago deducible			
Asegurado X	Tercero	Deducible SI		Sigue con auto No
Responsable/Afectado	Porcentaje del deducible	Condicionado		
Responsable	5			
Causa de ser el afectado	Controller asignado	Controller teléfono		
	en turno	1234567890		





Áreas dañadas (en el siniestro)

poste, Puerta Delantera Derecha, cristal puerta del der, Puerta Trasera Derecha, Estribo, piso,

Federico Camero

Firma de conformidad del asegurado o tercero






Áreas dañadas (preexistentes)

Federico Camero

Firma de conformidad del asegurado o tercero



Nota importante: el ajustador no está autorizado para determinar reparación o sustitución de autopartes dañadas de su unidad. Tampoco puede determinar si por los daños de su unidad es pérdida total. El único departamento autorizado para estos conceptos es el departamento de valuación.

EL AJUSTADOR NO TIENE LA FACULTAD DE EVALUAR LA NECESIDAD O CONVENIENCIA DEL CAMBIO O REPARACIÓN DE LAS PIEZAS DAÑADAS, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DEL VEHÍCULO COMO PÉRDIDA TOTAL, TAN SOLO SE LIMITA A LA DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS.

Nombre del taller	Horario de la cita	Nombre del encargado del taller	Teléfono del encargado del taller
AUTOONLINE		en turno	1234567890
Calle			Teléfono
Calle Salvador Chávez no. 7 Col. Las Provincias, Apodaca Nuevo León , APODACA, Nuevo León			5565772122
Observaciones			
No			

Firmas de conformidad

Nombre y firma del asegurado	Nombre y firma del Ajustador	Nombre y firma del responsable del taller	Nombre y firma del responsable del resguardo/corralón
Federico Camero			
FEDERICO CANDELARIO CAMERO RAMIREZ	ERICK RENATO RODRIGUEZ		

Manifiesto que conozco y acepto lo establecido en el Aviso de Privacidad de MAPFRE México S.A.
Denuncia Anónima
Agradeceremos presentar su vehículo al taller en un lapso no mayor de 5 días. La compañía estará en posibilidad de determinar la evaluación de los daños en un lapso no mayor de 72 horas.
Este documento es una orden de reparación de daños, por lo que no aplica como orden de pago.
Válido por cinco días hábiles a partir de la fecha de elaboración del presente.

Queda convenido y aceptado por las partes que intervienen, que el presente documento quedara nulo y sin valor alguno, en caso de que la póliza, bajo cuyo amparo se expide, no se encuentre en vigor por cualquier causa, el día de la fecha del siniestro.

MAPFRE MÉXICO, S.A., Av. Revolución # 507, Col. San Pedro De Los Pinos, 03800, Ciudad De México, México. Tel.: (55) 6592 9000, tratará sus datos personales para dar seguimiento a los servicios que tenga contratados de forma oportuna y correcta. Para conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral visite www.mapfre.com.mx

Escaneado con CamScanner