

CCAO-COL.

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 29-07-26 Hora 5:00

No. De Reporte 12530204

No. De siniestro 37541960

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca VW Tipo Gol Modelo 2014 Color Bco

No. De Serie 9BWBDSUE072313 Placas No. De Motor

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENSOS	☒	☐
CABLES BUJIA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR

ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

SI NO

CATALIZADOR	☒	☐
-------------	-------------------------------------	--------------------------

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANILAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ

ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANILAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐

OTROS	
REDILLAS	

NOTAS Y OBSERVACIONES

Sin observaciones personales

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

ELABORO

Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

BBVA

Seguros

A00130204

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B75741960	Número de póliza: B556210IAN	Inciso / Certificado:	Placas: KPU638A
Marca: VW	Submarca: COL	Tipo: SEDAN	Modelo: 2014
Color: BLANCO			
Nombre del ajustador: CARLOS GONZALEZ	Claves:	Fotos:	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 51
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: EDGAR MENDOZA GONZALEZ	Celular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 20 JUL / 2026 Lugar de expedición: CDMX
---	---

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir el vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTONLINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. PATERITO S.
Número de pase: 2026	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Evite de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. In el "cuerpo" del correo coloque su número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 583, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., a través de sus representantes, con la finalidad de ofrecer la cobertura, administración, gestión y dar seguimiento a los productos y servicios que solicite o contrate con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en el sitio web de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene suscrito con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Placa: B75741960	Poliza: 8556210JAN	Fecha / certificado: 01/07/2014	Número de serie: U1ET012313
Marca: VW	Submarca: GOL	Tipo / cilindros: 3000	Modelo: 2014
Color: BLU	Placa: 8556210JAN	Anticipo de placas: (0) (1)	Gasolina: N/A
Alm. de S. 0207	Fecha de entrega: 02/07/2014	Carro: CONRAER	Correo electrónico: N/A

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cable de fondo			Computadora		Batería	
2	Brasos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	
3	Manijas limpiadores			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:	Marca:	
4	Cable			68	Viveras						
5	Varillas de luz			69	Tablero						
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)						
7	Focos (Halógeno) (Xenón) (LED)			71	Botones de estereo						
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado						
9	Pantalla			73	Control calefacción						
10	Emblemas			74	Control eléctrico						
11	Piezas			75	Guantero						
12	Molduras			76	Consola						
13	Regillas de faja			77	Porta vasos						
14	Porta placa			78	Encendedor						
15	Spoiler			79	Cenicero						
Trasero				Motor				Adicionales			
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☒ Sí ☐ No ☐		
17	Limpadores			81	Perilla palanca			Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No ☐	Tarjeta ☒ Sí ☐ No ☐		
18	Lampara stop			82	Botones puerta			TAG ☒ Sí ☐ No ☐			
19	Tapas capota / quita puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)						
20	Emblema capota			84	Coderas						
21	Calaveras (2) (4)			85	Manijas de puertas (2) (4)						
22	Reflejos			86	Bocinas radio						
23	Defensas			87	Cinturones de seguridad						
24	Molduras			88	Barra de asiento trasero						
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero						
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)						
27	Spoiler			91	Alfombra						
28	Escapes			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
Lado derecho				General				Llantas			
29	Salpicadera			93	Alternador			DD: Goodyear	DD: PS II 195/65/14	Vida: (3/4, 1/2, 1/4)	
30	Cuarto luz lateral			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			TD: (4)			
31	Espejo lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			DI: (4)			
32	Cristal alita			96	Bandas de motor			TI: (4)			
33	Puerta delantera			97	Rayoneta aceite dirección			R: (4)			
34	Cristal puerta delantera			98	Rayoneta aceite motor						
35	Manija de puerta delantera			99	Rayoneta aceite transmisión						
36	Puerta trasera			100	Bobina						
37	Cristal puerta trasera			101	Bocina de claxon						
38	Manija de puerta trasera			102	Bomba de agua						
39	Cristal costado			103	Bomba dirección hidráulica						
40	Estríbo			104	Disco de frenos						
41	Molduras			105	Cables bujías						
Lado izquierdo				Volante				Rines			
42	Salpicadera			106	Compresor aire acondicionado			Marca: Original	Marca: Original	Marca: Original	
43	Cuarto luz lateral			107	Deposito de chisqueros			Alcación: Alcación	Alcación: Alcación	Alcación: Alcación	
44	Espejo lateral			108	Destruyidor			No. (1) (2) (3) (4)	No. (1) (2) (3) (4)	No. (1) (2) (3) (4)	
45	Cristal alita			109	Filtro gasolina						
46	Puerta delantera			110	Marcha						
47	Cristal puerta delantera			111	Motor limpiadores						
48	Manija de puerta delantera			112	Motor ventilador						
49	Puerta trasera			113	Porta filtro de aire						
50	Cristal puerta trasera			114	Radiador						
51	Manija de puerta trasera			115	Sistema de inyección						
52	Cristal costado			116	Transmisión (STD) (AUT)						
53	Estríbo			117	Tapón aceite motor						
54	Molduras			118	Tapón radiador						
Cajuela				Observaciones				Objetos personales			
55	Alfombra cartón capota										
56	Bailo de seguridad										
57	Cables para corriente										
58	Extintor										
59	Gato										
60	Gato hidráulico			Adaptaciones equipo especial							
61	Llave de rueda										
62	Señales de carretera										
63	Tapete cubre llanta										
64	Tapas sombrera										

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe