

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0353

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan

☐ TRASLADO(PROV):

Op. Vael Jantos

Ca. Torza

MARCA: Volkswagen	TIPO: Gol
VIN: 9BW0B05U7DT036236	PLACA: MLA-250-C
SINIESTRO: B74748763	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 23/07/26	COLOR: Arena
	AÑO: 2013

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAYON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAYON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTA PLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTA PLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA <i>[Signature]</i> Riguel López NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>[Signature]</i> Yael Jantos NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>[Signature]</i> Riguel López NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B74740763	Número de póliza: 8716210F2V	Inciso / Certificado: 01	Placas: HLA250C
Marca: VW	Submarca: Gol	Tipo: Sedan	Modelo: 2013
Nombre del ajustador: Alfredo Cavallero Romero	Claves: X251	Fotos: FX251	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ _____
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° _____	Nombre del interesado: Ana Maria Urbano Alfonso	Celular: 5522481716	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 21/07/26 Lugar de expedición: Ecatepec Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Consejo Autoline Número de pase: C. Olivo #19 Recursos Hidráulicos Buenavista Mex.	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. Olivo #19 Recursos Hidráulicos Buenavista Mex.
--	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro B77748763	Póliza 8766210F2V	Inciso / certificado 01	Número de serie 9BWB05U7DT036236
Marca VW	Submarca GOL	Tipo / cilindrada Sedan	Modelo 2013
Lugar Taller	Fecha Día 21 Mes 07 Año 26	Placas MHN250	Cantidad de placas (0) (1) 0
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Ana María Urbano Alfonso	Celular 5522481716	Kilometraje 108701
Correo electrónico		Gasolina E ☐ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☒ F	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1	Parabrisas	☒	☐	65	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	☒	☐	66	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras	☒	☐	67	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:	Marca:
4	Cofre	☒	☐	68	Viseras	☒	☐		
5	Cuartos de luz	☒	☐	69	Tablero	☒	☐		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐	 Llaves	 Tipo de llaves
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71	Botones de estereo	☒	☐	Llave de encendido	Normal ☒
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72	Control aire acondicionado	☒	☐	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
9	Parrilla	☒	☐	73	Control calefacción	☒	☐	Cantidad:	Tarjeta ☐
10	Emblemas	☒	☐	74	Control eléctrico	☒	☐	Auto estereo	 Tarjeta de circulación
11	Facia	☒	☐	75	Guantera	☒	☐	Estereo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☒
12	Molduras	☒	☐	76	Consola	☒	☐	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Marca:
13	Rejillas de facia	☒	☐	77	Porta vasos	☒	☐		
14	Porta placa	☒	☐	78	Encendedor	☒	☐		
15	Spoiler	☒	☐	79	Cenicero	☒	☐		
Trasero								Adicionales	
16	Medallón	☒	☐	80	Palanca de velocidades	☒	☐	Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
17	Limpiadores	☒	☐	81	Perilla palanca	☒	☐	Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
18	Lámpara stop	☒	☐	82	Botones puerta	☒	☐	TAG ☐ Sí ☒ No	
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
20	Emblema cajuela	☒	☐	84	Coderas	☒	☐	 Llantas	
21	Calaveras (4)	☒	☐	85	Manijas de puertas (2)	☒	☐	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	
22	Reflejos	☒	☐	86	Bocinas radio	☒	☐	DD: Hudge 195/60R15	1/2
23	Defensa	☒	☐	87	Cinturones de seguridad	☒	☐	TD: Hudge 195/60R15	1/2
24	Molduras	☒	☐	88	Banca de asiento trasero	☒	☐	DI: Hudge 195/60R15	1/2
25	Porta placa	☒	☐	89	Respaldo de asiento trasero	☒	☐	TI: Hudge 195/60R15	1/2
26	Cámara de reversa	☒	☐	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐	R: Hudge 195/60R15	1/2
27	Spoiler	☒	☐	91	Alfombra	☒	☐	¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No	
28	Escape	☒	☐	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐	DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
Lado derecho								R: Refacción	
29	Salpicadera	☒	☐	Motor				TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
30	Cuarto luz lateral	☒	☐	93	Alternador	☒	☐	 Rines	
31	Espejo lateral	☒	☐	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Marca: Alcacion	
32	Cristal aleta	☒	☐	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Original ☐ Especial ☐ No. (1) (2) (3) (4)	
33	Puerta delantera	☒	☐	96	Bandas de motor	☒	☐	Alcacion ☒ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4)	
34	Cristal puerta delantera	☒	☐	97	Bayoneta aceite dirección	☒	☐	 Volante	
35	Manija de puerta delantera	☒	☐	98	Bayoneta aceite motor	☒	☐	Marca: Original	
36	Puerta trasera	☒	☐	99	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐	Original ☒ Especial ☐	
37	Cristal puerta trasera	☒	☐	100	Bobina	☒	☐	 Observaciones	
38	Manija de puerta trasera	☒	☐	101	Bocina de claxon	☒	☐	Buenas Mañanitas en Toldo	
39	Cristal costado	☒	☐	102	Bomba de agua	☒	☐		
40	Estríbo	☒	☐	103	Bomba dirección hidráulica	☒	☐		
41	Molduras	☒	☐	104	Boster de frenos	☒	☐		
Lado izquierdo								 Objetos personales	
42	Salpicadera	☒	☐	105	Cables bujías	☒	☐		
43	Cuarto luz lateral	☒	☐	106	Compresor aire acondicionado	☒	☐		
44	Espejo lateral	☒	☐	107	Depósito de chisqueteros	☒	☐		
45	Cristal aleta	☒	☐	108	Distribuidor	☒	☐		
46	Puerta delantera	☒	☐	109	Filtro gasolina	☒	☐		
47	Cristal puerta delantera	☒	☐	110	Marcha	☒	☐		
48	Manija de puerta delantera	☒	☐	111	Motor limpiadores	☒	☐		
49	Puerta trasera	☒	☐	112	Motor ventilador	☒	☐		
50	Cristal puerta trasera	☒	☐	113	Porta filtro de aire	☒	☐		
51	Manija de puerta trasera	☒	☐	114	Radiador	☒	☐		
52	Cristal costado	☒	☐	115	Sistema de inyección	☒	☐		
53	Estríbo	☒	☐	116	Transmisión (S) (D) (AUT)	☒	☐		
54	Molduras	☒	☐	117	Tapón aceite motor	☒	☐		
Cajuela								 Adaptaciones equipo especial	
55	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	118	Tapón radiador	☒	☐		
56	Birlo de seguridad	☒	☐	119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐		
57	Cables para corriente	☒	☐	 General					
58	Extintidor	☒	☐	120	Canastilla	☒	☐		
59	Gato	☒	☐	121	Alarma	☒	☐		
60	Gato hidráulico	☒	☐	122	Tapón de gasolina	☒	☐		
61	Llave de rueda	☒	☐	123	Herramientas	☒	☐		
62	Señales de carretera	☒	☐	124	Sensor de reversa	☒	☐		
63	Tapete cubre llanta	☒	☐	125	Quemacocos	☒	☐		
64	Tapa sombrerera	☒	☐	126	Toldo	☒	☐		
				127	Gancho de arrastre	☒	☐		
				128	Tapón gancho de arrastre	☒	☐		
				129	Calcomanía de verificación	☒	☐		
				130	Tapón birlo	☒	☐		
				131	Tapón Centro de rueda (2) (3) (4)	☒	☐		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Alfredo Cuadilla Romero

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe