

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0287

☒ RESGUARDO(CCAO): TEOLOXUCAN ☐ TRASLADO(PROV): _____
G-FORZA OP-LOPE SERVANTES H-10140

MARCA: <u>VW</u>	TIPO: <u>GO</u>
VIN: <u>98WDB45U91T064218</u>	PLACA: <u>SIP</u>
SINIESTRO: <u>894812661</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>22-07-20</u>	COLOR: <u>BLANCO</u>
	AÑO: <u>2018</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BODINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
COOPERAS			X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS	X		
VOLANTE			X
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJUELAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION			X
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Jesus Hdz P.</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Jesus Hdz P.</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <u>174812661</u>	Número de póliza: <u>776808061</u>	Inciso / Certificado: <u>6</u>	Placas: <u>Y92 MW</u>
Marca: <u>Un</u>	Submarca: <u>GOL</u>	Tipo: <u>3000</u>	Modelo: <u>2018</u>
Nombre del ajustador: <u>Calu Calu</u>	Claves: <u>X121</u>	Fotos: <u>X121</u>	Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No \$ <u>57000.00</u>
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° <u> </u>	Nombre del interesado: <u>Mantenimiento Industrial Equipos de Refrigeración</u>	Celular: <u> </u>	Correo electrónico: <u> </u>

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70: Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: <u>19-7-20</u> Lugar de expedición: <u> </u> Firma del ajustador: <u> </u>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: <u>AUTOCLINE</u>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <u>Calle Olivos #19 Col. Recoleta</u>
Número de pase: <u>TULTEPEC</u>	<u>Hidroviaje Tultepec EDO MEX</u>

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños <u>Radulio Amador B.</u> Nombre y firma del interesado	Asignación de taller <u> </u> Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

BVA

Seguros

AUTO LINE

TULTITCAN

Aviso de Privacidad

Inventario de vehículo dañado auto

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 519, Colonia Juárez, Alameda Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza	799812661	Póliza	799812661	Modelo	2016	Color	Plata
Marca	W	Submarca	COL	Tipo / cilindrada	5.0L	Motor	Gasolina
Lugar	Carretera	Fecha	13/07/2016	Placa	Y930716	Cantidad de placas	(0) (1)
Atención a	Assegurado	Nombre del interesado	Francisco Javier Tzucubert	Equipo de	Integración		

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			1	Cielo de toldo			Computadora		Batería	
2	Brazos de limpiadores			2	Luz interior			¿Es visible? Si ☐ No ☐		¿Es visible? Si ☐ No ☐	
3	Pumias limpiadores			3	Espejo retrovisor			Observaciones:		Marca:	
4	Cofre			4	Vision						
5	Cuadro de luz			5	Tablero						
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			6	Switch de encendido (start / stop engine)						
7	Faro auxiliar (izquierdo) (derecho)			7	Botones de estereo						
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			8	Control aire acondicionado						
9	Parrilla			9	Control calefacción						
10	Emblemas			10	Control eléctrico						
11	Facho			11	Carretera						
12	Medidores			12	Consola						
13	Regillas de facho			13	Porta vasos						
14	Porta placa			14	Encendedor						
15	Spoiler			15	Cenicero						
Trasero				Motor				Adicionales			
16	Medallón			16	Parrilla de velocidades			Pantalla GPS	Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐	
17	Limpiadores			17	Perrilla palanca			Tarjeta GPS SD	Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐	
18	Lampara stop			18	Botones puerta			TAG	Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐	
19	Tapa cable / gata puerta			19	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)						
20	Emblema capota			20	Coderas						
21	Cilindros (2) (4)			21	Manijas de puertas (2) (4)						
22	Reloj			22	Bocinas radio						
23	Medidor			23	Cinturones de seguridad						
24	Medidor			24	Banca de asiento trasero						
25	Porta placa			25	Espejo de asiento trasero						
26	Cámara de reversa			26	Albercas (1) (2) (3) (4) (5)						
27	Spoiler			27	Alfombra						
28	Escape			28	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
Lado derecho				General				Observaciones			
29	Salpicadero			29	Alternador			Se ha constatado que no se han reparado los daños en el vehículo. Objetos personales Adaptaciones equipo especial			
30	Cuarto luz lateral			30	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)						
31	Casco lateral			31	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)						
32	Cristal aler			32	Bandas de motor						
33	Puerta delantera			33	Bayoneta aceite dirección						
34	Cristal puerta delantera			34	Bayoneta aceite motor						
35	Manija de puerta delantera			35	Bayoneta aceite transmisión						
36	Puerta trasera			36	Bobina						
37	Cristal puerta trasera			37	Bocina de claxon						
38	Manija de puerta trasera			38	Bomba de agua						
39	Cristal costado			39	Bomba dirección hidráulica			Se ha constatado que no se han reparado los daños en el vehículo. Objetos personales Adaptaciones equipo especial			
40	Exterior			40	Boster de frenos						
41	Medidor			41	Cables bujías						
42	Salpicadero			42	Compresor aire acondicionado						
43	Cuarto luz lateral			43	Depósito de chisqueteros						
44	Casco lateral			44	Distribuidor						
45	Cristal aler			45	Filtro gasolina						
46	Puerta delantera			46	Marcha						
47	Cristal puerta delantera			47	Motor limpiadores						
48	Manija de puerta delantera			48	Motor ventilador						
49	Puerta trasera			49	Porta filtro de aire			Se ha constatado que no se han reparado los daños en el vehículo. Objetos personales Adaptaciones equipo especial			
50	Cristal puerta trasera			50	Radiador						
51	Manija de puerta trasera			51	Sistema de inyección						
52	Cristal costado			52	Transmisión (STD) (AUT)						
53	Exterior			53	Tapón aceite motor						
54	Medidor			54	Tapón radiador						
55	Salpicadero			55	Tapón depósito líquido de frenos						
56	Cuarto luz lateral			56	Alfombra						
57	Casco lateral			57	Tapón de gasolina						
58	Cristal aler			58	Herramientas						
59	Puerta delantera			59	Sensor de velocidad			Se ha constatado que no se han reparado los daños en el vehículo. Objetos personales Adaptaciones equipo especial			
60	Cristal puerta delantera			60	Quinta de velocidad						
61	Manija de puerta delantera			61	Tapón						
62	Puerta trasera			62	Sistema de frenos						
63	Cristal puerta trasera			63	Tapón aceite motor						
64	Manija de puerta trasera			64	Tapón radiador						
65	Cristal costado			65	Tapón depósito líquido de frenos						
66	Exterior			66	Alfombra						
67	Medidor			67	Tapón de gasolina						
68	Salpicadero			68	Herramientas						
69	Cuarto luz lateral			69	Sensor de velocidad			Se ha constatado que no se han reparado los daños en el vehículo. Objetos personales Adaptaciones equipo especial			
70	Casco lateral			70	Quinta de velocidad						
71	Cristal aler			71	Tapón						
72	Puerta delantera			72	Sistema de frenos						
73	Cristal puerta delantera			73	Tapón aceite motor						
74	Manija de puerta delantera			74	Tapón radiador						
75	Puerta trasera			75	Tapón depósito líquido de frenos						
76	Cristal puerta trasera			76	Alfombra						
77	Manija de puerta trasera			77	Tapón de gasolina						
78	Cristal costado			78	Herramientas						
79	Exterior			79	Sensor de velocidad			Se ha constatado que no se han reparado los daños en el vehículo. Objetos personales Adaptaciones equipo especial			
80	Medidor			80	Quinta de velocidad						
81	Salpicadero			81	Tapón						
82	Cuarto luz lateral			82	Sistema de frenos						
83	Casco lateral			83	Tapón aceite motor						
84	Cristal aler			84	Tapón radiador						
85	Puerta delantera			85	Tapón depósito líquido de frenos						
86	Cristal puerta delantera			86	Alfombra						
87	Manija de puerta delantera			87	Tapón de gasolina						
88	Puerta trasera			88	Herramientas						
89	Cristal puerta trasera			89	Sensor de velocidad			Se ha constatado que no se han reparado los daños en el vehículo. Objetos personales Adaptaciones equipo especial			
90	Manija de puerta trasera			90	Quinta de velocidad						
91	Cristal costado			91	Tapón						
92	Exterior			92	Sistema de frenos						
93	Medidor			93	Tapón aceite motor						
94	Salpicadero			94	Tapón radiador						
95	Cuarto luz lateral			95	Tapón depósito líquido de frenos						
96	Casco lateral			96	Alfombra						
97	Cristal aler			97	Tapón de gasolina						
98	Puerta delantera			98	Herramientas						
99	Cristal puerta delantera			99	Sensor de velocidad			Se ha constatado que no se han reparado los daños en el vehículo. Objetos personales Adaptaciones equipo especial			
100	Manija de puerta delantera			100	Quinta de velocidad						
101	Puerta trasera			101	Tapón						
102	Cristal puerta trasera			102	Sistema de frenos						
103	Manija de puerta trasera			103	Tapón aceite motor						
104	Cristal costado			104	Tapón radiador						
105	Exterior			105	Tapón depósito líquido de frenos						
106	Medidor			106	Alfombra						
107	Salpicadero			107	Tapón de gasolina						
108	Cuarto luz lateral			108	Herramientas						
109	Casco lateral			109	Sensor de velocidad			Se ha constatado que no se han reparado los daños en el vehículo. Objetos personales Adaptaciones equipo especial			
110	Cristal aler			110	Quinta de velocidad						
111	Puerta delantera			111	Tapón						
112	Cristal puerta delantera			112	Sistema de frenos						
113	Manija de puerta delantera			113	Tapón aceite motor						
114	Puerta trasera			114	Tapón radiador						
115	Cristal puerta trasera			115	Tapón depósito líquido de frenos						
116	Manija de puerta trasera			116	Alfombra						
117	Cristal costado			117	Tapón de gasolina						
118	Exterior			118	Herramientas						
119	Medidor			119	Sensor de velocidad			Se ha constatado que no se han reparado los daños en el vehículo. Objetos personales Adaptaciones equipo especial			
120	Salpicadero			120	Quinta de velocidad						
121	Cuarto luz lateral			121	Tapón						
122	Casco lateral			122	Sistema de frenos						
123	Cristal aler			123	Tapón aceite motor						
124	Puerta delantera			124	Tapón radiador						
125	Cristal puerta delantera			125	Tapón depósito líquido de frenos						
126	Manija de puerta delantera			126	Alfombra						
127	Puerta trasera			127	Tapón de gasolina						
128	Cristal puerta trasera			128	Herramientas						
129	Manija de puerta trasera			129	Sensor de velocidad			Se ha constatado que no se han reparado los daños en el vehículo. Objetos personales Adaptaciones equipo especial			
130	Cristal costado			130	Quinta de velocidad						
131	Exterior			131	Tapón						
132	Medidor			132	Sistema de frenos						
133	Salpicadero			133	Tapón aceite motor						
134	Cuarto luz lateral			134	Tapón radiador						
135	Casco lateral			135	Tapón depósito líquido de frenos						
136	Cristal aler			136	Alfombra						
137	Puerta delantera			137	Tapón de gasolina						
138	Cristal puerta delantera			138	Herramientas						
139	Manija de puerta delantera			139	Sensor de velocidad			Se ha constatado que no se han reparado los daños en el vehículo. Objetos personales Adaptaciones equipo especial			
140	Puerta trasera			140	Quinta de velocidad						
141	Cristal puerta trasera			141	Tapón						
142	Manija de puerta trasera			142	Sistema de frenos						
143	Cristal costado			143	Tapón aceite motor						
144	Exterior			144	Tapón radiador						
145	Medidor			145	Tapón depósito líquido de frenos						
146	Salpicadero			146	Alfombra						
147	Cuarto luz lateral			147	Tapón de gasolina						
148	Casco lateral			148	Herramientas						
149	Cristal aler			149	Sensor de velocidad			Se ha constatado que no se han reparado los daños en el vehículo. Objetos personales Adaptaciones equipo especial			
150	Puerta delantera			150	Quinta de velocidad						
151	Cristal puerta delantera			151	Tapón						
152	Manija de puerta delantera			152	Sistema de frenos						
153	Puerta trasera			153	Tapón aceite motor						
154	Cristal puerta trasera			154	Tapón radiador						
155	Manija de puerta trasera			155							