

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B74052861	Número de póliza: E16670MY7	Inciso / Certificado: 1	Placas: GJ4793D
Marca: VW	Submarca: Saveiro	Tipo: Extreme	Modelo: C02S
Nombre del ajustador: Hector Benavite		Claves: R059	Color: Grn
Nombre del interesado: Javier Martinez Godinez		Fotos: 51'	Aplica deducible: SI ☐ No ☒ \$ 21649.50
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Correo electrónico: 4428198620@bangueira.org@gmail.com		

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que no han sido pagados por esta, en caso de no encontrarse dentro o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

0329	Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: <u>Escriba el número de siniestro sin la letra B</u> Referencia 2: <u>Deducible</u>	Fecha de expedición: <u>13-7-26</u> Lugar de expedición: _____
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.		_____ Firma del ajustador
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)		
Nombre del taller: <u>Auto Online</u>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)	
Número de pase: _____	<u>Carretera a Guadalupe Alto</u> <u>Carr. Aro - Carhu</u>	

Se al **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valoración y/o taller en convenio** solo para **efectos de valuación**. La **valuación de los daños** se realizará de acuerdo al **costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El **ajustador no determina** el monto ni la magnitud de los **daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación** ni la entrega de **vehículo**. Los **datos marcados** en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

 <u>Nombre y firma del interesado</u> Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. <u>Indemnización de daños</u>  <u>Nombre y firma del interesado</u>	<u>Asignación de taller</u>  <u>Nombre y firma del interesado</u>
--	--

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los datos marcados en el presente documento autorizó disuadir en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un diagnóstico inmediato.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los datos señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a cliente

Asegurados:	Afectados:
800 90 21 300	800 83 62 002

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B74052861	Póliza 8166210Mx7	Inciso / certificado 1	Número de serie 9B3WJL4SW0SP032476
Marca VW	Submarca Savire	Tipo / cilindraje Robust/Extreme 2025	Modelo 2025
Lugar Aereo	Fecha Día 13 Mes 7 Año 2020	Placas 5 placas	Cantidad de placas 1
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Juan Martinez Godin	Celular 4428198670	Correo electrónico benqac99@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería		
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No		
3.	Plumas limpiadoras			67.	Especio retrovisor			Observaciones	Marca: VW		
4.	Cofre			68.	Vidrios						
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			Llaves	Tipo de llaves		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☒		
7.	Focos: ☒ Halógeno ☐ LED			71.	Botones de estereo			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Cantidad:	Tarjeta ☐		
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Auto estereo	Tarjeta de circulación		
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			Estereo ☒ Sí ☐ No	☒ Sí ☐ No		
11.	Facia			75.	Guantera			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Marca: VW		
12.	Molduras			76.	Consola						
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos						
14.	Porta placa			78.	Encendedor						
15.	Spoiler			79.	Cenicero						
Trasero				Motor				Adicionales			
16.	Medallón			80.	Palanca de velocidades			Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☒ Sí ☐ No		
17.	Limpiadores			81.	Perilla palanca			Tarjeta GPS ☒ Sí ☐ No	Marca:		
18.	Lámpara stop			82.	Botones puerta			TAG ☒ Sí ☐ No			
19.	Tapa cajuela / quita puerta			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)						
20.	Emblema capota			84.	Coderas						
21.	Calaveras (2) (4)			85.	Manijas de puertas (2) (4)						
22.	Reflejos			86.	Bocinas radio						
23.	Defensa			87.	Cinturones de seguridad						
24.	Molduras			88.	Banca de asiento trasero						
25.	Porta placa			89.	Respaldo de asiento trasero						
26.	Cámara de reversa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4)						
27.	Spoiler			91.	Ailombra						
28.	Escape			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
Lado derecho				General				Llantas			
29.	Salpicadera			93.	Alternador			Ejemplo: Goodyear 205/60R15 3/4	Vida		
30.	Cuarto luz lateral			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			DD: Goodyear 205/60R15 3/4	6/4 1/2 1/4		
31.	Especio lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TD: Goodyear 205/60R15 3/4			
32.	Cristal aleta			96.	Bandas de motor			DI: Goodyear 205/60R15 3/4			
33.	Puerta delantera			97.	Bayoneta aceite dirección			TI: Goodyear 205/60R15 3/4			
34.	Cristal puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			R: Goodyear 205/60R15 3/4			
35.	Manija de puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión			¿Fundó o cubierta? ☒ Sí ☐ No			
36.	Puerta trasera			100.	Bobina			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda		
37.	Cristal puerta trasera			101.	Bocina de claxon			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		
38.	Manija de puerta trasera			102.	Bomba de agua						
39.	Cristal costado			103.	Bomba dirección hidráulica						
40.	Estribo			104.	Boster de frenos						
41.	Molduras			105.	Cables bujías						
Lado izquierdo				Rines							
42.	Salpicadera			Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)					
43.	Cuarto luz lateral			Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)					
44.	Especio lateral										
45.	Cristal aleta										
46.	Puerta delantera										
47.	Cristal puerta delantera										
48.	Manija de puerta delantera										
49.	Puerta trasera										
50.	Cristal puerta trasera										
51.	Manija de puerta trasera										
52.	Cristal costado										
53.	Estribo										
54.	Molduras										
Cajuela				Volante							
55.	Ailombra cartón cajuela			Original	Especial						
56.	Birio de seguridad										
57.	Cables pasa corriente										
58.	Extinguidor										
59.	Gato										
60.	Gato hidráulico										
61.	Llave de rueda										
62.	Señales de carretera										
63.	Tapete cubre llanta										
64.	Tapa sombrerera										
				Observaciones							
				Objetos personales							
				sin objetos personales							
				Adaptaciones equipo especial							

13.	Rejillas de fascia	☒
14.	Porta cajuela	☒
15.	Spoiler	☒

Trasero

16.	Medallón	☒
17.	Limpiadores	☒
18.	Lámpara stop	☒
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒
20.	Emblema cajuela	☒
21.	Calaveras (2) (4)	☒
22.	Reflejos	☒
23.	Defensa	☒
24.	Molduras	☒
25.	Porta placa	☒
26.	Cámara de reversa	☒
27.	Spoiler	☒
28.	Escape	☒

Lado derecho

29.	Salpicadera	☒
30.	Cuarto luz lateral	☒
31.	Espejo lateral	☒
32.	Cristal aleta	☒
33.	Puerta delantera	☒
34.	Cristal puerta delantera	☒
35.	Manija de puerta delantera	☒
36.	Puerta trasera	☒
37.	Cristal puerta trasera	☒
38.	Manija de puerta trasera	☒
39.	Cristal costado	☒
40.	Estribo	☒
41.	Molduras	☒

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	☒
43.	Cuarto luz lateral	☒
44.	Espejo lateral	☒
45.	Cristal aleta	☒
46.	Puerta delantera	☒
47.	Cristal puerta delantera	☒
48.	Manija de puerta delantera	☒
49.	Puerta trasera	☒
50.	Cristal puerta trasera	☒
51.	Manija de puerta trasera	☒
52.	Cristal costado	☒
53.	Estribo	☒
54.	Molduras	☒

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	☒
56.	Birlo de seguridad	☒
57.	Cables para corriente	☒
58.	Extintor	☒
59.	Gato	☒
60.	Gato hidráulico	☒
61.	Llave de rueda	☒
62.	Señales de carretera	☒
63.	Tapete cubre llanta	☒
64.	Tapa sombrerera	☒

Tapa
baterías

77.	Porta vasos	☒
78.	Encendedor	☒
79.	Cenicero	☒
80.	Palanca de velocidades	☒
81.	Perilla palanca	☒
82.	Botones puerta	☒
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒
84.	Coderas	☒
85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒
86.	Bocinas radio	☒
87.	Cinturones de seguridad	☒
88.	Banca de asiento trasero	☒
89.	Respaldo de asiento trasero	☒
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒
91.	Alfombra	☒
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒

Motor

93.	Alternador	☒
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒
96.	Bandas de motor	☒
97.	Bayoneta aceite dirección	☒
98.	Bayoneta aceite motor	☒
99.	Bayoneta aceite transmisión	☒
100.	Bobina	☒
101.	Bocina de claxon	☒
102.	Bomba de agua	☒
103.	Bomba dirección hidráulica	☒
104.	Boster de frenos	☒
105.	Cables bujías	☒
106.	Compresor aire acondicionado	☒
107.	Depósito de chisqueteros	☒
108.	Distribuidor	☒
109.	Filtro gasolina	☒
110.	Marcha	☒
111.	Motor limpiadores	☒
112.	Motor ventilador	☒
113.	Porta filtro de aire	☒
114.	Radiador	☒
115.	Sistema de inyección	☒
116.	Transmisión (5T) (AUT)	☒
117.	Tapón aceite motor	☒
118.	Tapón radiador	☒
119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒

General

120.	Canastilla	☒
121.	Alarma	☒
122.	Tapón de gasolina	☒
123.	Herramientas	☒
124.	Sensor de reversa	☒
125.	Quemacocos	☒
126.	Toldo	☒
127.	Gancho de arrastre	☒
128.	Tapón gancho de arrastre	☒
129.	Calcomanía de verificación	☒
130.	Tapón birlo	☒
131.	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	☒

Auto estéreo
 Estéreo ☒ No ☐
 ¿Funciona? ☒ No ☐
 Marca: W

Tarjeta de circulación
 Sí ☐ No ☒

Adicionales
 Pantalla GPS ☐ No ☒ Pantalla TV ☐ No ☒
 Tarjeta GPS SD ☐ No ☒ Marca: W
 TAG ☐ No ☒

Llantas Vida
 Ejemplo: Llantas Goodyear GPS II 195/65/14 3/4
 DD: Goodyear 205/60R15 3/4
 TD: Goodyear 205/60R15 3/4
 DI: Goodyear 205/60R15 3/4
 TI: Goodyear 205/60R15 3/4
 R: Si se ve buena
 ¿Fundas o cubiertas? ☐ No ☒
 DD: Delantera derecha Dt: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
 Marca: W
 Original ☐ Especial ☒ No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación ☐ Acero ☒ No. (1) (2) (3) (4)

Vojante
 Marca: W
 Original ☐ Especial ☒

Observaciones
/

Objetos personales
sin objetos personales

Adaptaciones equipo especial
/

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

[Firma]
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

[Firma]
 Nombre y firma del ajustador, que recibe

Gras SR
 Razón social de la grúa

Alexandro T.
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS JR.
FORZA

102-112-8
INVENTARIO VEHICULO
A0000147

BBVA 109639

MARCA: VW TIPO: Saveiro
VIN: 9BWJL4560SP032476 PLACA: SP

SINISTRO: B24052861
OPERADOR: José Juan Tovar Rivas
FECHA: 13-08-2026
COLOR: Gris AÑO: 2025

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			no visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		no visible
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		no visible
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		no visible
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES		X	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		no visibles
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA: Juan Carlos Tovar Rivas
ENTREGA: José Juan Tovar Rivas
RECIBE: Juan Carlos Tovar Rivas