INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25970

FECHA: 02 / 10 / 26

CLIENTE:

LUMCO1451

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 9BWKB45U4NP020018

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
Volkswagen		SAVEIRO	Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	X	X	LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION		X	LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA		X	TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES	/	X
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA		X
CENICERO		X	GATO		X	VERIFICACION	/	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS		
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X	NF-4171-B		

	R	E		R	E
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/	
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/	
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/	
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU		X
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
CLAXON	/		BAYONETA	/	
LIMPIADORES	/		OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Sin estereo llega en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddarthas GS	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 02/10/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMCO1451

LUNA FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET: 97706				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - AGROINDUSTRIAS DEL BALSAS	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Isla de Enmedio S/N, Isla de Enmedio, ciudad Lázaro Cárdenas Michoacán. CP 60950; WILBERT LUNA ECHAVARRIA; 477 850 3802

SERIE:	9BWKB45U4NP020018	MARCA:	VOLKSWAGEN COMERCIALES	SUBMARCA	SAVEIRO	MODELO	2022

PLACAS:	NF4171B	EDO EMPLACAMIENTO:	EDO Mvefl.	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	BLANCO	FECHA DE ENTREGA	21 oct 126
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES	✓	

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		✓
MANERAL DE GATO		✓
LLAVE "L"		✓
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	.	
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓	
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (1)		✓

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
PLACAS	✓	
PERMISO		✓
POLIZA DE SEGURO	.	✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	✓	
TC VIGENTE	✓	✓
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		✓
C. PASA CORRIENTE		✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR		✓

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		✓
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA							
0		00				EX	


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

UNIDAD EN GRUA

AGROINDUSTRIAS DEL BALSAS S.A. DE C.V.
RECIBIDO
29 SEP. 2026
"SUPERVISION DE SERVICIOS GENERALES"

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
Sin firma electrónica		
FECHA: 21 oct 126	FECHA	FECHA

Wilverd Luna E


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner