

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B707S7461	Número de póliza: 7ASB0500YK	Inciso / Certificado: 1	Placas: GPB777C
Marca: VW	Submarca: Savero	Tipo: Pickup	Modelo: 2001
Nombre del ajustador: Bernabe David Alvarez	Claves: ROSI	Fotos: SI	Color: Rojo
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Eitel Bayio	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 3,700.00	Correo electrónico: 4613678888

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Salpicadera der. Puerta del 129
Salpicadera der. Fosa del 129
Cof. Fosas de aire
Faros delanteros
Partes bajas bastidores
Radiador Marco Radiador Mecanica por Colisión

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Radiador Marco Radiador Mecanica por Colisión

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Radiador Marco Radiador Mecanica por Colisión

Daños preexistentes

Lado derecho Frontal Trasero Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escribe el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 16/06/20 Lugar de expedición: Celaya, Gto
--	---

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Carr. Villa Apax EL ALTO #300 QRO. QRO
Número de pase: PT	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Roselli	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: Roselli

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 93 62 002



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza	75757461	Póliza	7ASB0500Y6	Inciso / certificado	1	Número de serie	95WKB45UGMP027C02
Marca	VW	Submarca	Sauviro	Tipo / chasis	Pickup	Modelo	2021
Lugar	Celaya	Fecha Daño	16/06/26	Placas	SIP	Cantidad de placas	(0)
Atención a:	Asegurado	Nombre de interesado	Ericel Bojio	Celular	4613678888	Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	/		65.	Cielo de todo	/		Computadora	/
2.	Brazos de limpiadores	/		66.	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	Batería
3.	Plumas limpiadoras	/		67.	Espejo retrovisor	/		Observaciones:	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
4.	Cofre	/		68.	Viseras	/			Marca:
5.	Cuartos de luz	/		69.	Tablero	/		Llaves	Tipo de llaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/		Llave de encendido	Normal ☒
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71.	Botones de estéreo	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72.	Control aire acondicionado	/		Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla	/		73.	Control calefacción	/		Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10.	Emblemas	/		74.	Control eléctrico	/		Estéreo ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
11.	Facia	/		75.	Guantero	/		Marca:	
12.	Molduras	/		76.	Consola	/		Adicionales	
13.	Rejillas de facia	/		77.	Porta vasos	/		Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
14.	Porta placa	/		78.	Encendedor	/		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
15.	Spoiler	/		79.	Cenicero	/		TAG ☐ Sí ☒ No	
Trasero				80.	Palanca de velocidades	/		Llantas	
16.	Medallón	/		81.	Perilla palanca	/		Ejemplo: Llantas DO Goodyear GPS II 195/65/14	Vida
17.	Limpiadores	/		82.	Botones puerta	/		DD:	(3/4, 1/2, 1/4)
18.	Lámpara stop	/		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		TD:	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/		84.	Coderas	/		DI:	
20.	Emblema cajuela	/		85.	Manijas de puertas (2) (4)	/		TI:	
21.	Calaveras (2) (4)	/		86.	Bocinas radio	/		R:	
22.	Reflejos	/		87.	Cinturones de seguridad	/		¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No	
23.	Defensa	/		88.	Banca de asiento trasero	/		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
24.	Molduras	/		89.	Respaldo de asiento trasero	/		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
25.	Porta placa	/		90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/		Rines	
26.	Cámara de reversa	/		91.	Alfombra	/		Marca:	Aero
27.	Spoiler	/		92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/		Original	Especial
28.	Escape	/		Motor				Aleación	Acero
Lado derecho				93.	Alternador	/		No. (1) (2) (3) (4)	No. (1) (2) (3) (4)
29.	Salpicadera	/		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		Volante	
30.	Cuarto luz lateral	/		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		Marca:	VW
31.	Espejo lateral	/		96.	Bandas de motor	/		Original	Especial
32.	Cristal aleta	/		97.	Bayoneta aceite dirección	/		Observaciones	
33.	Puerta delantera	/		98.	Bayoneta aceite motor	/			
34.	Cristal puerta delantera	/		99.	Bayoneta aceite transmisión	/			
35.	Manija de puerta delantera	/		100.	Bobina	/			
36.	Puerta trasera	/		101.	Bocina de claxon	/			
37.	Cristal puerta trasera	/		102.	Bomba de agua	/			
38.	Manija de puerta trasera	/		103.	Bomba dirección hidráulica	/			
39.	Cristal costado	/		104.	Boster de frenos	/			
40.	Estribo	/		105.	Cables bujías	/			
41.	Molduras	/		106.	Compresor aire acondicionado	/			
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueteros	/			
42.	Salpicadera	/		108.	Distribuidor	/			
43.	Cuarto luz lateral	/		109.	Filtro gasolina	/			
44.	Espejo lateral	/		110.	Marcha	/			
45.	Cristal aleta	/		111.	Motor limpiadores	/			
46.	Puerta delantera	/		112.	Motor ventilador	/			
47.	Cristal puerta delantera	/		113.	Porta filtro de aire	/			
48.	Manija de puerta delantera	/		114.	Radiador	/			
49.	Puerta trasera	/		115.	Sistema de inyección	/			
50.	Cristal puerta trasera	/		116.	Transmisión (STD) (AUT)	/			
51.	Manija de puerta trasera	/		117.	Tapón aceite motor	/			
52.	Cristal costado	/		118.	Tapón radiador	/			
53.	Estribo	/		119.	Tapón depósito líquido de frenos	/			
54.	Molduras	/		General					
Cajuela				120.	Canastilla	/			
55.	Alfombra cartón cajuela	/		121.	Alarma	/			
56.	Birlo de seguridad	/		122.	Tapón de gasolina	/			
57.	Cables pasa corriente	/		123.	Herramientas	/			
58.	Extintor	/		124.	Sensor de reversa	/			
59.	Gato	/		125.	Quemacocos	/			
60.	Gato hidráulico	/		126.	Toldo	/			
61.	Llave de rueda	/		127.	Gancho de arrastre	/			
62.	Señales de carretera	/		128.	Tapón gancho de arrastre	/			
63.	Tapete cubre llanta	/		129.	Calcomanía de verificación	/			
64.	Tapa sombrerera	/		130.	Tapón birlo	/			
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/			

Objetos personales
- Retire objetos personales, documentos, placas

Adaptaciones equipo especial

Trasero

16.	Medallón	
17.	Limpia vidrios	
18.	Lámpara stop	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	
20.	Emblema cajuela	
21.	Calaveras (2) (4)	
22.	Reflejos	
23.	Defensa	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Cámara de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

Lado derecho

29.	Salpicadera	
30.	Cuarto luz lateral	
31.	Espejo lateral	
32.	Cristal aleta	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Manija de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Manija de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estríbo	
41.	Molduras	

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	
43.	Cuarto luz lateral	
44.	Espejo lateral	
45.	Cristal aleta	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal puerta delantera	
48.	Manija de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manija de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Estríbo	
54.	Molduras	

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	
56.	Birio de seguridad	
57.	Cables pasa corriente	
58.	Extinguidor	
59.	Gato	
60.	Gato hidráulico	
61.	Llave de rueda	
62.	Señales de carretera	
63.	Tapete cubre llanta	
64.	Tapa sombrerera	

81.	Perilla palanca	
82.	Botones puerta	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84.	Coderas	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	
86.	Bocinas radio	
87.	Cinturones de seguridad	
88.	Banca de asiento trasero	
89.	Respaldo de asiento trasero	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91.	Alfombra	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite dirección	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisión	
100.	Bobina	
101.	Bocina de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba dirección hidráulica	
104.	Boster de frenos	
105.	Cables bujías	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Depósito de chisqueros	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radiador	
115.	Sistema de inyección	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radiador	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	

General

120.	Canastilla	
121.	Alarma	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quemacocos	
126.	Toldo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calcomanía de verificación	
130.	Tapón birlo	
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	

Marca: _____

Adicionales

Pantalla GPS Si ☐ No ☒ Pantalla TV Si ☐ No ☒

Tarjeta GPS SD Si ☐ No ☒ Marca: _____

TAG Si ☐ No ☒

Llantas Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: _____

TD: _____

DI: _____

TI: _____

R: _____

¿Funda o cubierta? Si ☐ No ☒

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción

TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: Aceró

Original ☒ Especial ☐ No. (1) (2) (3) (4)

Aleación ☐ Acero ☒ No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: VW

Original ☒ Especial ☐

Observaciones

Objetos personales

Retire objetos personales, deambros placas

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario **no es válido** únicamente cuando el vehículo se encuentre en **absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Rashell

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe



83-LE-7T
INVENTARIO VEHICULO

BBVA- 109544

MARCA: VW TIPO: Saveiro
VIN: 9BWKB45UGMP027602 PLACA: 5/p

SINIESTRO: B70757467
OPERADOR: Juan Carlos Inesa
FECHA: 20-07-2026
COLOR: Rojo AÑO: 2021

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			no visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		X
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR			X
CLAXON			no visible
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENOS			X
CABLES BUJIAS			X
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			no visible
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		X
TAPON DE GASOLINA	X		X
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACIÓN			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

Juan Carlos Inesa
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

JAVIER LEON DE JESUS
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

Juan Carlos Inesa
NOMBRE Y FIRMA