INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25972

FECHA: 02 | 10 | 26

CLIENTE: Lumo

Lumco1H99

ORIGEN:

DESTINO: Tlalnepantla Lumo

NUMERO DE SERIE: 9BWKB45U7NP019557

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
	Volkswagen	Saveiro	Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO		✓
BOCINAS		X
ANTENA		X
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR		X
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION		X
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA		X
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION	/	
PLACAS	/	


PLACAS: NF 4176-B


	R	E
LUZ INTERIOR		X
LUCES DELANTERAS		X
LUCES TRASERAS		X
DIRECCIONALES IZQ		X
DIRECCIONALES DER		X
INTERMITENTES		X
CLAXON		X
LIMPIADORES		X

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Unidad sin estereo llego con grua y trae una llanta reventada

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddartha G.S.	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 02/10/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

Lumco1449

LUNA FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST | TICKET: 97706 | E | S

PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - AGROINDUSTRIAS DEL BALSAS	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Isla de Enmedio S/N, Isla de Enmedio, ciudad Lázaro Cárdenas Michoacán. CP 60950; WILBERT LUNA ECHAVARRIA; 477 850 3802

SERIE:	9BWKB45U7NP019557	MARCA:	VOLKSWAGEN COMERCIALES	SUBMARCA	SAVEIRO	MODELO	2022

PLACAS:	NF4176B	EDO EMPLACAMIENTO:	EDO MEX.	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	2/oct/26
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	/	
FAROS	/	
LUCES CUARTOS	/	
CALAVERAS	/	
PARRILLA	/	
EMBLEMAS	/	
LIMPIADORES	/	
ANTENA	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
CHAPAS	/	
LLANTAS (4)	/	
RINES	/	
TAPON GASOLINA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/	

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO	/	
MANERAL DE GATO		/
LLAVE "L"		/
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/
BIRLO DE SEGURIDAD		/

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	/	
ASIENTOS	/	
CINTURONES	/	
TAPETES	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
RADIO	/	
BOCINAS	/	
ENCENDEDOR		/
CENICERO		/
ELEVADORES	/	
LLAVES (__)	/	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
PLACAS	/	
PERMISO		/
POLIZA DE SEGURO		/
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/
TC VIGENTE		/
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES	/	
C. PASA CORRIENTE	/	
PINZAS		/
DESARMADORES	/	
EXTINTOR	/	

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

UNIDAD EN ENCA

AGROINDUSTRIAS DEL BALSAS S.A. DE C.V.
RECIBIDO
29 SEP. 2026
SERVICIOS GENERALES


NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DE CLIENTE
Sin firma adjunto		
2 OCT/26	Jose Cuecha	
FECHA	FECHA	FECHA

Wilvert Luna E


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	ROTURA:	ABOLLADURA:	GOLPE: X

VISTA LADO IZQUIERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehiculo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehiculo cumple con las caracteristicas y equipo solicitado	
3.- El Vehiculo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarias la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner