

MARCA: Nissan
VIN: 3M1CN7AD6G4K45862S

TIPO: Versa
PLACA: 31P

SINIESTRO: 1370102967
OPERADOR: Arturo Romero
FECHA: 16/ Junio /2024
COLOR: gris AÑO: 2016

G. FORZA

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		X
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE			X
VISERAS	X		

CAJUELA

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

[Signature]
Pignuel Lopez
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

[Signature]
Pignuel Lopez
NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): Hub Jul 19/1a0 TRASLADO(PROV): _____

NOTB 0021 211

MARCA: <u>NISSAN</u>	TIPO: <u>URCSA</u>
VIN: <u>3MICU7AD6GK458625</u>	PLACA: <u>NO</u>
SINIESTRO: <u>B70102961</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>12-03-26</u> COLOR: <u>GRIS</u>	AÑO: <u>2016</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REPARACION			X
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X



OBSERVACIONES:

ELABORA <i>Admin Guzman</i> Admin Guzman NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>ISMAEL ROPEZ</i> ISMAEL ROPEZ NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Admin Guzman</i> Admin Guzman NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Seguros

AUTO ONLINE Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: D90132967	Número de póliza: 775A53072C	Inciso / Certificado: 1	Placas: E09AKP
Marca: NISSAN	Submarca: VERSA	Tipo: SEDAN	Modelo: 2016
Nombre del ajustador: ISRAEL G. GARCIA MOLZ	Claves: X10	Fotos: X10	Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: ROMA MINUSOSA	Celular: ROBERTO	Correo electrónico:

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: MECANICA X COLISION, SUSP, DIREC. DEL, BUSAS DE AIRE
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 12/06/20 Lugar de expedición: CDMX
	Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado	
Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 010102967	Póliza 775A5509720	Inciso / certificado	Número de serie 3A1CN7A06GV435673
Marca Nissan	Submarca VEVA	Tipo / cilindraje 1.8	Modelo 2012
Lugar CDMX	Fecha Día 12 Mes 06 Año 20	Placas EUCIAP0	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado KUNYANT	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	✓	
2.	Brazos de limpiadores	✓	
3.	Plumas limpiadoras	✓	
4.	Cofre	✓	
5.	Cuartos de luz	✓	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	✓	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	✓	
9.	Parrilla	✓	
10.	Emblemas	✓	
11.	Facia	✓	
12.	Molduras	✓	
13.	Rejillas de facia	✓	
14.	Porta placa	✓	
15.	Spoiler	✓	

Trasero

16.	Medallón	✓	
17.	Limpiadores	✓	
18.	Lámpara stop	✓	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	✓	
20.	Emblema cajuela	✓	
21.	Calaveras (2) (4)	✓	
22.	Reflejantes	✓	
23.	Defensa	✓	
24.	Molduras	✓	
25.	Porta placa	✓	
26.	Cámara de reversa	✓	
27.	Spoiler	✓	
28.	Escape	✓	

Lado derecho

29.	Salpicadera	✓	
30.	Cuarto luz lateral	✓	
31.	Espejo lateral	✓	
32.	Cristal aleta	✓	
33.	Puerta delantera	✓	
34.	Cristal puerta delantera	✓	
35.	Manija de puerta delantera	✓	
36.	Puerta trasera	✓	
37.	Cristal puerta trasera	✓	
38.	Manija de puerta trasera	✓	
39.	Cristal costado	✓	
40.	Estribo	✓	
41.	Molduras	✓	

o izquierdo

42.	Salpicadera	✓	
43.	Cuarto luz lateral	✓	
44.	Espejo lateral	✓	
45.	Cristal aleta	✓	
46.	Puerta delantera	✓	
47.	Cristal puerta delantera	✓	
48.	Manija de puerta delantera	✓	
49.	Puerta trasera	✓	
50.	Cristal puerta trasera	✓	
51.	Manija de puerta trasera	✓	
52.	Cristal costado	✓	
53.	Estribo	✓	
54.	Molduras	✓	

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	✓	
56.	Birlo de seguridad	✓	
57.	Cables pasa corriente	✓	
58.	Extintidor	✓	
59.	Gato	✓	
60.	Gato hidráulico	✓	
61.	Llave de rueda	✓	
62.	Señales de carretera	✓	
63.	Tapete cubre llanta	✓	
64.	Tapa sombrerera	✓	

Interior

65.	Cielo de toldo	✓	
66.	Luz interior	✓	
67.	Espejo retrovisor	✓	
68.	Viseras	✓	
69.	Tablero	✓	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71.	Botones de estereo	✓	
72.	Control aire acondicionado	✓	
73.	Control calefacción	✓	
74.	Control eléctrico	✓	
75.	Guantera	✓	
76.	Consola	✓	
77.	Porta vasos	✓	
78.	Encendedor	✓	
79.	Cenicero	✓	
80.	Palanca de velocidades	✓	
81.	Perilla palanca	✓	
82.	Botones puerta	✓	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84.	Coderas	✓	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86.	Bocinas radio	✓	
87.	Cinturones de seguridad	✓	
88.	Banca de asiento trasero	✓	
89.	Respaldo de asiento trasero	✓	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91.	Alfombra	✓	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	

Motor

93.	Alternador	✓	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96.	Bandas de motor	✓	
97.	Bayoneta aceite dirección	✓	
98.	Bayoneta aceite motor	✓	
99.	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100.	Bobina	✓	
101.	Bocina de cláxon	✓	
102.	Bomba de agua	✓	
103.	Bomba dirección hidráulica	✓	
104.	Boster de frenos	✓	
105.	Cables bujías	✓	
106.	Compresor aire acondicionado	✓	
107.	Depósito de chisgueteros	✓	
108.	Distribuidor	✓	
109.	Filtro gasolina	✓	
110.	Marcha	✓	
111.	Motor limpiadores	✓	
112.	Motor ventilador	✓	
113.	Porta filtro de aire	✓	
114.	Radiador	✓	
115.	Sistema de inyección	✓	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117.	Tapón aceite motor	✓	
118.	Tapón radiador	✓	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	✓	

General

120.	Canastilla	✓	
121.	Alarma	✓	
122.	Parabombas	✓	
123.	Sensores	✓	
124.	Sensor de reversa	✓	
125.	Quemacocos	✓	
126.	Toldo	✓	
127.	Gancho de arrastre	✓	
128.	Tapón gancho de arrastre	✓	
129.	Calcomanía de verificación	✓	
130.	Tapón birlo	✓	
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	✓	

Otros

Computadora ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estereo Estéreo Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca:
 TAG Sí No

Llantas Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)
 DD:
 TD:
 DI:
 TI:
 R:
 ¿Funda o cubierta? Sí No
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refaco
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca:

Original	Especial	No. (1) (2) (3)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3)

Volante

Marca:

Original	Especial
----------	----------

Observaciones

Adaptaciones equipo especial

El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Nombre y firma del interesado