

**Aviso de Privacidad**

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con la establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

**Datos del siniestro**

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <b>668769666</b>	Número de póliza: <b>7AMB0201JP</b>	Inciso / Certificado: <b>022</b>	Placas: <b>LVB 205A</b>
Marca: <b>VW</b>	Submarca: <b>GOLF</b>	Tipo: <b>HB</b>	Modelo: <b>2005</b> Color: <b>BIANCO</b>
Nombre del ajustador: <b>EDUARDO GONZALEZ</b>	Claves: <b>2068</b>	Fotos: <b>SI</b>	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <b>KAR PROCESO Y AUTOMATIZACION</b>	Celular: <b>5540702191</b>	Correo electrónico:

**IMPORTANTE**

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

**Daños del siniestro**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

**Daños preexistentes**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: <b>BBVA</b> Cuenta / Convenio: <b>617482</b> Referencia 1: <b>Escriba el número de siniestro sin la letra B</b> Referencia 2: <b>Deducible</b>	Fecha de expedición: <b>31-05-2026</b> Lugar de expedición: <b>QUERETARO</b>
---	---

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)**

Nombre del taller: <b>AUTO ONLINE</b>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <b>EL ALTO #300 38188. GTO. SANTIAGO DE QUERETARO. VILLA APASCO.</b>
--	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta **daños mecánicos** se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Nombre y firma del interesado:  
**Pablo Antonio Mosqueda Martínez**

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <b>Pablo Antonio Mosqueda Martínez</b>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:
--	--

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respectivo del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?  
**atencionclientes.mx@bbva.com**

Centro nacional de atención a clientes  
Asegurados: 800 02 02 000 Afectados: 800 02 02 000

DE CAROLINA DELANTERA DE COFRE DE SAMPICAPERA DE BECHA DE CAROLINA FOR COLISTON

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Poliza	Inciso / certificado	Número de serie
BB57B 2666	79AMB0201JP	022	7BWB01J85400462
Marca	Submarca	Tipo / cilindrada	Modelo
VW	GOLF	AB	2005
Color	BIANCO		
Versión	Fecha D/E	Piñones	Cantidad de placas
QUETARO	SI	26	07
Atención a:	Nombre del interesado	Correo electrónico	
DA	KAP PROCESO Y AUTOMATIZACION	5540702191	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
<b>Delantero</b>				<b>Interior</b>				<b>Otros</b>	
1.	Parabrisas	/	/	65.	Cielo de toldo	/	/	<b>Computadora</b>	<b>Batería</b>
2.	Brazos de limpiadores	/	/	66.	Luz interior	/	/	¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras	/	/	67.	Especio retrovisor	/	/	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	/	/	68.	Viseras	/	/		
5.	Cuartos de luz	/	/	69.	Tablero	/	/	<b> Llaves</b>	<b> Tipo de llaves</b>
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/	Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
7.	Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/	71.	Botones de estereo	/	/	¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Código de encendido <input type="checkbox"/>
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72.	Control aire acondicionado	/	/	Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
9.	Parrilla	/	/	73.	Control calefacción	/	/	<b>Auto estereo</b>	<b>Tarjeta de circulación</b>
10.	Emblemas	/	/	74.	Control eléctrico	/	/	Estereo Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
11.	Facia	/	/	75.	Guantera	/	/	¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Marca:
12.	Molduras	/	/	76.	Consola	/	/		
13.	Rejillas de facia	/	/	77.	Porta vasos	/	/	<b>Adicionales</b>	
14.	Porta placa	/	/	78.	Encendedor	/	/	Pantalla GPS Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Pantalla TV Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
15.	Spoiler	/	/	79.	Cenicero	/	/	Tarjeta GPS SD Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Marca:
<b>Trasero</b>				80.	Palanca de velocidades	/	/	TAG Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
16.	Medallón	/	/	81.	Perilla palanca	/	/	<b>Llantas</b> Vida	
17.	Limpiadores	/	/	82.	Botones puerta	/	/	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GFS II 195/65/14 (3/4 1/2 VW)	
18.	Lámpara stop	/	/	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	DD: KILBERG 195/65 R15 3/4	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	/	84.	Coderas	/	/	TD: HAWKOOK 195/65 R15 3/4	
20.	Emblema cajuela	/	/	85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	/	TI: KILBERG 195/65 R15 3/4	
21.	Calaveras (4) (4)	/	/	86.	Bocinas radio	/	/	TI: HAWKOOK 195/65 R15 3/4	
22.	Reflejantes	/	/	87.	Cinturones de seguridad	/	/	R: <input type="checkbox"/>	
23.	Defensa	/	/	88.	Banca de asiento trasero	/	/	¿Funda o cubierta? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
24.	Molduras	/	/	89.	Respaldo de asiento trasero	/	/	DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
25.	Porta placa	/	/	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (6)	/	/	TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
26.	Cámara de reversa	/	/	91.	Alfombra	/	/		
27.	Spoiler	/	/	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/	<b>Rines</b>	
28.	Escape	/	/	<b>Motor</b>				Marca: <b>ACERO</b>	
<b>Lado derecho</b>				93.	Alternador	/	/	Original Especial	No. (1) (2) (3) (4)
29.	Salpicadera	/	/	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	Aleación Acero	No. (1) (2) (3) (4)
30.	Cuarto luz lateral	/	/	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/	<b>Volante</b>	
31.	Especio lateral	/	/	96.	Bandas de motor	/	/	Marca: <b>VW</b>	
32.	Cristal aleta	/	/	97.	Bayoneta aceite dirección	/	/	Original Especial	
33.	Cristal puerta	/	/	98.	Bayoneta aceite motor	/	/	<b>Observaciones</b>	
34.	Cristal puerta delantera	/	/	99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/	<b>No de objetos personales</b>	
35.	Manija de puerta delantera	/	/	100.	Bobina	/	/		
36.	Puerta trasera	/	/	101.	Bocina de claxon	/	/	<b>Adaptaciones equipo especial</b>	
37.	Cristal puerta trasera	/	/	102.	Bomba de agua	/	/		
38.	Manija de puerta trasera	/	/	103.	Bomba dirección hidráulica	/	/		
39.	Cristal costado	/	/	104.	Boster de frenos	/	/		
40.	Estribo	/	/	105.	Cables bujías	/	/		
41.	Molduras	/	/	106.	Compresor aire acondicionado	/	/		
<b>Lado izquierdo</b>				107.	Deposito de chisqueteros	/	/		
42.	Salpicadera	/	/	108.	Distribuidor	/	/		
43.	Cuarto luz lateral	/	/	109.	Filtro gasolina	/	/		
44.	Especio lateral	/	/	110.	Marcha	/	/		
45.	Cristal aleta	/	/	111.	Motor limpiadores	/	/		
46.	Puerta delantera	/	/	112.	Motor ventilador	/	/		
47.	Cristal puerta delantera	/	/	113.	Porta filtro de aire	/	/		
48.	Manija de puerta delantera	/	/	114.	Radiador	/	/		
49.	Puerta trasera	/	/	115.	Sistema de inyección	/	/		
50.	Cristal puerta trasera	/	/	116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	/		
51.	Manija de puerta trasera	/	/	117.	Tapón aceite motor	/	/		
52.	Cristal costado	/	/	118.	Tapón radiador	/	/		
53.	Estribo	/	/	119.	Tapón depósito liquido de frenos	/	/		
54.	Molduras	/	/	<b>General</b>					
<b>Cajuela</b>				120.	Canastilla	/	/		
55.	Alfombra cartón cajuela	/	/	121.	Alarma	/	/		
56.	Birlo de seguridad	/	/	122.	Tapón de gasolina	/	/		
57.	Cables pasa corriente	/	/	123.	Herramientas	/	/		
58.	Extinguidor	/	/	124.	Sensor de reversa	/	/		
59.	Gato	/	/	125.	Quemacocos	/	/		
60.	Gato hidráulico	/	/	126.	Toldo	/	/		
61.	Llave de rueda	/	/	127.	Gancho de arrastre	/	/		
62.	Señales de carretera	/	/	128.	Tapón gancho de arrastre	/	/		
63.	Tapete cubre llanta	/	/	129.	Calcomanía de verificación	/	/		
				130.	Tapón bujío	/	/		
				131.	Tapón Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/		

20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (4)		
22.	Reflejos		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

**Lado derecho**

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

**Lado izquierdo**

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

**Cajuela**

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extintor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

85.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

**Motor**

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (S/D) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

**General**

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón bujío		
131.	Tapón Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

Tarjeta GPS SD  No  Marca: TAG  Sí  No

**Llantas** Vida  
 Ejemplo: Llanta DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/A) 12. 3/4  
 DD: LUCKY 195/65 R 15 3/4  
 TD: HANKOOK 195/65 R 15 3/4  
 DI: KINCONY 195/65 R 15 3/4  
 TI: HANKOOK 195/65 R 15 3/4  
 R:  
 ¿Fundas o cubiertas? Sí  No   
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Rines**  
 Marca: ALERO  
 Original  Especial  No. (1) (2) (3) (4)  
 Aleación  Apero  No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**  
 Marca: VW  
 Original  Especial

**Observaciones**  
 /

**Objetos personales**  
 No de Personal

**Adaptaciones equipo especial**  
 /

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse describiendo la marca y/o estado de conservación.  
 Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales y del Acceso a la Información Pública.  
 Pablo Antonio Mosqueda Martínez  
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este formulario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.  
 Pablo Antonio Mosqueda Martínez  
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entregó el vehículo  
 EDUARDO GONZALEZ GROS SUAREZ  
 Nombre y firma del ajustador que recibe  
 GROAS SUAREZ  
 Razón social de la grúa  
 SUAREZ  
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe

**GRUAS SUAREZ**  
**FORZA**

1SMC-26A-  
INVENTARIO VEHICULO  
A0000048

BBUA-F 109376

MARCA: VW TIPO: GOLF  
VIN: 9BWL B07 J85 4000 462 PLACA: CUB-205-A

SINIESTRO: B68762666  
OPERADOR: Guillermo Ramirez  
FECHA: 09-06-2016  
COLOR: Blanco AÑO: 2005

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X	X	
CLAXON			X
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENSOS			X
CABLES BUJIAS			X
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA			NO VISIBLE
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS			NO VISIBLES
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X
DOCUMENTOS:			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE	X	X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Soporte de Motor Roto

ELABORA: Juan Caballero  
ENTREGA: Guillermo Ramirez  
RECIBE: Juan Caballero