INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25957

FECHA: 30 | 09 | 26

CLIENTE: Luco

Luco1444

ORIGEN:

DESTINO: Tecoyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 9C6DG27141K000311 5

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
YAMAHA		TENERE 250	Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO		X
BOCINAS		X
ANTENA		X
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD		X
ESPEJO RETROVISOR		X
ESPEJOS LATERALES		X

	R	E
LLANTA DE REFACCION		X
RIN DE REFACCION		X
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES		X
POLIZA DE GARANTIA		X
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		X
PLACAS	/	

PLACAS: W51 HX

	R	E
LUZ INTERIOR		X
LUCES DELANTERAS		X
LUCES TRASERAS		X
DIRECCIONALES IZQ		X
DIRECCIONALES DER		X
INTERMITENTES		X
CLAXON		X
LIMPIADORES		X

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR		X
TAPON DEL ACEITE		X
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA		X
OTROS		X

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Llego Unidad en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddarthas G.S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 30/09/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com | GRUAS FORZA MEXICO | GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMC01444

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST

CONTRATO: ASI398217 (E) S

PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - OPDAPAS METEPEC	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Opdapas del Municipio de Metepec - Calle Jose Ma. Morelos 227, Santa Cruz, 52140 Metepec, Méx., Ulises Viñas, Cel. 722 530 1692

SERIE:	9C6DG2714K0003115	MARCA:	YAMAHA	SUBMARCA	TENERE 250	MODELO	2019

PLACAS:	W51HX	EDO EMPLACAMIENTO:	EDO. MEX	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	BLANCO	FECHA DE ENTREGA	29-09-26
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS		/
FAROS	/	
LUCES CUARTOS	/	
CALAVERAS	/	
PARRILLA		/
EMBLEMAS		/
LIMPIADORES		/
ANTENA		/
ESPEJOS LATERALES		/
CHAPAS		/
LLANTAS (4) 2	/	
RINES 2	/	
TAPON GASOLINA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
LLAVE "L"		X
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		X
BIRLO DE SEGURIDAD		X

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS		/
ASIENTOS	/	
CINTURONES		X
TAPETES		X
ESPEJO RETROVISOR		X
RADIO		X
BOCINAS		X
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
ELEVADORES		X
LLAVES (__)		

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO		/
POLIZA DE GARANTIA		/
PLACAS	/	
PERMISO		/
POLIZA DE SEGURO		/
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	
TC VIGENTE		
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		X
C. PASA CORRIENTE		X
PINZAS		X
DESARMADORES		X
EXTINTOR		X

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		N/A
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE	N/A	
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO			
AMARILLO	N/A	ROSA	N/A
ROJO	N/A	VERDE	N/A
AZUL	N/A	S/ENGOMADO	N/A

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO	N/A	1ER	N/A	2DO	N/A
MULTA					


HOLOGRAMA					
0		00		EX	

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:


UNIDAD EN GRUA

NOMBRE Y FIRMA	EFREN CURUAS RENG NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Ulises Viñas NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	29-09-26 FECHA	29-Sep-26 FECHA


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner