INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25961

FECHA: 30 | 09 | 26

CLIENTE: LUMO

LUMC01442

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 9C6DG2714K0003132

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
YAMAHA		TENERE 250	Blanca


INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO		X	LLANTA DE REFACCION		X	LLAVES ENCENDIDO		X
BOCINAS		X	RIN DE REFACCION		X	LLAVES COMBUSTIBLE		X
ANTENA		X	TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES		X
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA		X
CENICERO		X	GATO		X	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD		X	MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR		X	REFLEJANTE		X	PLACAS		
ESPEJOS LATERALES		X	HERRAMIENTA		X	NW56AW		

	R	E		R	E
LUZ INTERIOR		X	ACUMULADOR	/	
LUCES DELANTERAS		X	TAPON DEL RADIADOR		X
LUCES TRASERAS		X	TAPON DEL ACEITE	/	
DIRECCIONALES IZQ		X	TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
DIRECCIONALES DER		X	TAPON DEL ADBLU		X
INTERMITENTES		X	TAPON DEL S. HIDRAULICO		X
CLAXON		X	BAYONETA	/	
LIMPIADORES		X	OTROS		X

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Unidad llega en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddartha G. S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 30/09/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMCO 1492

LUM10 FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	CONTRATO: ASI398216				E	S
	PROYECTO	GB	ORO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - OPDAPAS METEPEC	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Opdapas del Municipio de Metepec - Calle Jose Ma. Morelos 227, Santa Cruz, 52140 Metepec, Méx., Ulises Viñas, Cel. 722 530 1692

SERIE:	9C6DG2714K0003132	MARCA:	YAMAHA	SUBMARCA	TENERE 250	MODELO	2019


PLACAS:	W56HW	EDO EMPLACAMIENTO:	EDO. MEX	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	BLANCO	FECHA DE ENTREGA	29-09-26
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS		/	VESTIDURAS		/	REFLEJANTES		X
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		X
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES		X	PINZAS		X
CALAVERAS	/		TAPETES		X	DESARMADORES		X
PARRILLA		/	ESPEJO RETROVISOR		X	EXTINTOR		X
EMBLEMAS		/	RADIO		X	**TESTIGOS ENCENDIDOS**	**SÍ**	**NO**
LIMPIADORES		/	BOCINAS		X	SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA		/	ENCENDEDOR		X	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES		/	CENICERO		X	TEMPERATURA		
CHAPAS		/	ELEVADORES		X	FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4) 2	/		LLAVES (__)		/	CHECK ENGINE		
RINES 2	/		**DOCUMENTACIÓN**	**SI**	**NO**	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		/	**ENGOMADO**		
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**	PLACAS	/		AMARILLO N/A	ROSA N/A	
GATO		X	PERMISO		/	ROJO N/A	VERDE N/A	
MANERAL DE GATO		X	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL N/A	S/ENGOMADO N/A	
LLAVE "L"		X	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		**SEMESTRE DE VERIFICACIÓN**		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		X	TC VIGENTE			AÑO N/A	1ER N/A	2DO N/A
BIRLO DE SEGURIDAD		X				MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	**HOLOGRAMA**		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	00	EX

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS	
A	M			SUCIAS	LIMPIAS

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:


UNIDAD EN GRUA

NOMBRE Y FIRMA	EFREN CUEVAS REYES NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Ulises Viñas NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	29-09-26 FECHA	29-Sep-26. FECHA


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUIERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner