INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25962

FECHA: 30 | 09 |

CLIENTE: Lumo

Lumco 1443

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 9C6DG2716K0003150

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
YAMAHA		TENERE 250	Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO		X
BOCINAS		X
ANTENA		X
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD		X
ESPEJO RETROVISOR		X
ESPEJOS LATERALES		X

	R	E
LLANTA DE REFACCION		X
RIN DE REFACCION		X
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X


	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES		X
POLIZA DE GARANTIA		X
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION	/	X
PLACAS		
W74		

	R	E
LUZ INTERIOR		X
LUCES DELANTERAS		X
LUCES TRASERAS		X
DIRECCIONALES IZQ		X
DIRECCIONALES DER		X
INTERMITENTES		X
CLAXON		X
LIMPIADORES		X

	R	E
ACUMULADOR		X
TAPON DEL RADIADOR		X
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO		X
BAYONETA	/	
OTROS		X

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR





OBSERVACIONES

Unidad llego en Grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arjuna Siddarths G.S.	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 30/09/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

Escaneado con CamScanner

LUMC01443

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	CONTRATO: ASI398214				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - OPDAPAS METEPEC	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Opdapas del Municipio de Metepec - Calle Jose Ma. Morelos 227, Santa Cruz, 52140 Metepec, Méx., Ulises Viñas, Cel. 722 530 1692

SERIE:	9C6DG2716K0003150	MARCA:	YAMAHA	SUBMARCA	TENERE 250	MODELO	2019


PLACAS:	W74HW	EDO EMPLACAMIENTO:	EDO. MEX	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	BLANCO	FECHA DE ENTREGA	29-09-26
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS		/	VESTIDURAS		/	REFLEJANTES		X
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		X
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES		X	PINZAS		X
CALAVERAS	/		TAPETES		X	DESARMADORES		X
PARRILLA		/	ESPEJO RETROVISOR		X	EXTINTOR		X
EMBLEMAS		/	RADIO		X	**TESTIGOS ENCENDIDOS**	**SÍ**	**NO**
LIMPIADORES		/	BOCINAS		X	SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA		/	ENCENDEDOR		X	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES		/	CENICERO		X	TEMPERATURA		
CHAPAS		/	ELEVADORES		X	FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4) 2	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		
RINES 2	/		**DOCUMENTACIÓN**	**SI**	**NO**	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		/	**ENGOMADO**		
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**	PLACAS	/		AMARILLO N/A	ROSA	N/A
GATO		X	PERMISO		/	ROJO N/A	VERDE	N/A
MANERAL DE GATO		X	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL N/A	S/ENGOMADO	N/A
LLAVE "L"		X	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		**SEMESTRE DE VERIFICACIÓN**		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		X	TC VIGENTE		/	AÑO N/A	1ER N/A	2DO N/A
BIRLO DE SEGURIDAD		X				MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	**HOLOGRAMA**		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	00	EX

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS	
A	M			SUCIAS	LIMPIAS

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:
UNIDAD EN GRUA

NOMBRE Y FIRMA	EFREN CUEVAS REYES NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Ulises Viñas NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	29-09-26 FECHA	29-Sep-26 FECHA


Escaneado con CamScanner


SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner